

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9357716585
Datum aktivace kuponu:	22. 06. 2026 14:08:22
Platnost do:	22. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

JHMCW37809C204623

**Tovární značka**
HONDA**Druh vozidla**
osobní**Objem**
2199 ccm
Platnost STK (CZ)
21. 02. 2027**Model**
ACCORD**Palivo**
nafta**Datum výroby**
08/2008**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
110 kW**Datum 1. registrace**
15. 12. 2008 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2008	08/2008	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 08/2008 Stáří vozidla: 17 let 10 měsíců Barva vozidla: Premium White Pearl Tricoat – kód NH-624P Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	12/2008			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 15. 12. 2008 Doba od výroby po 1. registraci: 4 měsíce			
2010	03/2010	42 000 km		Záznam tachometru
	04/2010	45 000 km		Záznam tachometru
	05/2010	45 500 km		Záznam tachometru
2011	08/2011	86 500 km		Záznam tachometru
2012	11/2012	103 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2015	01/2015	131 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2016	11/2016	172 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	12/2016	172 000 km		Záznam tachometru
2017	01/2017	172 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací Datum kontroly: 02. 01. 2017 Číslo protokolu: CZ-3112-17-01-0103			

01/2017

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla: 19. 01. 2017
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 12. 2008
Přihlášeno jako: Ojeté
Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ

01/2017

 Česko

Změna majitele

01/2017

 Česko

Změna provozovatele

01/2017

 Česko

Vystavení technického průkazu

03/2017

172 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly: 29. 03. 2017
Číslo protokolu: CZ-3307-17-03-4520

04/2017

 Česko

Změna majitele

04/2017

 Česko

Změna provozovatele

05/2017

174 000 km

 Česko

Poškození

09/2017

180 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly: 20. 09. 2017
Číslo protokolu: CZ-3307-17-09-2969

09/2017

 Česko

Změna majitele

10/2017

180 000 km

Servisní záznam

2019

02/2019

199 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 18. 02. 2019
Číslo protokolu: CZ-3307-19-02-2195

02/2019

199 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly: 18. 02. 2019
Číslo protokolu: CZ-530104-19-02-0497

02/2019

200 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Opakovaná

Datum kontroly:

28. 02. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3307-19-02-3626

2020

08/2020

238 000 km

Servisní záznam

08/2020

239 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

17. 08. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3307-20-08-2317

08/2020

 Česko

Změna majitele

08/2020

 Česko

Změna provozovatele

11/2020

242 000 km

 Česko

Prohlídka vozidla

2021

02/2021

245 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3307-21-02-2173

02/2021

245 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-530122-21-02-0033

02/2021

245 500 km

Servisní záznam

05/2021

247 500 km

Servisní záznam

08/2021

247 500 km

Servisní záznam

12/2021

2 500 000 km

Servisní záznam

2022

05/2022

266 000 km

Záznam tachometru

2023

02/2023

281 000 km

Servisní záznam

02/2023

281 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3306-23-02-0353

02/2023

281 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-530122-23-02-0013

05/2023

285 500 km

Servisní záznam

06/2023

286 500 km

Servisní záznam

07/2023

 Česko

Poškození

2024

02/2024

298 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

13. 02. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3307-24-02-1924

02/2024

 Česko

Změna majitele

02/2024

 Česko

Změna provozovatele

2025

02/2025

302 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

21. 02. 2025

Datum příští STK:

21. 02. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3302-25-02-0647

02/2025

302 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

21. 02. 2025

Číslo protokolu:

CZ-430216-25-02-0220

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	05/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	9 231 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	174 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	07/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	2 250 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
19.01.2017	04.04.2017	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	AutoESA a.s. Kazaňská 170/26, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 25627538	Ne
19.01.2017	04.04.2017	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AutoESA a.s. Kazaňská 170/26, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 25627538	Ne
04.04.2017	25.09.2017	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ne
04.04.2017	24.08.2020	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
25.09.2017	24.08.2020	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
24.08.2020	16.02.2024	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. 116/, 39155 Nová Ves u Chýnova IČ: 5513154	Ne
24.08.2020	16.02.2024	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o. 116/, 39155 Nová Ves u Chýnova IČ: 5513154	Ne
16.02.2024	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
16.02.2024	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 9

Datum	10/2017
Stav tachometru:	180 000 km
Práce (výčet)	REGENERACE DPF

Číslo záznamu 2 / 9

Datum	12/2021
Stav tachometru:	2 500 000 km
Práce (výčet)	AIRBAG PUD SKLO

Číslo záznamu 3 / 9

Datum	08/2020
Stav tachometru:	238 000 km
Práce (výčet)	Ruční mytí vozu KOMFORT

Číslo záznamu 4 / 9

Datum	02/2021
Stav tachometru:	245 500 km
Práce (výčet)	Kontrola před STK
	Provedení STK
	Měření Emisí-Diesel

Číslo záznamu 5 / 9

Datum	05/2021
Stav tachometru:	247 500 km
Práce (výčet)	Seřízení geometrie před. náp

Číslo záznamu 6 / 9

Datum	08/2021
Stav tachometru:	247 500 km
Práce (výčet)	Kontrola a ověření závad
	4x Vstřikovač-přetěsnit
	1x Kolo demontovat + namonto
	PP Homokinetický kloub-vyměň
	Čistič paliva vyměnit

Číslo záznamu 7 / 9

Datum	02/2023
Stav tachometru:	281 000 km
Práce (výčet)	Kontrola před TK
	Měření emisí diesel
	Zajištění TK
	Poplatky TK M1 uč.

Číslo záznamu 8 / 9

Datum	05/2023
Stav tachometru:	285 500 km
Materiál (výčet)	Žárovka 12V W5W 5W W2,1x9,5d

Práce (výčet)

Seřízení geometrie přední a zadní nápravy

Číslo záznamu 9 / 9

Datum	06/2023
Stav tachometru:	286 500 km
Materiál (výčet)	Pomocný materiál
	Vyvažovací závaží
Práce (výčet)	Kontrola a ověření závad
	4x Vyvážení kol

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 22. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE

IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Honda
Název modelu	ACCORD
Model	ACCORD
Úroveň výbavy	EXEC
Kód barvy	NH-624P
Barva	Premium White Pearl Tricoat
Objem(l)	2,20
Převodovka	M6
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Prodejní typ	CW3789JN

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	KG
Ostatní	MG

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / podvozek	02. 05. 2022	Více info
airbag / zranění	11. 08. 2019	Více info
airbag / zranění	21. 03. 2017	Více info
airbag / zranění	12. 08. 2016	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Premium White Pearl Tricoat – kód NH-624P
Barva při první registraci v CZ	Bílá

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 06. 2026
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.12.2008
Datum první registrace vozidla v ČR	19.01.2017
Tovární značka	HONDA
Obchodní označení	ACCORD TOURER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HONDA
Výrobce motoru	HONDA
Typ motoru	N22B1
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	2199
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	207
Maximální hmotnost povolená (kg)	2100
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2100


Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4750
Šířka celková (mm)	1840
Výška celková (mm)	1440
Rozvor (mm)	2705
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1130/1130
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1700/1700

Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	500/500
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3800/3800
Ráfky náprava 1	17 X 7 1/2 J ET 55
Pneumatiky náprava 1	225/50 R17 95V
Ráfky náprava 2	17 X 7 1/2 J ET 55
Pneumatiky náprava 2	225/50 R17 95V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	72,5
Spotřeba předpis	ECE 101-00
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,5/5/5
Další záznamy	ZEMĚ PŮVODU: DK, RZ: ZP59718, TP: 08646915 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *20-21: 16 X 6 1/2 JJ ET 50; 215/60 R16 95V 16 X 6 1/2 JJ ET 55; 215/60 R16 95V 18 X 7 1/2 J ET 55; 225/45 R18 95V VOZIDLO JE VYBAVENO REZERVNÍM KOLEM PRO NOUZOVÉ DOJETÍ T 135/80 D16. VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. ROZCHOD 1 515/1 525, IDV DK ČSOB POJ.AS *17095149*
Emise CO2 (g/km)	157

15. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	11. 11. 2020
Barva vozidla:	BÍLÁ
Stav tachometru:	241 973 km
Stav vozidla	Drobné poškození mimo poškození skel







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.