Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5903436435
Datum aktivace kuponu:	27. 10. 2026 10:17:04
Platnost do:	26. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
SJNFAAJ10U1550922

Tovární značka
NISSAN

Model
QASHQAI

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
84 kW

Objem
1598 ccm

Datum výroby
20. 01. 2010

Datum 1. registrace
16. 02. 2010

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	01/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	20. 01. 2010
Stáří vozidla:	16 let 9 měsíců
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici
Strana řízení:	Není k dispozici

	02/2010	Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	16. 02. 2010
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	16. 02. 2010
Doba od výroby po 1. přihlášení:	Menší než měsíc
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	HNĚDÁ

	02/2010	Česko	Změna majitele
	02/2010	Česko	Změna provozovatele
	02/2010	Česko	Vystavení technického průkazu
2011	10/2011	18 000 km	Servisní záznam
2012	03/2012	18 000 km	Servisní záznam
	06/2012	18 000 km	Záznam tachometru
2013	02/2013	60 000 km	Servisní záznam
	03/2013	60 000 km	Záznam tachometru
	09/2013	75 000 km	Záznam tachometru
2014	02/2014	82 000 km Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	04. 02. 2014
Číslo protokolu:	CZ-3113-14-02-0069

	02/2014	75 000 km	Servisní záznam
	05/2014	75 000 km	Servisní záznam
2015	01/2015	106 500 km Česko	Poškození

	11/2015	106 500 km		Servisní záznam
2016	01/2016	124 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	28. 01. 2016
Číslo protokolu:	CZ-3113-16-01-0727

01/2016	106 500 km		Servisní záznam
2018 01/2018	155 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	23. 01. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3126-18-01-1007

01/2018	155 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	23. 01. 2018
Číslo protokolu:	CZ-410445-18-01-0524

10/2018	164 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	09. 10. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3307-18-10-1809

10/2018		Česko	Změna majitele
10/2018		Česko	Změna provozovatele
11/2018	165 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	29. 11. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3314-18-11-1014

11/2018		Česko	Změna majitele
11/2018		Česko	Změna provozovatele
2020 01/2020	169 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	07. 01. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3314-20-01-0124

	01/2020	169 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	07. 01. 2020
Číslo protokolu:	CZ-430824-20-01-0076

2021	01/2021		Česko	Poškození
2022	01/2022	177 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	03. 01. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3314-22-01-0003

	01/2022	177 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	03. 01. 2022
Číslo protokolu:	CZ-430824-22-01-0009

	03/2022	177 500 km	Česko	Poškození
2024	01/2024	184 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	03. 01. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3314-24-01-0037

	01/2024	185 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	03. 01. 2024
Číslo protokolu:	CZ-430824-24-01-0025

2026	01/2026	194 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	05. 01. 2026
Číslo protokolu:	CZ-3314-26-01-0012

	01/2026	194 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	05. 01. 2026
Číslo protokolu:	CZ-430824-26-01-0012

Kontrola poškození

Poškození nalezeno


V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?


- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 3
Datum	01/2015
Země	Česko
Výše pojistného plnění	13 369 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá zadní strana
Stav tachometru	106 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost	2 / 3
Datum	01/2021
Země	Česko
Výše pojistného plnění	15 423 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost	3 / 3
Datum	03/2022
Země	Česko
Výše pojistného plnění	10 033 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	177 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
16.02.2010	18.10.2018	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	RNDr. Ivo Chytil Do kopečka 26/, Lipany, 10300 Praha IČ: 13162047	Ne
16.02.2010	18.10.2018	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	RNDr. Ivo Chytil Do kopečka 26/, Lipany, 10300 Praha IČ: 13162047	Ne
18.10.2018	30.11.2018	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 01759299	Ne
18.10.2018	30.11.2018	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 01759299	Ne
30.11.2018	–	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	–	**Ano**
30.11.2018	–	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	–	**Ano**

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 7	
Datum	10/2011
Stav tachometru:	18 000 km
Práce (výčet)	servisní prohlídka
	Výměna filtru kabiny

Číslo záznamu 2 / 7	
Datum	03/2012
Stav tachometru:	18 000 km
Práce (výčet)	servisní prohlídka
	Výměna filtru kabiny

Číslo záznamu 3 / 7	
Datum	02/2013
Stav tachometru:	60 000 km
Práce (výčet)	servisní prohlídka
	Výměna filtru kabiny

Číslo záznamu 4 / 7	
Datum	02/2014
Stav tachometru:	75 000 km
Práce (výčet)	Prohlídka před STK
	Zprostředkování STK
	Výměna brzdových destiček
	Výměna tlumiče/pružiny/ulože

Číslo záznamu 5 / 7	
Datum	05/2014
Stav tachometru:	75 000 km
Práce (výčet)	servisní prohlídka
	Výměna filtru kabiny
	Naplnění a kontrola klimatiz
	Desinfekce klimatizace

Číslo záznamu 6 / 7	
Datum	11/2015

Stav tachometru:	106 500 km
Práce (výčet)	servisní prohlídka
	Výměna filtru kabiny

Číslo záznamu 7 / 7	
Datum	01/2016
Stav tachometru:	106 500 km
Práce (výčet)	Výměna brzdových dest. a kot
	Výměna zapalovacích svíček
	výměna uložení stabilizátoru
	Oprava brzdiče

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 27. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Nissan
Název modelu	Qashqai
Označení modelu	QASHQAI
Výrobní závod	NMUK
Datum výroby	20.01.2010
Kód motoru	HR
Objem ccm	1598
Objem(l)	1,60
Počet válců	4
Prodejní typ	FDTALHFJ10EGAL1AQS

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva při první registraci v CZ	Hnědá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	16.02.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	16.02.2010
Tovární značka	NISSAN
Obchodní označení	QASHQAI 1.6
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	NISSAN
Výrobce motoru	NISSAN

Typ motoru	HR16
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	84
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	1830
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1830

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2–1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4315
Šířka celková (mm)	1783
Výška celková (mm)	1606
Rozvor (mm)	2630
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	685/685
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3030/3030
Ráfky náprava 1	16 X 6.5J ET40
Pneumatiky náprava 1	16 X 6.5J ET40; 215/65 R16 89S
Ráfky náprava 2	16 X 6.5J ET40
Pneumatiky náprava 2	215/65 R16 89S
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	80
Při otáčkách (ot/min)	4500
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	ES 2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,4/5,7/5,7
Další záznamy	CO2: 199/136/159 g/km|Variabilní provedení vozidla:|*14: max. 1 623|*20–21: 16x6.5JJ ET40; 215/65 R16 89S nebo| 17x6,5J(JJ) ET40; 215/60R17 89S nebo| 18x6,5J(JJ) ET40; 215/55R18 89S.|Vozidlo může být vybaveno kolem pro

	nouzové dojetí 16x4T ET40; T145/90R16.|Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb., ALLIANZ 754427450
Emise CO2 (g/km)	159

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.