

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9101478632
Datum aktivace kuponu:	07. 08. 2026 13:06:37
Platnost do:	06. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMAPT81CAHJ239833

**Tovární značka**
HYUNDAI**Palivo**
benzín**Datum výroby**
24. 08. 2016**Model**
IX20**Výkon**
66 kW**Datum 1. registrace**
26. 09. 2016**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1396 ccm**Platnost STK (CZ)**
04. 08. 2028 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	08/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:24. 08. 2016 Stáří vozidla:9 let 11 měsíců Barva vozidla:kód PR2 Vyrobeno pro trh:Česko Strana řízení:Není k dispozici			
	09/2016		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:26. 09. 2016 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:26. 09. 2016 Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:ČERVENÁ			
	09/2016		 Česko	Změna majitele
	09/2016		 Česko	Změna provozovatele
	09/2016		 Česko	Vystavení technického průkazu
2017	10/2017	4 000 km		Servisní záznam
2018	10/2018	9 000 km		Servisní záznam
2019	10/2019	14 500 km		Servisní záznam
2020	09/2020	18 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:22. 09. 2020 Číslo protokolu:CZ-440406-20-09-0165			
	09/2020	18 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:23. 09. 2020 Číslo protokolu:CZ-3424-20-09-0345			
	10/2020	19 000 km		Servisní záznam

2022

09/2022

27 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 09. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3424-22-09-0348

09/2022

27 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

23. 09. 2022

Číslo protokolu:

CZ-440406-22-09-0194

2023

11/2023

31 500 km

 Česko

Poškození

2024

09/2024

34 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 09. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3424-24-09-0412

09/2024

34 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

23. 09. 2024

Číslo protokolu:

CZ-440406-24-09-0252

2026

08/2026

41 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

04. 08. 2026

Datum příští STK:

04. 08. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3424-26-08-0034

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	11/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	23 028 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	31 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
26.09.2016	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
26.09.2016	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	10/2017
Stav tachometru:	4 000 km
Materiál (výčet)	TESNENÍ OLEJOVÉ
	Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
	FILTER ASSY-ENG
	FILTR VZDUCHU
Práce (výčet)	ČISTIČ KLIMATIZACE
	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY
	PROHLÍDKA KAROSERIE
	OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE
	KONTROLA KLIMATIZACE
	VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE
	MYTÍ VOZU – SERVIS
	Desinfekce klimatizace

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	10/2018
Stav tachometru:	9 000 km
Materiál (výčet)	TESNENÍ OLEJOVÉ
	čistič klimatizace
	Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
	FILTER ASSY-ENG
Práce (výčet)	FILTR VZDUCHU
	MYTÍ VOZU A LUXOVÁNÍ VOZU
	Desinfekce klimatizace
	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY
	PROHLÍDKA KAROSERIE
	OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE
	KONTROLA KLIMATIZACE

Číslo záznamu 3 / 4

Datum	10/2019
Stav tachometru:	14 500 km
Materiál (výčet)	TESNENÍ OLEJOVÉ
	čistič klimatizace
	Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 1L
	FILTER ASSY-ENG

Práce (výčet)

FILTR VZDUCHU
MYTÍ VOZU A LUXOVÁNÍ VOZU
Dezinfekce klimatizace
ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY
PROHLÍDKA KAROSERIE
OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE
KONTROLA KLIMATIZACE
VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE

Číslo záznamu 4 / 4

Datum 10/2020

Stav tachometru: 19 000 km

Materiál (výčet)

TESNENÍ OLEJOVÉ
SVICKA ZAPALOVÁ
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 1L
FILTER ASSY-ENG
FILTR VZDUCHU
BRZDOVÁ KAPALINA

Práce (výčet)

ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY
PROHLÍDKA KAROSERIE
OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE
KONTROLA KLIMATIZACE
VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE
MYTÍ VOZU A LUXOVÁNÍ VOZU
Dezinfekce klimatizace
Výměna brzdové kapaliny

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 20. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 08. 2026
AGRO LEASING	NE

Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Hyundai
Model	IX20 16 (CZECH PLANT-EUR) (2015–2019) [HEURPJC16]
Datum výroby	24.08.2016
Motor	DOHC – MPI 1400 CC – GAMMA
Objem(l)	1,40
Verze převodovky	MANUAL T/M – 5 SPEED 2WD
Počet převodových stupňů	5

Kód barvy	PR2
Země	C24 – CZECH
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON – 5DR 5P
Palivo	GASOLINE – UNLEADED
Oblast	EUR – C24
Speciální verze	EUR
Pohon	2WD
Řazení	MAN

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	(EQUIPPED)EMISSION REGULATION – EURO 6
Ostatní	195 TIRE – 195/65 R15
Ostatní	3-SPOKE – LEATHER
Ostatní	A TYPE – NATURAL BLACK + EMBO
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACTIVE HEAD RESTRAINT
Ostatní	AIR BAG LABEL(PASS'S) – PICTOGRAM
Ostatní	AIR OUTLET GRILLE – NORMAL TYPE CR COAT
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC – ANTENNA ROOF TYPE
Ostatní	AUDIO DISPLAY
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO DOWN – FR DR
Ostatní	AUTO FUEL CUT SYSTEM – CRASH
Ostatní	AUTO STOP (ISG)
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
Ostatní	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Ostatní	BATTER CAPACITY AGM TYPE – 48AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLOWER – 4 SPEED FAN
Ostatní	BODY CONTROL MODULE – BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	CLEAR
Ostatní	CLOTH – CLOTH
Ostatní	CLUSTER TYPE – ANALOG
Ostatní	CLUTCH LOCK

Ostatní	CLUTCH TYPE – HYDRAULIC
Ostatní	COLOR – BODY COLOR
Ostatní	COMPONENT– 2 DIN
Ostatní	CONTROL – FIXED
Ostatní	CONVENTIONAL – CLEAR
Ostatní	CONVENTIONAL – CLEAR LENS
Ostatní	COVER'G SHELF TRIM–WOOD STOCK+WALL PAPER
Ostatní	CTR
Ostatní	CTR – DELAY LAMP
Ostatní	CTR – ELR
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	DAY/NIGHT TYPE
Ostatní	DIGITAL CLOCK
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DR AJAR – DR AJAR
Ostatní	DR BLACK OUT MATERIAL – TAPE
Ostatní	DR SCUFF – STD
Ostatní	DRIVER SIDE – FULL
Ostatní	E.S.P
Ostatní	E.S.P OFF
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ELEC TYPE – ROTARY TYPE
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE PACKAGE – LOW POWER ENG
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	EVAP. GAS CONTROL – EURO-3
Ostatní	FLOOR – WALL PAPER
Ostatní	FOG LAMP (FR)
Ostatní	FORMED TYPE – STD
Ostatní	FR – 1 EA
Ostatní	FR BRAKE – DISC-15 INCH
Ostatní	FR COOLER – MANUAL A/CON
Ostatní	FR DR GLASS – TINTED
Ostatní	FR IMPACT SENSOR
Ostatní	FR QTR GLASS TYPE – TINTED
Ostatní	FR SUSP TYPE – MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER – INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE – CABLE
Ostatní	FUEL TANK–CAPACITY – 50 LITER

Ostatní	FULL SIZE WHL COVER – A TYPE
Ostatní	FUNCTION – AIR FILTER
Ostatní	GLOVE BOX–COOLING
Ostatní	GRADE – GL
Ostatní	GRAIN – METAL GRAIN
Ostatní	H.M.S.L – T/GATE OTR
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & SLIDING
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HOLDER – UPR ANCHOR
Ostatní	HORN – SINGLE
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	ID LABEL – GENERAL TYPE
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	INTAKE SOURCE – MHI(AIR TYPE)
Ostatní	INTAKE TYPE – SNORKEL TYPE
Ostatní	INTERIOR LAMP – AUTOCUT
Ostatní	ISG – STARTER TYPE
Ostatní	KEYLESS ENTRY–B/ALARM
Ostatní	L.D.C CONVERTER – 200W
Ostatní	LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	LH
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE BOARD
Ostatní	LUGGAGE EXTRA HOOK
Ostatní	LUGGAGE LAMP
Ostatní	LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SIDE – PLASTIC
Ostatní	LUGGAGE UNDER TRAY
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatní	MATERIAL – PVC
Ostatní	MDPS
Ostatní	MFR – A TYPE
Ostatní	MODEL YEAR PACKAGE – 16MY
Ostatní	MUD GUARD–FR
Ostatní	MUD GUARD–RR
Ostatní	N/PUNCH – STD

Ostatní	NOZZLE – SPRAY WASHER
Ostatní	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	P/BRAKE KNOB TRIM – SOFT PVC
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRK CONTROL – HAND TYPE
Ostatní	PASSENGER SIDE – FULL
Ostatní	POWER OUTLET
Ostatní	POWER WINDOW(FR)
Ostatní	PRE TENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RADIO+CD+MP3+RDS – PA30A R
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RH
Ostatní	RHEOSTAT
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL – FABRIC
Ostatní	RR – 1 EA
Ostatní	RR – 2 EA
Ostatní	RR – CONVENTIONAL
Ostatní	RR – PLASTIC
Ostatní	RR BAG HOOK
Ostatní	RR BRAKE – DISC–14 INCH
Ostatní	RR DR GLASS – TINTED
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS – 2ND SEAT
Ostatní	RR QTR GLASS TYPE – TINTED
Ostatní	RR SPOILER W/ HMSL – A TYPE
Ostatní	RR SUSP TYPE – TORSION AXLE
Ostatní	RR WIPER – INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE – GAS
Ostatní	S/BELT ANCHOR – ADJUSTABLE
Ostatní	S/BELT REMINDER
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SEPARATED – CLEAR LENS
Ostatní	SHIPPING HOOK
Ostatní	SIDE – ELR
Ostatní	SIDE AIR BAG–FR – FR(THORAX)
Ostatní	SINGLE BOOSTER – 10 INCH
Ostatní	SLIDING
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR – GENERAL

Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION TWEETER – A FILLER
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE – KMPH
Ostatní	STD
Ostatní	STEEL WHEEL – 6.0J * 15
Ostatní	SW ILLUMINATION(ALL)
Ostatní	SW ILLUMINATION(DR)
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TAIL GATE RELEASE TYPE – ELECTRIC
Ostatní	TAIL LIGHT
Ostatní	TEMP – HIGH
Ostatní	TEMPERATURE UNIT – C
Ostatní	TEMPORARY – STEEL WHEEL & TIRE
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIME LAG POWER WINDOW
Ostatní	TIRE MATERIAL – LRR
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYS – LOW LINE
Ostatní	TIRE SOURCE – CONTINENTAL
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TYPE – 2.5 MILE
Ostatní	TYPE – DIGITAL
Ostatní	TYPE – FOLDING
Ostatní	TYPE – INTERGRATED TYPE
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR – GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VIN LABEL – VIN
Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/O BOX
Ostatní	W/O LOCK
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND,SOL

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozmu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

kód PR2

Barva při první registraci v CZ

Červená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

07. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění

VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO

Datum první registrace vozidla

26.09.2016

Datum první registrace vozidla v ČR

26.09.2016

Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	IX 20
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4FA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	66,2
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	1396
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	168
Maximální hmotnost povolená (kg)	1710
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1710

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Počet náprav – z toho poháněných	2–1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4120
Šířka celková (mm)	1765
Výška celková (mm)	1600
Rozvor (mm)	2615
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1030/1030
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	550/550
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3010/3010
Ráfky náprava 1	6.0J X 15 ET48
Pneumatiky náprava 1	6.0J X 15 ET48; 195/65R15LRR 91H
Ráfky náprava 2	6.0J X 15 ET48
Pneumatiky náprava 2	195/65R15LRR 91H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2015/45W

Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,6/5,1/5,1
Další záznamy	ROZCHOD: 1 547/1 551 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *20-21:205/55R16LRR 91H, 6.OJX16/ET51 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	130

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.