

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5297212851
Datum aktivace kuponu:	19. 08. 2026 20:00:49
Platnost do:	18. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBCS21Z082137391

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

sedan/limuzína

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

77 kW

Objem

1896 ccm

Datum výroby

28. 02. 2008

Datum 1. registrace

13. 03. 2008

Platnost STK (CZ)

10. 03. 2028

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2008	02/2008	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		28. 02. 2008	
	Stáří vozidla:		18 let 5 měsíců	
	Barva vozidla:		zelena island-metaliza – kód F8D	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	03/2008		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		13. 03. 2008	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		13. 03. 2008	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ŠEDÁ	
	03/2008		 Česko	Změna provozovatele
	03/2008		 Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2008	9 000 km		Záznam tachometru
2009	03/2009		 Česko	Změna provozovatele
	04/2009	23 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		06. 04. 2009	
	Číslo protokolu:		CZ-3235-09-04-0098	
	11/2009	37 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		25. 11. 2009	
	Číslo protokolu:		CZ-3235-09-11-0413	
	11/2009		 Česko	Změna provozovatele
	11/2009		 Česko	Změna majitele
2012	03/2012	102 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:		Pravidelná	
	Datum kontroly:		14. 03. 2012	
	Číslo protokolu:		CZ-3523-12-03-0901	

2013 05/2013  Česko Poškození

2014 03/2014 148 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 15. 03. 2014
Číslo protokolu: CZ-3523-14-03-1100

2015 03/2015 172 500 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 24. 03. 2015
Číslo protokolu: CZ-3511-15-03-1077

03/2015  Česko Změna majitele

03/2015  Česko Změna provozovatele

2016 03/2016 214 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 14. 03. 2016
Číslo protokolu: CZ-3524-16-03-0176

2018 03/2018 260 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 05. 03. 2018
Číslo protokolu: CZ-3531-18-03-0148

03/2018 260 500 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 05. 03. 2018
Číslo protokolu: CZ-450920-18-03-0070

03/2018  Česko Změna majitele

03/2018  Česko Změna provozovatele

2019 06/2019  Česko Poškození

2020

03/2020

287 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 03. 2020

Číslo protokolu:

CZ-420930-20-03-0061

03/2020

287 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 03. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3227-20-03-0474

2022

03/2022

306 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 03. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3114-22-03-1109

03/2022

306 500 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 03. 2022

Číslo protokolu:

CZ-411033-22-03-0260

2024

03/2024

331 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

15. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3225-24-03-1011

03/2024

331 500 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

15. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-421024-24-03-0696

2026

03/2026

351 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 03. 2026

Číslo protokolu:

CZ-421024-26-03-0413

03/2026

351 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 03. 2026

Datum příští STK:

10. 03. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3225-26-03-0572

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	05/2013
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	11 921 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 2.

Datum	06/2019
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	1 951 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
13.03.2008	23.03.2009	Provozovatel	Právní osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ne
23.03.2009	25.11.2009	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
25.11.2009	24.03.2015	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
27.11.2009	24.03.2015	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
24.03.2015	06.03.2018	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
24.03.2015	06.03.2018	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
06.03.2018	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
06.03.2018	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 19. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země		Ke dni: 19. 08. 2026
Česko		NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti		19. 08. 2026
AGRO LEASING		NE
Ayvens		NE
BMW_FS		NE
CASH Partners s.r.o.		NE

CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(1Z3264 ZRA) 1.9 TDI PD Ambiente Edition 08
Motor	1 896 ccm; 1,90 L; 77 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,3 / 4,2 / 4,9
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS na všechna kola
Automatické spuštění všech blinkačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, umístění uprostřed a 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Isofix příprava

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce a vypínání

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače

Funkčnost

4 kotoučové brzdy včetně 2-ou chlazených disků

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Audio vlastní značka výrobce, AM/FM-rádio a s CD přehrávačem na

Centrální zamykání: klíčkem, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Imobilizér

Manuální 5–stupňová převodovka řadící páka na podlaze a typ – manuální

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: manuální

Otáčkoměr

Palivový systém: vstřikování čerpadlo–tryska

Počet reproduktorů: 4, značka: vlastní značka výrobce

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Popelník vpředu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné dveře na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Stěrače:

Střešní anténa

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Úplná konsole na palubní desce, úplná konsole na podlaze, částečná konsole nad předním oknem

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla v kabině

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Barva: nemetalická

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Nárazníky lakované, přední a zadní

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfem, umístěno uvnitř vozu

Pneumatiky: přední, zadní, 195 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H a konvenční typ

Předné a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr, 6,0 " šířka a celkové kryty

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovka

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla:

Výškově nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, bederní opěrka, počet el. nastavení –, umístění na straně řidiče a umístění na straně spolujezdce

Výškově nastavitelný volant: plastový a nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pre 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Funkčnost

MaxiDOT

Zabezpečení vozu

Dálkové ovládání centralního zamykání

Ostatní

Zadní sterac Aero s ostřikovacem

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / stabilizace	14. 07. 2017	Více info
havárie / převodovka	20. 11. 2009	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla		
Barva dle výrobce vozidla	zelena island-metaliza – kód F8D	
Barva při první registraci v CZ	Šedá	

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	13.03.2008
Datum první registrace vozidla v ČR	13.03.2008
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	BXE
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	77
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1896
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	192
Maximální hmotnost povolená (kg)	1970
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1970

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4572
Šířka celková (mm)	1769
Výška celková (mm)	1485
Rozvor (mm)	2575
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400/1400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3370/3370
Ráfky náprava 1	6J X 15 H2 ET 47
Pneumatiky náprava 1	6J X 15 H2 ET 47; 195/65 R15 91 H
Ráfky náprava 2	6J X 15 H2 ET 47
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91 H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO

Hluk stojícího vozidla (db)	79
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	ES 2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,3/4,2/4,2
Další záznamy	CO2: 167/111/130 G/KM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA; #12: 4 669 – PŘI VYBAVENÍ TAŽNÝM ZAŘÍZENÍM; #14: 1 449 – PŘI SPORTOVNÍ VÝŠCE PÉROVÁNÍ; #20–21: 6.5J X 15 H2 ET50; 195/65 R15 91H; 6.5J X 15 H2 ET50; 205/60 R15 91H, NELZE SE SNĚHOVÝMI ŘETĚZY; 6J X 16 H2 ET50; 205/55 R16 91H; 6.5J X 16 H2 ET50; 205/55 R16 91H, NELZE SE SNĚHOVÝMI ŘETĚZY; 7J X 17 H2 ET54; 225/45 R17 91W, NELZE SE SNĚHOVÝMI ŘETĚZY. VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	130

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.