Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0223328706
Datum aktivace kuponu:	24. 10. 2026 16:54:44
Platnost do:	23. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBJF73T9C9025352

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka ŠKODA	**Model** SUPERB	**Typ karoserie** kombi
Druh vozidla osobní	**Palivo** nafta	**Výkon** 125 kW
Objem 1968 ccm	**Datum výroby** 21. 09. 2011	**Datum 1. registrace** 16. 11. 2011

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2011	09/2011	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	21. 09. 2011
Stáří vozidla:	15 let 1 měsíc
Barva vozidla:	candy bila – kód F9E
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	11/2011		Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	16. 11. 2011
Doba od výroby po 1. registraci:	1 měsíc

2014	01/2014		Německo	Poškození
	04/2014		Německo	Poškození
2017	01/2017		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	10. 01. 2017
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	16. 11. 2011
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ

	01/2017	141 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Před registrací
Datum kontroly:	10. 01. 2017
Číslo protokolu:	CZ-3434-17-01-0280

	01/2017		Česko	Změna majitele
	01/2017		Česko	Změna provozovatele
	01/2017		Česko	Vystavení technického průkazu
	02/2017	142 000 km		Servisní záznam

2019

01/2019	167 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	03. 01. 2019
Číslo protokolu:	CZ-3434-19-01-0093

01/2019	167 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	03. 01. 2019
Číslo protokolu:	CZ-440326-19-01-0053

2021

01/2021	194 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	19. 01. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3406-21-01-0609

01/2021	194 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	19. 01. 2021
Číslo protokolu:	CZ-440402-21-01-0190

08/2021	201 500 km	Česko	Poškození

2023

01/2023	222 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	27. 01. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3406-23-01-1094

01/2023	222 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	27. 01. 2023
Číslo protokolu:	CZ-440402-23-01-0297

2024

04/2024	237 000 km	Česko	Záznam tachometru

	12/2024	252 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	30. 12. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3406-24-12-0816

	12/2024	252 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	30. 12. 2024
Číslo protokolu:	CZ-440402-24-12-0069

2026	04/2026	268 500 km	Česko	Záznam tachometru
	07/2026		Česko	Změna majitele
	07/2026		Česko	Změna provozovatele

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu 1 / 3


Datum	01/2014
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu 2 / 3

Datum	04/2014
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Pojistná událost 3 / 3

Datum	08/2021
Země	Česko
Výše pojistného plnění	11 233 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	201 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
10.01.2017	13.07.2026	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
10.01.2017	13.07.2026	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
13.07.2026	**–**	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**
13.07.2026	**–**	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1	
Datum	02/2017
Stav tachometru:	142 000 km
Materiál (výčet)	Olejový filtr
	Filtr hydrauliky převodovky
	Palivový filtr
	Olej Shell 0W30 LongLife
	Kapalina do ostřikovačů
	Kroužek těsnící
	Olej převodový
	Kroužek těsnící kulatý
	Brzdová kapalina
	Drobný a pomocný materiál
Práce (výčet)	Intervalový servis
	Servis výměny brzdové kapaliny
	Čistič paliva vznětového motoru d+m
	Olej převodový vyměnit
	Ekologická likvidace filtru

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 24. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 24. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Superb II combi
Označení modelu	superb combi elegance
Datum výroby	21.09.2011
Kód barvy	F9E
Barva	candy bila
Kód barvy střechy	F9E
Barva střechy	candy bila
Vybavení	Vybavení (ivory)
Kód převodovky	NJJ
Kód motoru	CFGB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	125
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	6A, 6S
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3T539C

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Vestavba audio přípojky
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.L
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	S anténou v bočním okně
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 340A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světla	Boční parkovací světla s dodatečnými směrovými světly ve vnějších zrcátkách
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný

CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC–dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení – dekor dřevo
Dělící stěna	S odnímatelnou síťovou dělící stěnou
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
Dod. zařízení pro měření vzdálenosti	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzálenosti
Dodatečné karosářské obložení boční	Přídavné boční kryty karosérie proti odlétajícímu kamení
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů
Dvojitý DIN rozměr	S dvouDINovou zástavbou
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Hlavní světlomety–halogenové, pravostranný provoz
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu – 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 30
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Chladící box	Chlazená schránka
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Koncové mlhové světlo	Koncová mlhová světla vlevo i vpravo
Kontrola bezpečnostních pasů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Dálkové otevírání víčka palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení

Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Loketní opěra pro přední sedadla	Loketní opěrky pro obě přední sedadla
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrovaný)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4–vál. turbodiesel 2,0 L/125 KW(4V) TDI Common–Rail Agregát: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Nasávání čerstvého vzduchu s prachovým filtrem
Nastavení sedadel	Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu	Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační systém (MID)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlení prostoru řidiče	Dvě vnitřní světla, kontaktní spínače ve dveřích a zpožděným zhasínáním
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon

Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž – zpracování	Palivová nádrž se zvláštní povrchovou úpravou – Coextrousion
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 2
Pneumatiky	Pneumatiky 225/45 R17 94W/Y
Podlahový nosič	Bez podlahového nosiče
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní
Potahy sedadel	Potah sedadel – tkanina
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provedení vozu	Sériové vozidlo
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Přední spojler	Bez čelního spojleru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Komfortní ofukovače
Rádia	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní kolo, neplnohodnotné
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -3T0-
Řídící kódy	Řízení Eurovan
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce s krytkou
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky

Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-NĚMECKO, zvláštní díly
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Asistenční světlo s funkcí "coming home"
Sprej na opravu pneumatik	Bez spreje na opravu pneumatiky
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Příprava pro mobilní telefon s vestavěným mikrofonem
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopříjem	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úroveň výbavy	Luxusní výbava
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varovné zařízení překročení rychlosti	Bez varov. zaříz. překročení rychlosti
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku s koncovkou

Zadní sedadla	Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné a s loketní opěrkou
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zapalovač cigaret	Bez zapalovače cigaret
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	Business Paket Německo
Ostatní	El. nast.sed. řidiče a spoluj.- řidiče s pamětí,bez odkl.schránky,osv.prost.pronohy,el.ovl.z
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
palivo / požár	23. 12. 2011	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bila – kód F9E
Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	24. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	16.11.2011
Datum první registrace vozidla v ČR	10.01.2017
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CFGB
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	125
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	BÍLÁ

Maximální rychlost (km/h)	218
Maximální hmotnost povolená (kg)	2157
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2157

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4838
Šířka celková (mm)	1817
Výška celková (mm)	1529
Rozvor (mm)	2758
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1060/1060
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3957/3957
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET 45; 205/55 R16 94 V
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 94 V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2500
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	7,5/5,2/5,2
Další záznamy	#12: 4 937 – při vybavení tažným zařízením,|#14: 1 510 – při standardní výšce pérování,|#20-21: 6J x 16 ET50; 205/55 R16 94H M+S,|6J x 17 ET45; 205/50 R17 93H M+S,|7J x 17 ET49; 225/45 R17 94W,|7,5J x 17 ET49; 225/45 R17 94W,|7,5J x 18 ET46; 225/40 R18 92Y.|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|Předložený doklad (SRN): DZ428762 odebrán a založen do spisu. RZ SRN: DA FE 6556. |Datum první registrace, dle předložených dokladů (SRN): 16.11.2011.|*ROZCHOD 1 / 2: 1 535 / 1 507|Následující data jsou doplnena automaticky. Pred využitím doporucujeme provést kontrolu.|Rozchod: 1545+1518
 [Alternativní provedení vozidla:
 #19: TŘÍDA A50-X; TMB PS 032]

 CO2: 197/137/159 g/km

 Variabilní provedení vozidla:
 #12: 4 937 – při vybavení tažným zařízením,
 #14: 1 510 – při standardní výšce pérování,
 #20-21: 6J x 16 ET50; 205/55 R16 94H M+S,
 6J x 17 ET45; 205/50 R17 93H M+S,
 7J x 17 ET49; 225/45 R17 94W,
 7,5J x 17 ET49; 225/45 |

	R17 94W,
 7,5J x 18 ET46; 225/40 R18 92Y.

 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

 M: 2758
 N: 1 100/1 100; 1 060/1 060 |
| Emise CO2 (g/km) | 159 |

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.