

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0417231922
Datum aktivace kuponu:	18. 09. 2026 16:23:28
Platnost do:	18. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJG7NE1E0196079

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

77 kW

Objem

1598 ccm

Datum výroby

27. 03. 2014

Datum 1. registrace

25. 04. 2014

Platnost STK (CZ)

15. 09. 2028

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	03/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 27. 03. 2014 Stáří vozidla: 12 let 5 měsíců Barva vozidla: reflex silver metallic – kód A7W Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
	04/2014			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 25. 04. 2014 Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
	10/2014	29 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2015	04/2015	60 500 km	 Francie	Záznam tachometru
	12/2015	92 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2016	06/2016	117 000 km		Záznam tachometru
	07/2016	117 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2016	117 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Na žádost zákazníka Datum kontroly: 08. 08. 2016 Číslo protokolu: CZ-3304-16-08-0244			
	10/2016	117 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací Datum kontroly: 07. 10. 2016 Číslo protokolu: CZ-3304-16-10-0244			
	10/2016		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 21. 10. 2016 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 25. 04. 2014 Přihlášeno jako: Ojeté Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			

	10/2016		 Česko	Změna majitele
	10/2016		 Česko	Změna provozovatele
	10/2016		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2016	117 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2016	117 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	12/2016	117 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
2017	01/2017	117 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	04/2017	117 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2017	117 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2017	117 000 km	 Česko	Prohlídka vozidla
	06/2017	118 000 km	 Česko	Zabezpečení vozidla
	06/2017	118 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
<div>Datum kontroly: 09. 06. 2017 Číslo protokolu: CZ-3305-17-06-0257</div>				
	06/2017		 Česko	Změna majitele
	06/2017		 Česko	Změna provozovatele
	06/2017	119 000 km	 Česko	Poškození
2018	06/2018	132 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2018	135 500 km	 Česko	STK
<div>Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 08. 10. 2018 Číslo protokolu: CZ-3304-18-10-0344</div>				
	10/2018	135 500 km	 Česko	Měření emisí
<div>Datum kontroly: 08. 10. 2018 Číslo protokolu: CZ-430826-18-10-0203</div>				
2019	08/2019		 Česko	Poškození
	11/2019	147 000 km		Servisní záznam
2020	04/2020	154 500 km		Servisní záznam

10/2020

159 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

01. 10. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3304-20-10-0048

10/2020

159 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

01. 10. 2020

Číslo protokolu:

CZ-430826-20-10-0032

10/2020

159 500 km

Servisní záznam

2021

03/2021

163 000 km

Servisní záznam

2022

06/2022

173 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

02. 06. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3305-22-06-0049

06/2022

 Česko

Změna majitele

10/2022

178 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 10. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3305-22-10-0216

10/2022

178 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 10. 2022

Číslo protokolu:

CZ-430815-22-10-0070

2024

10/2024

197 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

01. 10. 2024

Datum příští STK:

15. 09. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3305-24-10-0042

10/2024

197 500 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

01. 10. 2024

Číslo protokolu:

CZ-430815-24-10-0002

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	06/2017
Země	Česko
Výše pojistného plnění	22 749 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	119 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	08/2019
Země	Česko
Odhad nákladů na opravu	6 000 – 7 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
21.10.2016	20.06.2017	Vlastník	Právníková osoba / OSVČ	Andy-auta s.r.o. Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	Ne
21.10.2016	20.06.2017	Provozovatel	Právníková osoba / OSVČ	Andy-auta s.r.o. Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	Ne
20.06.2017	06.06.2022	Vlastník	Právníková osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ne
20.06.2017	–	Provozovatel	Právníková osoba / OSVČ	Jarmila Bambulová Chýnovská 163/, Měšice, 39156 Tábor IČ: 87501848	Ano
06.06.2022	–	Vlastník	Právníková osoba / OSVČ	Jarmila Bambulová Chýnovská 163/, Měšice, 39156 Tábor IČ: 87501848	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	11/2019
Stav tachometru:	147 000 km
Materiál (výčet)	5W-30 Supertech LL Olejový filtr

Závitová zátka, olejová vana

List stěrače

zimní

Kabinový filtr, aktivní uhlí

Servisní prohlídka – výměna motorového oleje

D+M kola z vozidla nad 15“; ALU disk

Vyzouvání pneu z disku nad 15“; ALU disk

Obouvání pneu na disk nad 15“; ALU disk

Vyvážení kola nad 15“; ALU disk

Montáž zink. závaží 310g

Montáž ventilu TR414

Desinfekce výparníku

Číslo záznamu 2 / 4

Datum 04/2020

Stav tachometru: 154 500 km

Práce (výčet) D+M kola z vozidla nad 15“; ALU disk

Vyvážení kola nad 15“; ALU disk

Montáž zink. závaží 180g

Číslo záznamu 3 / 4

Datum 10/2020

Stav tachometru: 159 500 km

Materiál (výčet) PROLINEDIESELFILTERADDITIV

Palivový filtr

Práce (výčet) Provedení TK

Výměna palivového filtru

Číslo záznamu 4 / 4

Datum 03/2021

Stav tachometru: 163 000 km

Materiál (výčet) Brzdové destičky

Sada ložisek kola

Brzdový kotouč

Mazací tuk Superfit 100ml

Práce (výčet) Ložiska předního náboje L – výměna

Ložiska předního náboje P – výměna

Výměna předních brzd. kotoučů a destiček

D+M kola z vozidla nad 15“; ALU disk

Obouvání pneu na disk nad 15“; ALU disk

Vyzouvání pneu z disku nad 15" ALU disk

Vyvážení kola nad 15" ALU disk

Montáž ventilu TR414

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 18. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 21. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut–Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	octavia
Datum výroby	27.03.2014
Kód barvy	A7W
Barva	reflex silver metallic
Kód barvy střechy	A7W
Barva střechy	reflex silver metallic
Vybavení	Vybavení (cerna saten)
Kód převodovky	PYS
Kód motoru	CLHA
Objem ccm	1598
Objem(l)	1,60
Výkon(kW)	77
Počet válců	4
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	5S, 6S, 7A
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E533D

Soupis výbavy vozidla

Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4 vál. diesel motor 1,6L Agregát 04L.1
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu

Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent přední	Bez čelního asistentu, bez City – ANB (aktivní nouzové brzdy)
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD/DVD mechanika se zdičkou pro SD-karty	S CD mechanikou a zdičkami pro dvě SD-karty
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
COC dokumenty	COC-dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu
Dveře	4-dvéřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, AUX-IN a USB
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 05
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "5" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1

Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola opotřebení brzdového obložení	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Víčko palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Make-up zrcátko vlevo	Make-up zrcátka vlevo s krytkou
Make-up zrcátko vpravo	Make-up zrcátka vpravo
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 4
Motory	4-vál. turbodiesel 1,6 L/77 KW(4V) TDI CR Agregát: TF3/TN1/TJ1
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační přístroj-Standard
Nezávislé topení	Bez přídatného/nezávislého topení
Odkládací paket	Odkládací paket 1
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců – standard

Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přidavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omyvací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Akustický paket-standard
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přidavných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91V
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod FRANCOUZSKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h

Rádia	Rádio Standard (Gen1)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -5E0-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Silné zvukové zařízení	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko-francouzsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Pohodlné telefonování, bez připojení venkovní antény
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídatného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie

Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Uzávěrka diferenciálu	Bez uzávěrky diferenciálu
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Multifunkční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu s elektrickým prepínačem
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-FRANCIE
Ostatní	Business
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	09. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	reflex silver metallic – kód A7W
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	06/2017
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A71VS38

Barva vozidla:

ŠEDÁ

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	25.04.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	21.10.2016
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CLHA
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	77
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	191
Maximální hmotnost povolená (kg)	1912
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1912

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4659
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1495
Rozvor (mm)	2668
Ložná plocha délka (mm)	0

Připustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	990/990
Připustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Připustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Připustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	660/660
Připustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3412/3412
Ráfky náprava 1	6J X 15 ET43
Pneumatiky náprava 1	6J X 15 ET43; 195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6J X 15 ET43
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	65
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	4,8/3,6/3,6
Další záznamy	TP FRANCIE: 2014BU90482 ROZCHOD: 1 549/1 520 Variabilní provedení vozidla: #D2 úplné znění verze: NFD7FD7CW002STVL7, #12: max 4 781, #14: min 1 465, #20-21: 6J x 15 ET47; 195/65 R15 91H, 6J x 17 ET45; 205/50 R17 89H, 6J x 17 ET48; 205/50 R17 89H, 6.5J x 16 ET46; 205/55 R16 91H, 6J x 16 ET48; 205/55 R16 91H, 6J x 16 ET50; 205/55 R16 91H, 7.5J x 18 ET51; 225/40 R18 92Y, 7J x 17 ET49; 225/45 R17 91H, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. Následující data jsou doplněna automaticky. Před využitím doporučujeme provést kontrolu. Rozchod: 1541+1514   Variabilní provedení vozidla: #D2 úplné znění verze: NFD7FD7CW002STVL7, #11: max 4 781, #13: min 1 465, #N1-N2: 6J x 15 ET47; 195/65 R15 91H, 6J x 17 ET45; 205/50 R17 89H, 6J x 17 ET48; 205/50 R17 89H, 6.5J x 16 ET46; 205/55 R16 91H, 6J x 16 ET48; 205/55 R16 91H, 6J x 16 ET50; 205/55 R16 91H, 7.5J x 18 ET51; 225/40 R18 92Y, 7J x 17 ET49; 225/45 R17 91H.  Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.    M: 2668, DOVOZ FRANCIE
Emise CO2 (g/km)	104

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	29. 10. 2016
Inzerovaný nájezd	116 915 km



Záznam 2/9

Foto

Datum pořízení inzerátu

05. 11. 2016

Inzerovaný nájezd

116 915 km





Záznam 3/9

Foto

Datum pořízení inzerátu

02. 12. 2016

Inzerovaný nájezd

116 915 km



Záznam 4/9

Foto

Datum pořízení inzerátu

08. 12. 2016


Inzerovaný nájezd

116 915 km



Záznam 5/9		Foto
Datum pořízení inzerátu		31. 01. 2017
Inzerovaný nájezd		116 915 km





Záznam 6/9

Foto

Datum pořízení

05. 04. 2017

Inzerovaný nájezd

116 915 km



Záznam 7/9

Foto

Datum pořízení inzerátu

27. 04. 2017

Inzerovaný nájezd

116 915 km



Záznam 8/9		Foto
Datum pořízení inzerátu		04. 05. 2017
Inzerovaný nájezd		116 915 km





Záznam 9/9

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

23. 05. 2017

Barva vozidla:

stříbrná metal.


Stav tachometru:

116 955 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.