

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7999810413
Datum aktivace kuponu:	23. 04. 2026 10:59:08
Platnost do:	23. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJH7NP6R7010192

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
SUPERB**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
110 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
07/2023


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	07/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 07/2023 Stáří vozidla: 2 roky 9 měsíců Barva vozidla: Graphite Grey Metallic – kód 5X Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
	09/2023	10 km	 Francie	Záznam tachometru
2024	02/2024	28 500 km	 Francie	Záznam tachometru
	08/2024	57 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2025	02/2025	86 000 km	 Francie	Záznam tachometru
	08/2025	114 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2026	03/2026	129 500 km		Záznam tachometru
	03/2026			Fotodokumentace
	04/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země

Ke dni: 23. 04. 2026

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

23. 04. 2026

AGRO LEASING

NE

Ayvens (dříve ALD)

NE

BMW_FS

NE

CASH Partners s.r.o.

NE

CASH4CAR

NE

COFIDIS

NE

ČSOB Leasing, a.s.

NE

D.S. Leasing, a.s.

NE

ESSOX LEASING

NE

GMAC

NE

Home Credit CZ

NE

Home Credit SK

NE

IMPULS-Leasing

NE

Leasing České Spořitelny

NE

Mercedes-Benz

NE

MONETA Auto

NE

MONETA Leasing

NE

Oberbank Leasing

NE

Raiffeisen Leasing

NE

Toyota FS Czech

NE

UniCredit Leasing

NE

UNILEASING a.s.

NE

VEXCAR

NE

VWFS

NE

ZASTAV TO

NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Superb III
Označení modelu	SUP.COM AMB TD110/2.0A7F
Datum výroby	12.07.2023
Kód barvy	5X
Barva	Graphite Grey Metallic
Kód barvy střechy	5X
Barva střechy	Graphite Grey Metallic
Kód převodovky	VCZ
Kód motoru	DTSB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3V534D

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"FRONT ASSIST" – radar scan.of the spacein front of the car, incl.City ANB, without "ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT"
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middel-console),1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TON/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	AirStop® tires 215/55 R17, rolling resistance class A
Ostatní	Alloy wheels "ROTARE AERO" 7J x 17" – 4 pcs
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity

Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative insert "BLACK MIDDLE CARBON"
Ostatní	Diabase Gray Metallic/Diabase Gray Metallic
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic cruise control + Speedlimiter
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	Ext.mirrors, power-folding/adjustable, separately heated,auto-dimming driver's side
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Fleet package
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank with a volume of 66 l
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Germany
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Information kit in French

Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inside rear view mirror with humidity sensor
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke)
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mass damper for steering wheel, XX Hz
Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Radiator grille
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear spoiler in body color
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf

Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 3 years
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof rails
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Space-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartments with cover in trunkside panel
Ostatní	Sun visors with mirror, illuminated
Ostatní	Sunshade on rear door window glasses
Ostatní	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Pressure Monitoring System
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Tow bar, removable with adaptor
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Vehicle class differentiation –3V0–
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without clock
Ostatní	Without compass/road sign display/ dynamic road sign display
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front passenger seat control
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles

Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without lane keeping system
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	08. 08. 2025	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Graphite Grey Metallic – kód 5X

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

23. 04. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inserce




Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.


Záznam 1/4

Foto

Datum pořízení

15. 03. 2026













Záznam 2/4







Foto

Datum pořízení

08. 04. 2026




















Záznam 3/4

Foto

Datum pořízení

09. 04. 2026


















Záznam 4/4




Foto

Datum pořízení

09. 04. 2026







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.