Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1646764537
Datum aktivace kuponu:	19. 09. 2026 16:00:25
Platnost do:	19. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBJR7NU6K5033606

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
KAROQ

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
110 kW

Objem
1498 ccm

Datum výroby
23. 02. 2019

Datum 1. registrace
07. 03. 2019

Platnost STK (CZ)
28. 02. 2027


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	02/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	23. 02. 2019
Stáří vozidla:	7 let 6 měsíců
Barva vozidla:	Lava Blue Metallic – kód 0F
Vyrobeno pro trh:	Česko
Strana řízení:	levostranné

03/2019		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	07. 03. 2019
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	07. 03. 2019
Doba od výroby po 1. přihlášení:	Menší než měsíc
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	MODRÁ

03/2019		Česko	Změna majitele
03/2019		Česko	Změna provozovatele
03/2019		Česko	Vystavení technického průkazu
10/2019	6 000 km		Záznam tachometru
2021 03/2021	13 000 km	Česko	Záznam tachometru
2022 02/2022	18 000 km	Česko	Záznam tachometru
2023 03/2023	25 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	03. 03. 2023
Číslo protokolu:	CZ-480341-23-03-0045

03/2023	25 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	14. 03. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3833-23-03-0307

	03/2023	25 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	14. 03. 2023
Číslo protokolu:	CZ-480341-23-03-0161

2024

01/2024	25 500 km		Záznam tachometru
01/2024	32 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	26. 01. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3829-24-01-1201

02/2024		Česko	Změna majitele
02/2024		Česko	Změna provozovatele
02/2024	32 000 km	Česko	Prohlídka vozidla
03/2024		Česko	Změna majitele
03/2024		Česko	Změna provozovatele

2025

02/2025	40 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	28. 02. 2025
Datum příští STK:	28. 02. 2027
Číslo protokolu:	CZ-3322-25-02-1118

02/2025	40 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	28. 02. 2025
Číslo protokolu:	CZ-430318-25-02-0241

2026

01/2026	51 000 km	Česko	Prohlídka vozidla

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi

vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
07.03.2019	16.02.2024	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
07.03.2019	16.02.2024	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
16.02.2024	04.03.2024	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	AutoESA a.s. Kazaňská 170/26, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 25627538	Ne
16.02.2024	04.03.2024	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	AutoESA a.s. Kazaňská 170/26, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 25627538	Ne
04.03.2024	**–**	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**
04.03.2024	**–**	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 19. 09. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 21. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE

CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA KAROQ(NU73N5) 1.5 TSI 110 kW ACT Ambition
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,4 / 4,7 / 5,3
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
Asistent rozjezdu do kopce
Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
Dálkové ovládání audia na volantu
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
Denní svícení
Dynamické řízení
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem
Elektronická ruční brzda
Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50
Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světla: brzdová světla, postranní blikače, denní svícení a zadní světla
Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 4,111:1 první převodový stupeň (poměr), 2,118:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,360:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,029:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,857:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,733:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,000:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ250-6F, typ - manuální

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým sensorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívané ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hlliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládácí prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Ambition Plus

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail

sedadla / zranění	31. 08. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Lava Blue Metallic – kód 0F
Barva při první registraci v CZ	Modrá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 09. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	07.03.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	07.03.2019
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KAROQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DAD

Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	204
Maximální hmotnost povolená (kg)	1916
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1916

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4382
Šířka celková (mm)	1841
Výška celková (mm)	1603
Rozvor (mm)	2624
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3416/3416
Ráfky náprava 1	7JX18 ET45
Pneumatiky náprava 1	215/50 R18 92W
Ráfky náprava 2	7JX18 ET45
Pneumatiky náprava 2	215/50 R18 92W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,6/4,9/4,9
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #N: NÁPRAVA 2: +0 KG – PŘI PROVOZU S PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM; | #14 ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1 541 MM | NÁPRAVA 1: MAX.1 576 MM | #N.1-N.2: | 215/50 R18 92W; 7JX18 ET45; | 215/55 R17 94V; 7JX17 ET45; | 215/60 R16 95V; 6JX16 ET43; | 215/60 R16 99V; 6JX16 ET43; | 215/55 R17 94V M+S; 7JX17 ET45 | #11: MAX 4 496 | #13: MAX 1 624 | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. |
Emise CO2 (g/km)	124

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	28. 02. 2024
Stav tachometru:	32 083 km
Stav vozidla	Drobné poškození mimo poškození skel
















Záznam 2/2	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	11. 01. 2026
Stav tachometru:	51 237 km
Stav vozidla	Drobné poškození mimo poškození skel

























Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.