

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2105619043
Datum aktivace kuponu:	02. 09. 2026 12:28:26
Platnost do:	02. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBLJ9NS0H8006404

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

KODIAQ

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

110 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

29. 11. 2016

Datum 1. registrace

02. 12. 2016

Platnost STK (CZ)

18. 10. 2026

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	11/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 29. 11. 2016			
	Stáří vozidla: 9 let 9 měsíců			
	Barva vozidla: cappuccino bezova – kód F8H			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	12/2016		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 02. 12. 2016			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 02. 12. 2016			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŽLUTÁ			
2017	12/2016		 Česko	Změna majitele
	12/2016		 Česko	Změna provozovatele
	12/2016		 Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2017	100 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 26. 07. 2017			
	Číslo protokolu: CZ-3114-17-07-2429			
	08/2017		 Česko	Změna majitele
	08/2017		 Česko	Změna provozovatele
	08/2017	500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2017	500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	10/2017	500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2017	200 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 07. 11. 2017			
	Číslo protokolu: CZ-3114-17-11-0641			
	11/2017		 Česko	Změna majitele
	11/2017		 Česko	Změna provozovatele

2018	07/2018	13 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2018	13 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2018	21 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2019	02/2019	25 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2019	37 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2020	06/2020		 Česko	Poškození
	06/2020	44 000 km		Zabezpečení vozidla
	06/2020	44 000 km	 Česko	Prohlídka vozidla
	07/2020	44 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2020	44 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2020	46 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2020	48 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:
Datum kontroly:
Číslo protokolu:

Pravidelná
20. 10. 2020
CZ-3225-20-10-1256

10/2020	48 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	-----------	---	--------------

Datum kontroly:
Číslo protokolu:

20. 10. 2020
CZ-421024-20-10-0876

2021	09/2021	56 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2021	60 000 km	 Česko	Poškození
2022	01/2022	60 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:
Číslo protokolu:

07. 01. 2022
CZ-3243-22-01-0555

01/2022	60 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
---------	-----------	---	--------------------

Datum kontroly:
Číslo protokolu:

07. 01. 2022
CZ-3243-22-01-0564

01/2022		 Česko	Změna majitele
01/2022		 Česko	Změna provozovatele

01/2022	60 000 km	Česko	Prohlídka vozidla
10/2022	74 000 km		Záznam tachometru
10/2022	75 000 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 20. 10. 2022
Číslo protokolu: CZ-3222-22-10-0649

2024	03/2024	103 500 km	Česko	Záznam tachometru
	10/2024	116 000 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 18. 10. 2024
Datum příští STK: 18. 10. 2026
Číslo protokolu: CZ-3222-24-10-0584

10/2024	116 000 km	Česko	Měření emisí
---------	------------	-------	--------------

Datum kontroly: 18. 10. 2024
Číslo protokolu: CZ-421031-24-10-0247

2025	07/2025	Česko	Poškození
------	---------	-------	-----------

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3

Datum	06/2020
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	11 387 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 3

Datum	11/2021
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	200 664 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	60 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 3

Datum	07/2025
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	2 500 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
02.12.2016	01.08.2017	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Škoda Auto a.s. tř. Václava Klementa 869/, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav IČ: 177041	Ne
02.12.2016	01.08.2017	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Škoda Auto a.s. tř. Václava Klementa 869/, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav IČ: 177041	Ne
01.08.2017	09.11.2017	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Auto Palace Spořilov s.r.o. Na Chodovci 2457/1, Záběhlce, 14100 Praha IČ: 48591149	Ne
01.08.2017	09.11.2017	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Auto Palace Spořilov s.r.o. Na Chodovci 2457/1, Záběhlce, 14100 Praha IČ: 48591149	Ne
09.11.2017	10.01.2022	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Karel Plzák – PHOTO – COPY SERVICE Břidličná 11/1, Podolí, 14700 Praha IČ: 11238593	Ne
09.11.2017	10.01.2022	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Karel Plzák – PHOTO – COPY SERVICE Břidličná 11/1, Podolí, 14700 Praha IČ: 11238593	Ne
10.01.2022	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Leoš Jan 191/, Masečín, 25207 Štěchovice IČ: 49852973	Ano
10.01.2022	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Leoš Jan 191/, Masečín, 25207 Štěchovice IČ: 49852973	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 02. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE

D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA KODIAQ(NS735Z) 2.0 TDI 110 kW Ambition 4x4 DSG
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,8 / 5,2 / 5,7
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdové síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a systém vyhnutí chodcům

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na volantu, sekvenční manuální, automatický režim, typ – DCT manuální sekvenční s auto modelem a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 8,0 a dotykový obrazovka

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači, zadní elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, zadní pérování multi-link se stabilizátorem

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: přes SIM ve vozidle

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vyhřívané ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display a pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, směr sezení – dopředu, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Bezpečnost

bocní airbagy vzadu

Crew Protect Assist – proaktivní ochrana cestujících a boční airbagy vzadu

Funkčnost

Driving Mode Select – volba jízdního režimu

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Vkládané tkané koberce

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Mitykas 7J x 17"

Zabezpečení vozu

Páté dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	30. 06. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	cappuccino bezova – kód F8H
Barva při první registraci v CZ	Žlutá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	06/2020
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A72FN46
Barva vozidla:	ŽLUTÁ

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	02.12.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	02.12.2016
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFG
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŽLUTÁ
Maximální rychlost (km/h)	194
Maximální hmotnost povolena (kg)	2352
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2352

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4697
Šířka celková (mm)	1882
Výška celková (mm)	1655
Rozvor (mm)	1576/1566
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1180/1180
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1220/1220
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2300/2300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4652/4652
Ráfky náprava 1	7JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	7JX17 ET40; 215/65 R17 99V

Ráfky náprava 2	7JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	215/65 R17 99V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	6,8/5,2/5,2
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: 9 KG #ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1576 MM NÁPRAVA 1: MAX.1586 MM #20-21: 215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38; 235/50 R19 99V 7JX19 ET43; 235/55 R18 100V 7JX18 ET43; 235/55 R18 100V M S 7JX18 ET43 #12: MAX 4798 #14: MAX 1676 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	149

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/7	Foto
Datum pořízení inzerátu	04. 08. 2017
Inzerovaný nájezd	500 km





Záznam 2/7

Foto

Datum pořízení

05. 08. 2017

Inzerovaný nájezd

500 km





Záznam 3/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 09. 2017

Inzerovaný nájezd

500 km



Záznam 4/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 10. 2017

Inzerovaný nájezd

500 km





Záznam 5/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 10. 2017

Inzerovaný nájezd

500 km







Záznam 6/7

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

30. 06. 2020

Barva vozidla:


Žlutá



Stav tachometru:

43 825 km

Stav vozidla

Drobné poškození skel i ostatních částí vozidla





Záznam 7/7

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

18. 01. 2022

Barva vozidla:

žlutá

Stav tachometru:

60 232 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.