# Výpis z historie vozidla

| | |
|---|---|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 6428109923 |
| Datum aktivace kuponu: | 11. 09. 2026 13:29:00 |
| Platnost do: | 11. 10. 2026 23:59:59 |

## Základní údaje o vozidle

**VIN**
TMBLN9NS1R8006949

kontrolní číslice je v pořádku

**Tovární značka**
ŠKODA

**Model**
KODIAQ

**Typ karoserie**
kombi

**Druh vozidla**
osobní

**Palivo**
nafta

**Výkon**
147 kW

**Objem**
1968 ccm

**Datum výroby**
23. 06. 2023


## Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

**Doporučení:**

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



# Přehled historie

| | Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06/2023 | 0 km | | Vozidlo vyrobeno |

| | |
|---|---|
| Datum výroby vozidla: | 23. 06. 2023 |
| Stáří vozidla: | 3 roky 2 měsíce |
| Barva vozidla: | Graphite Grey Metallic – kód 5X |
| Vyrobeno pro trh: | Německo |
| Strana řízení: | levostranné |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 08/2023 | 10 km | Německo | Servisní záznam |
| 2024 | 03/2024 | 28 500 km | Německo | Servisní záznam |
| | 09/2024 | 58 000 km | Německo | Servisní záznam |
| 2025 | 05/2025 | 88 500 km | Německo | Servisní záznam |
| | 12/2025 | 119 500 km | Německo | Servisní záznam |

# Kontrola poškození

## Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

# Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

| Číslo záznamu 1 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 08/2023 |
| Země | Německo |
| Stav tachometru: | 10 km |

| | |
|---|---|
| Práce (výčet) | Delivery inspection |

| Číslo záznamu 2 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 03/2024 |
| Země | Německo |
| Stav tachometru: | 28 500 km |
| Práce (výčet) | Workshop remark |
| | Inspection with oil change |

| Číslo záznamu 3 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 09/2024 |
| Země | Německo |
| Stav tachometru: | 58 000 km |
| Práce (výčet) | Workshop remark |
| | Inspection with oil change |

| Číslo záznamu 4 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 05/2025 |
| Země | Německo |
| Stav tachometru: | 88 500 km |
| Práce (výčet) | Inspection with oil change |

| Číslo záznamu 5 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 12/2025 |
| Země | Německo |
| Stav tachometru: | 119 500 km |
| Práce (výčet) | Inspection with oil change |

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

## Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

| Zdroj | Ke dni 11. 09. 2026 |
|---|---|
| Česko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Slovensko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Maďarsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Rumunsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Slovinsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Ukrajina – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Kanada – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |
| Soukromé databáze* | NE – není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

| Země | Ke dni: 11. 09. 2026 |
|---|---|
| Česko | NE – není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 11. 09. 2026 |
|---|---|
| AGRO LEASING | NE |
| Ayvens | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH Partners s.r.o. | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| Home Credit SK | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |
| VEXCAR | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

## Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|---|---|
| **Značka** | Škoda |
| **Název modelu** | Kodiaq |
| **Označení modelu** | KODIAQ SPO TD147/2.0A7A |
| **Datum výroby** | 23.06.2023 |

| | |
|---|---|
| Kód barvy | 5X |
| Barva | Graphite Grey Metallic |
| Kód barvy střechy | 5X |
| Barva střechy | Graphite Grey Metallic |
| Kód převodovky | VEB |
| Kód motoru | DTUA |
| Objem ccm | 1968 |
| Objem(l) | 2,00 |
| Výkon(kW) | 147 |
| Země | Prodejní program NĚMECKO |
| Iso název země | Německo |
| Převodovka | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive |
| Počet převodových stupňů | 7 |
| Řazení | AUT |
| Kód řízení | LHD |
| Prodejní typ | NS7R9Z |

## Soupis výbavy vozidla

| | |
|---|---|
| Ostatní | "CLIMATRONIC" – Dual-zone air conditioning with electronic regulation,combifilter with aut. air recirculation |
| Ostatní | "DRIVER ALERT" – driver alert system |
| Ostatní | "PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear) |
| Ostatní | "REAR VIEW" |
| Ostatní | "SMART LINK" (wired and wireless connect) |
| Ostatní | "SportLine" |
| Ostatní | "SUNSET" + front side acoustic windows |
| Ostatní | "TRAVELLER ASSISTANT BASIC"-trafic sign recog. LANE ASISST.,INTELLIGENT LIGHT ASISST.,and navi AMUNDSEN, Europe |
| Ostatní | 12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment |
| Ostatní | 230-V outlet in luggage compartment |
| Ostatní | 2x USB in front, 2x USB in rear (middel-console),1x USB in rear-view mirror |
| Ostatní | 3-point seat belt for center rear seat |
| Ostatní | 3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment |
| Ostatní | 3-point seat belts, outer rear with ECE label |
| Ostatní | 4-cylinder diesel engine 2.0 l |
| Ostatní | 4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 147 kW |
| Ostatní | 4-way lumbar support for the front seats |
| Ostatní | 7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF |
| Ostatní | 8 speakers (passive) |
| Ostatní | Adapter |
| Ostatní | Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter |
| Ostatní | Additional exterior noise suppression |

| | |
|---|---|
| Ostatní | air conditioning "Climatic" |
| Ostatní | AirStop® tires 235/50 R19 |
| Ostatní | Alloy wheels 7J x 19 "TRIGLAV" Anthracite |
| Ostatní | Alternator 180 A |
| Ostatní | Antenna for FM reception only, diversity |
| Ostatní | Anti-theft alarm system "Plus" incl. single door opening |
| Ostatní | Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection |
| Ostatní | Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h) |
| Ostatní | Battery 380 A (68 Ah) |
| Ostatní | Black decorative trims |
| Ostatní | Black design package |
| Ostatní | Black roof rails |
| Ostatní | Body-colored lower side trims |
| Ostatní | Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming |
| Ostatní | Business for JOY |
| Ostatní | Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz |
| Ostatní | Center armrest in front |
| Ostatní | Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear |
| Ostatní | Components with special surface appearance |
| Ostatní | Control of series production |
| Ostatní | Convenience package with SAFELOCK |
| Ostatní | Cornering light and poor weather light |
| Ostatní | Crossover |
| Ostatní | Curb weight range 1 |
| Ostatní | DAB – Digital radio reception |
| Ostatní | Decorative inserts, carbon |
| Ostatní | Diabase Gray Metallic/Diabase Gray Metallic |
| Ostatní | Disc brakes in front, 16-inch (303 mm diameter) |
| Ostatní | Disc brakes in rear |
| Ostatní | Door and side trim panel |
| Ostatní | Driver knee airbag |
| Ostatní | Driving Mode Selection |
| Ostatní | Driving on the right |
| Ostatní | Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1) |
| Ostatní | ECO function |
| Ostatní | Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat |
| Ostatní | Emergency call system eCall+ |
| Ostatní | Emission standard EU6 AP |
| Ostatní | Equipment 1 |
| Ostatní | Equipment options subset for Germany |
| Ostatní | ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR |

| | |
|---|---|
| Ostatní | Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct. |
| Ostatní | Front head restraints |
| Ostatní | Front stabilizer bar |
| Ostatní | Fuel filler cap |
| Ostatní | Fuel system for diesel engine |
| Ostatní | Gearshift knob/handle in leather |
| Ostatní | Head restraints in rear with additional function |
| Ostatní | Headlamp washer system |
| Ostatní | Heated front and outer rear seats in 2nd row of seats |
| Ostatní | Heated windscreen + rain sensor with Light Assist |
| Ostatní | Heated winscreen washer nozzles |
| Ostatní | Hill start assist/hill descent control |
| Ostatní | Independent heating with remote control |
| Ostatní | Initial standard fuel filling (6L) |
| Ostatní | Installation differentiation for transmission DQ381 -- vehicle components -- |
| Ostatní | Instrument cluster, km/h speedometer |
| Ostatní | Interior ambient lighting, type 1 |
| Ostatní | Interior light in footwell in front and rear |
| Ostatní | Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear |
| Ostatní | ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats) |
| Ostatní | Kessy Full with Alarm and SAFE system |
| Ostatní | Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK |
| Ostatní | Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist |
| Ostatní | Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles, heated |
| Ostatní | LED headlamps and LED rear position lamps |
| Ostatní | LED headlamps with variable light distribution |
| Ostatní | LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling |
| Ostatní | Left exterior mirror, convex |
| Ostatní | Left-hand drive |
| Ostatní | LongLife Service Regime |
| Ostatní | Luggage compartment cover, sliding |
| Ostatní | Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven |
| Ostatní | Luggage compartment lamp |
| Ostatní | Luggage pockets on backrest |
| Ostatní | Manual in German |
| Ostatní | Matrix beam |
| Ostatní | Mechanical rear seat release |
| Ostatní | Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature |
| Ostatní | Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible |
| Ostatní | Nameplate in black |
| Ostatní | Navi Columbus + Web Radio |

| | |
|---|---|
| Ostatní | Net partition |
| Ostatní | No special purpose vehicle, standard equipment |
| Ostatní | Non-smoker's package |
| Ostatní | Not hot country |
| Ostatní | Operating permit, alteration |
| Ostatní | Optional infotainment system (MIB3) |
| Ostatní | Panoramic glass roof |
| Ostatní | Parking brake |
| Ostatní | Parking heater with radio remote control |
| Ostatní | Part set without country-specific prescriptive standard |
| Ostatní | Pedestrian Monitoring |
| Ostatní | Personalization incl. 3 keys |
| Ostatní | Power seat adjustment for both front seats with memory feature |
| Ostatní | Premium comfort seats in front |
| Ostatní | Proactive occupant protection system |
| Ostatní | Progressive steering |
| Ostatní | quattro |
| Ostatní | Rear axle weight, type 1 |
| Ostatní | Rear fog lamp |
| Ostatní | Rear seat bench/backrest, split folding |
| Ostatní | Rear shock absorption |
| Ostatní | Rear spoiler in body color |
| Ostatní | Rear stabilizer bar |
| Ostatní | REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High |
| Ostatní | Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors) |
| Ostatní | Refrigerant R1234yf |
| Ostatní | Regional code " ECE " for radio |
| Ostatní | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment |
| Ostatní | Remote Access + Infotainment Online 3 years |
| Ostatní | Right exterior mirror, convex |
| Ostatní | Scuff plates in door apertures |
| Ostatní | Seat trim covers in Suedia |
| Ostatní | Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature |
| Ostatní | Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable ) |
| Ostatní | Shock absorption in front |
| Ostatní | Side airbag in front and rear with curtain airbag |
| Ostatní | Special identification label for EC for M1 passenger vehicles |
| Ostatní | Special interior noise suppression |
| Ostatní | Sports bumpers |
| Ostatní | Stainless steel pedals |
| Ostatní | Standard battery/alternator capacity |

| | |
|---|---|
| Ostatní | Standard climatic zones |
| Ostatní | Standard manufacturing sequence |
| Ostatní | Standard paint coating |
| Ostatní | Standard wheel bolts |
| Ostatní | Start-stop system with regenerative braking |
| Ostatní | Storage compartment |
| Ostatní | Storage compartments with cover in trunkside panel |
| Ostatní | Sun visors with mirror, illuminated |
| Ostatní | Sunshade on rear door window glasses |
| Ostatní | Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast |
| Ostatní | Textile floor mats "LOUNGE STEP" |
| Ostatní | Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant |
| Ostatní | Tire pressure monitoring system |
| Ostatní | Tires without specification of tire brand |
| Ostatní | Tool kit |
| Ostatní | Tow bar, removable with adaptor |
| Ostatní | Trailer hitch |
| Ostatní | Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures |
| Ostatní | Trims for alloy wheels |
| Ostatní | Two-tone horn |
| Ostatní | Type approval country Germany |
| Ostatní | Unsplit molded headliner |
| Ostatní | Variable boot floor |
| Ostatní | Variant |
| Ostatní | Vehicle class differentiation -55A- |
| Ostatní | Virtual pedal |
| Ostatní | Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact |
| Ostatní | Voice control |
| Ostatní | Washer fluid level indicator |
| Ostatní | Weight range 17 installation control only, no requirement forecast |
| Ostatní | Wheelbase |
| Ostatní | Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor |
| Ostatní | Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield |
| Ostatní | With dynamic road sign display |
| Ostatní | With electronic steering column lock |
| Ostatní | With multifunction camera |
| Ostatní | Without activated carbon canister with SCR |
| Ostatní | Without additional front underbody guard |
| Ostatní | Without additional malfunction display |
| Ostatní | Without additional tires |
| Ostatní | Without alternative drive system |

| | |
|---|---|
| Ostatní | Without backrest release for front seats |
| Ostatní | Without bracket |
| Ostatní | Without decals and emblems |
| Ostatní | Without delivery equipment |
| Ostatní | Without drawers under front seats |
| Ostatní | Without electronic engine sound measures |
| Ostatní | Without fire extinguisher |
| Ostatní | Without folding table on front seat backrest |
| Ostatní | Without head-up display |
| Ostatní | Without heat accumulator/auxiliary heater |
| Ostatní | Without child seat anchora in front (ISOFIX) |
| Ostatní | Without chrome package |
| Ostatní | Without lane change assist |
| Ostatní | Without locking and starting systems |
| Ostatní | Without mud flap |
| Ostatní | Without overhead storage compartment |
| Ostatní | Without seat ventilation/massage seat |
| Ostatní | Without second battery |
| Ostatní | Without ski bag |
| Ostatní | Without special body measures |
| Ostatní | Without tie down straps/net/pocket |

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

## Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

| | |
|---|---|
| Barva dle výrobce vozidla | Graphite Grey Metallic – kód 5X |

## Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| | |
|---|---|
| Informace o provedeném značení skel | 11. 09. 2026 |
| Značení skel | NE |

## Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.