

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9515984809
Datum aktivace kuponu:	31. 05. 2026 13:46:51
Platnost do:	30. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

U5YZT81UABL076717

**Tovární značka**
HYUNDAI**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1685 ccm**Platnost STK (CZ)**
30. 01. 2027**Model**
IX35**Palivo**
nafta**Datum výroby**
20. 12. 2010**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
85 kW**Datum 1. registrace**
24. 03. 2011 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	12/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 20. 12. 2010			
	Stáří vozidla: 15 let 5 měsíců			
	Barva vozidla: kód AA1			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: Není k dispozici			
2011	03/2011		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 24. 03. 2011			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 24. 03. 2011			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	03/2011		 Česko	Změna provozovatele
	03/2011		 Česko	Vystavení technického průkazu
2012	01/2012		 Česko	Změna majitele
	01/2012		 Česko	Změna provozovatele
	03/2012	24 500 km		Servisní záznam
	04/2012	26 500 km		Servisní záznam
	06/2012	28 500 km		Servisní záznam
	12/2012	36 000 km		Servisní záznam
2013	03/2013	38 500 km		Servisní záznam
	03/2013	38 500 km		Servisní záznam
2014	04/2014	51 000 km		Servisní záznam
	04/2014	51 000 km		Servisní záznam
	05/2014	52 500 km		Servisní záznam
	09/2014	55 500 km		Servisní záznam
	10/2014	58 500 km	 Česko	Poškození
2015	01/2015	59 500 km		Servisní záznam

02/2015	60 000 km		Servisní záznam
02/2015	60 000 km		Servisní záznam
03/2015	61 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 05. 03. 2015
Číslo protokolu: CZ-3733-15-03-0266

11/2015		 Česko	Poškození
---------	--	---	-----------

2017	03/2017	84 000 km	 Česko	STK
------	---------	-----------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 03. 03. 2017
Číslo protokolu: CZ-3733-17-03-0214

2018	02/2018			Servisní záznam
------	---------	--	--	-----------------

2019	02/2019	106 500 km	 Česko	STK
------	---------	------------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 28. 02. 2019
Číslo protokolu: CZ-3733-19-02-1326

02/2019	106 500 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 28. 02. 2019
Číslo protokolu: CZ-471413-19-02-0762

09/2019	112 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
---------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 26. 09. 2019
Číslo protokolu: CZ-3640-19-09-1188

09/2019		 Česko	Změna majitele
---------	--	---	----------------

09/2019		 Česko	Změna provozovatele
---------	--	---	---------------------

10/2019	112 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
---------	------------	---	-----------------

12/2019

113 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

02. 12. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3619-19-12-0071

12/2019

112 500 km

Záznam tachometru

12/2019

 Česko

Změna majitele

12/2019

 Česko

Změna provozovatele

12/2019

113 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

18. 12. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3310-19-12-0658

12/2019

 Česko

Změna majitele

12/2019

 Česko

Změna provozovatele

2021

02/2021

119 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3310-21-02-0345

02/2021

119 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-430508-21-02-0189

2023

02/2023

142 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

03. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3310-23-02-0120

02/2023

142 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

03. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-430508-23-02-0065

2024

01/2024

155 500 km

 Česko

Poškození

2025

01/2025

173 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	30. 01. 2025
Datum příští STK:	30. 01. 2027
Číslo protokolu:	CZ-3310-25-01-0896

01/2025

173 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:	30. 01. 2025
Číslo protokolu:	CZ-430508-25-01-0524

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 3

Datum	10/2014
Země	ČR
Výše pojistného plnění	7 628 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	58 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 3

Datum	11/2015
Země	ČR
Výše pojistného plnění	6 949 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Pojistná událost

3 / 3

Datum	01/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	7 994 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	155 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
24.03.2011	02.01.2012	Provozovatel	Právní osoba / OSVČ	Prodejní interiéry s.r.o. U Řeky 409/48, Oblekovice, 67181 Znojmo IČ: 26981726	Ne
02.01.2012	30.09.2019	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
02.01.2012	30.09.2019	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne

30.09.2019	03.12.2019	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Peter Vrbjar 287/, 53002 Starý Mateřov IČ: 76566897	Ne
30.09.2019	03.12.2019	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Peter Vrbjar 287/, 53002 Starý Mateřov IČ: 76566897	Ne
03.12.2019	18.12.2019	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
03.12.2019	18.12.2019	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
18.12.2019	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
18.12.2019	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 14

Datum	03/2012
Stav tachometru:	24 500 km
Materiál (výčet)	Glacidet – letní CASTROL Antifreeze NF CASTROL 5W-30 OE Edge Profesional FILTR OLEJE 1,4/1,6CRDi i20 FILTR SÁNÍ FILTR PYLOVÝ
Práce (výčet)	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY PROHLÍDKA KAROSERIE KONTROLA KLIMATIZACE VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE SEŘÍZENÍ GEOMETRIE VOZU Vyčištění a promazání předních brzdových třmenů a destiček Vyčištění a promazání zadních brzdových třmenů a destiček

Číslo záznamu 2 / 14

Datum	04/2012
Stav tachometru:	26 500 km
Materiál (výčet)	PUMP ASSY-VACUU
Práce (výčet)	Výměna podtlakového čerpadla.

Číslo záznamu 3 / 14

Datum	06/2012
Stav tachometru:	28 500 km
Práce (výčet)	AUDIO
	Administrativní poplatek – Autocentr

Číslo záznamu 4 / 14

Datum	12/2012
Stav tachometru:	36 000 km
Materiál (výčet)	FILTR PALIVA CRDI
Práce (výčet)	Výměna filtru paliva

Číslo záznamu 5 / 14

Datum	03/2013
Stav tachometru:	38 500 km
Materiál (výčet)	FILTR PYLOVÝ
	BLADE-RR WINDOW WIPER
	FILTR OLEJE 1,4/1,6CRDi i20
	CASTROL 5W-30 OE Edge Profesional
	Žárovka 12v-5w – bezpaticová
Práce (výčet)	Výměna lišty stěrače.
	Vyčištění a promazání zadních brzdových třmenů a destiček
	Vyčištění a promazání předních brzdových třmenů a destiček
	Mytí vozidla, sleva 100,-
	VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE
	KONTROLA KLIMATIZACE
	PROHLÍDKA KAROSERIE
	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY

Číslo záznamu 6 / 14

Datum	03/2013
Stav tachometru:	38 500 km
Materiál (výčet)	LINK ASSY-FR STABILIZER
	TAHLO STABILIZA
Práce (výčet)	SKUPINA TÁHLA – STABILIZÁTOR

Číslo záznamu 7 / 14

Datum	04/2014
-------	---------

Stav tachometru:	51 000 km
Materiál (výčet)	Žárovka 12v-5w – bezpaticová
	CASTROL brzdová kapalina DOT4
	Závaží kola nalepovací
	CASTROL 5W-30 OE Edge Profesional
	FILTR OLEJE 1,4/1,6CRDi i20
Práce (výčet)	FILTR PYLOVÝ
	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY
	PROHLÍDKA KAROSERIE
	KONTROLA KLIMATIZACE
	RUČNÍ MYTÍ VOZIDLA
	Vyčištění a promazání předních brzdových třmenů a destiček
	Vyčištění a promazání zadních brzdových třmenů a destiček
	Vyvážení kol, al. disk
	Výměna žárovky lev. předního parkovacího světla.

Číslo záznamu 8 / 14

Datum	04/2014
Stav tachometru:	51 000 km
Materiál (výčet)	SWITCH ASSY-BRA
Práce (výčet)	Výměna brzdového spínače.

Číslo záznamu 9 / 14

Datum	05/2014
Stav tachometru:	52 500 km
Materiál (výčet)	Žárovka h7
Práce (výčet)	Výměna žárovky předního pravého světla.

Číslo záznamu 10 / 14

Datum	09/2014
Stav tachometru:	55 500 km
Materiál (výčet)	Spojka ostříkovačů
	Žárovka H7
Práce (výčet)	Oprava ostříkovačů
	Výměna žárovky předního světla.

Číslo záznamu 11 / 14

Datum	01/2015
Stav tachometru:	59 500 km

Materiál (výčet)

FILTR PALIVA CRDI

Práce (výčet)

FILTR – PALIVO

PRÁCE S DIAGNOSTICKÝM PROGRAMEM

Číslo záznamu 12 / 14

Datum

02/2015

Stav tachometru:

60 000 km

Práce (výčet)

Administrativní poplatek – Autocentr

Číslo záznamu 13 / 14

Datum

02/2015

Stav tachometru:

60 000 km

Práce (výčet)

SKUPINA NÁDRŽE – PALIVOVÁ

PHM NM 20litrů

Číslo záznamu 14 / 14

Datum

02/2018

Práce (výčet)

Výměna filtru paliva, čištění pálivové nádrže.

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj

Ke dni 31. 05. 2026

 Česko – Policie NE – není evidováno jako odcizené Maďarsko – Policie NE – není evidováno jako odcizené Rumunsko – Policie NE – není evidováno jako odcizené Slovinsko – Policie NE – není evidováno jako odcizené

 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 06. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE

D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Hyundai
Model	IX35/TUCSON 10 (SLOVAKIA PLANT-EUR) (2010-) [SEURPTMZ10]
Datum výroby	20.12.2010
Motor	DOHC - TCI 1700 CC - U2
Objem(l)	1,70
Verze převodovky	MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
Počet převodových stupňů	6
Kód barvy	AA1
Země	Czech
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON - 5DR 5P
Palivo	DIESEL - DIESEL
Oblast	C51

Speciální verze	EUR
Pohon	2WD
Řazení	MAN

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	***
Ostatní	215 TIRE - 215/70 R16
Ostatní	4-SPOKE - POLY URETHANE
Ostatní	A PILLAR - STD
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACTIVE HEAD RESTRAINT
Ostatní	AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE
Ostatní	AMS - W/ MICOM
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
Ostatní	ANTI-CORROSION TREATMENT
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO DOWN(W/ILLUM)
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Ostatní	B PILLAR - STD
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
Ostatní	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Ostatní	BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BLADE TYPE - AERO
Ostatní	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	BULB TYPE - 2 BULB
Ostatní	C PILLAR - STD
Ostatní	CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CLEAR
Ostatní	CLOTH - CLOTH
Ostatní	CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
Ostatní	COLOR - BLACK
Ostatní	COLOR - BODY COLOR
Ostatní	COMPONENT- 2 DIN

Ostatní	CTR
Ostatní	CTR – ELR
Ostatní	CTR – GLOW LAMP
Ostatní	CUP HOLDER – FR(W/O ILL)
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	D PILLAR – STD
Ostatní	DAY/NIGHT TYPE
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DR AJAR – DR AJAR
Ostatní	DR FRAME MLDG – BLACK
Ostatní	DR SCUFF – STD
Ostatní	DRINK HOLDER
Ostatní	DRIVER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	E.S.P
Ostatní	E.S.P OFF
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	EMISSION REGULATION – EURO 5
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE COVER – SEMI
Ostatní	ENGINE GASKET – NON ASBESTOS
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	ESCORT
Ostatní	FLOOR – N/PUNCH
Ostatní	FORMED TYPE – STD
Ostatní	FR – 1 EA
Ostatní	FR – REFLECTOR
Ostatní	FR – W/ SUNGLASSES
Ostatní	FR BRAKE – DISC-16 INCH
Ostatní	FR COOLER – MANUAL A/CON
Ostatní	FR DR GLASS – TINTED
Ostatní	FR SUSP TYPE – MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER – INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER-2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION – AM9K/FM50K
Ostatní	FREQUENCY-SMART KEY – GENERAL
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE – CABLE
Ostatní	FUEL TANK MATERIAL – STEEL
Ostatní	FUEL TANK-CAPACITY – 58 LITER

Ostatní	FUNCTION – AIR FILTER
Ostatní	GLOVE BOX–COOLING
Ostatní	GLOW INDICATOR
Ostatní	GRADE – GL
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & TILT
Ostatní	HEATER CONTROL KNOB
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HIGH GRADE
Ostatní	HOLDER – UPR ANCHOR
Ostatní	HORN – SINGLE
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	INTEGRATED – CLEAR LENS
Ostatní	KEYLESS ENTRY–B/ALARM
Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	LH
Ostatní	LOAD LIMITER
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE CTR TRAY
Ostatní	LUGGAGE LAMP
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SCREEN
Ostatní	LUGGAGE SIDE – PLASTIC
Ostatní	LUGGAGE SIDE LH
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatní	MAP POCKET–RR DR
Ostatní	MATERIAL – VINYL
Ostatní	MDPS
Ostatní	MT KNOB – SOFT PVC
Ostatní	MUD GUARD–FR
Ostatní	MUD GUARD–RR
Ostatní	MUFFLER MAIN ASSY – SINGLE–BLACK PAINT
Ostatní	N/PUNCH – FLAT TYPE
Ostatní	O/HEAD CONSOLE TYPE – STANDARD
Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL

Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRK CONTROL – HAND TYPE
Ostatní	PASSENGER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	POWER WINDOW(FR+RR)
Ostatní	PRE TENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
Ostatní	PTC HEATER_INT TYPE
Ostatní	RADIO+CD+MP3+RDS – PA 710R
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RH
Ostatní	RHEOSTAT
Ostatní	ROOF RACK
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL – CLOTH(STD)
Ostatní	RR – 1 EA
Ostatní	RR – 2 EA
Ostatní	RR – CONVENTIONAL
Ostatní	RR BAG HOOK
Ostatní	RR BRAKE – DISC-14 INCH
Ostatní	RR DEFLECTOR
Ostatní	RR DR GLASS – TINTED
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS – 2ND SEAT
Ostatní	RR QTR GLASS TYPE – TINTED
Ostatní	RR SPOILER W/ HMSL – A TYPE
Ostatní	RR SUSP TYPE – MULTI LINK-NORMAL
Ostatní	RR WIPER – INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE – GAS
Ostatní	SEAT BACK – SEAT BACK POCKET
Ostatní	SEAT BACK POCKET
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SIDE – ELR
Ostatní	SIDE AIR BAG-FR – FR(THORAX)
Ostatní	SINGLE BOOSTER – 11 INCH
Ostatní	SLIDING
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR – GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEEDOMETER

Ostatní	SPEEDOMETER TYPE – KMPH
Ostatní	STEP PLATE
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TEMPERATURE UNIT – C
Ostatní	TEMPORARY – TIRE MOBILITY KIT (TMK)
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIRE MATERIAL – LRR
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL – AUS+NEW ZEALAND
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TRIP ODOMETER – LCD
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TYPE – 2.5 MILE
Ostatní	TYPE – DIGITAL
Ostatní	TYPE – FOLDING
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR – GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	W/ DAMPER
Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/ LOCK
Ostatní	W/ STORAGE BOX ARM REST – STD(1 DIN)
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
Ostatní	WATER SEPARATER
Ostatní	WATER TEMP.
Ostatní	WINDOW TRIM

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	18. 04. 2025	Více info
elektronika / požár	08. 03. 2025	Více info
brzdy / požár	15. 11. 2024	Více info
elektronika / požár	14. 06. 2021	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód AA1
Barva při první registraci v CZ	Červená metalíza

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	31. 05. 2026
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	24.03.2011
Datum první registrace vozidla v ČR	24.03.2011
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	IX 35
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA
Výrobce motoru	KIA
Typ motoru	D4FD
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1685
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	173
Maximální hmotnost povolena (kg)	1940
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1940

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4410
Šířka celková (mm)	1820
Výška celková (mm)	1660
Rozvor (mm)	2640
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3140/3140
Ráfky náprava 1	6.5J X 16 ET45
Pneumatiky náprava 1	6.5J X 16 ET45; 215/70 R16 100H
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET45
Pneumatiky náprava 2	215/70 R16 100H
Brzdy provozní	ANO

Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,3/4,8/4,8

Další záznamy

Variabilní provedení vozidla:|*14: 1 670 – střešní ližiny|*20-21: 6.5J x 17 ET48; 225/60 R17 99H|6.5J x 18 ET48; 225/55 R18 98H|Ráfky mohou být z lehké slitiny|*V.7: 173/132/147 g/km – při použití kol 6.5J x 18 ET48 s pneumatikami 225/55 R18 98H|*27: 6.6/5.0/5.6 – při použití kol 6.5J x 18 ET48 s pneumatikami|225/55 R18 98H|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)	139
------------------	-----

15. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2

Foto

Datum pořízení inzerátu	11. 10. 2019
Inzerovaný nájezd	112 736 km





Záznam 2/2

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 10. 2019

Inzerovaný nájezd

112 736 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.