Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9323014517
Datum aktivace kuponu:	07. 10. 2026 13:51:16
Platnost do:	06. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
VF37JBHY6GJ658780

Tovární značka
PEUGEOT

Model
PARTNER

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
73 kW

Objem
1560 ccm

Datum výroby
19. 04. 2016

Datum 1. registrace
23. 09. 2016


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	04/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	19. 04. 2016
Stáří vozidla:	10 let 5 měsíců
Barva vozidla:	Lak šedá artense – kód KCA
Vyrobeno pro trh:	Česko
Strana řízení:	levostranné

	09/2016	Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	23. 09. 2016
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	23. 09. 2016
Doba od výroby po 1. přihlášení:	5 měsíců
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

	09/2016		Česko	Změna majitele
	09/2016		Česko	Změna provozovatele
	09/2016		Česko	Vystavení technického průkazu
2017	05/2017	25 000 km	Česko	Záznam tachometru
	12/2017	51 500 km		Záznam tachometru
2020	09/2020	89 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	22. 09. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3320-20-09-1191

	09/2020	89 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	22. 09. 2020
Číslo protokolu:	CZ-530114-20-09-0692

2022

08/2022	103 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	09. 08. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3320-22-08-0485

08/2022	103 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	09. 08. 2022
Číslo protokolu:	CZ-530114-22-08-0295

2024

06/2024	119 500 km		Záznam tachometru
08/2024	121 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	07. 08. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3323-24-08-0234

08/2024	121 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	07. 08. 2024
Číslo protokolu:	CZ-430831-24-08-0155

09/2024	122 500 km		Záznam tachometru

2026

08/2026	137 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	05. 08. 2026
Číslo protokolu:	CZ-3323-26-08-0109

08/2026	137 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	05. 08. 2026
Číslo protokolu:	CZ-430831-26-08-0092

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
23.09.2016	–	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	HBT WELD s.r.o. Okružní 720/, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 63886201	Ano
23.09.2016	–	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	HBT WELD s.r.o. Okružní 720/, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 63886201	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 10. 2026

Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 14. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE

CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	PEUGEOT PARTNER() Tepee ACTIVE 1.6 BlueHDi 100k MAN5
Motor	1 560 ccm; 1,60 L; 73 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,1 / 3,9 / 4,3
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Počet airbagů: 2

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním

Signalizace nezapnutých bezp. pasů

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Konzole na podlaze, úplná konzole nad předním oknem

LED světla: denní svícení

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,455:1 první převodový stupeň (poměr), 1,870:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,280:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,951:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,745:1 pátý převodový stupeň (poměr), BE/O, typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Posilovač řízení s progresivním účinkem

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Tónovaná skla

Ventilace:

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle

Fixní odkládací schránka v podlaze

Luxusní obložení: hliníkový efekt na hlavici řadící páky a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Výklopné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	11. 07. 2023	Více info
havárie / motor	18. 08. 2021	Více info
brzdy / havárie	23. 11. 2020	Více info
havárie / pneumatiky	15. 07. 2017	Více info
převodovka / zranění	14. 04. 2017	Více info
havárie / karoserie	28. 10. 2016	Více info
airbag / zranění	19. 08. 2016	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Lak šedá artense – kód KCA
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 10. 2026

Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	23.09.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	23.09.2016
Tovární značka	PEUGEOT
Obchodní označení	PARTNER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	PEUGEOT
Výrobce motoru	PEUGEOT
Typ motoru	BH02
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Zdvihový objem (ccm)	1560
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	166
Maximální hmotnost povolená (kg)	2060
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2060

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4380
Šířka celková (mm)	1810
Výška celková (mm)	1862
Rozvor (mm)	2728

Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	720/720
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3060/3060
Ráfky náprava 1	6.50J15 (E=27)
Pneumatiky náprava 1	6.50J15 (E=27); 205/65R15 91T
Ráfky náprava 2	6.50J15 (E=27)
Pneumatiky náprava 2	205/65R15 91T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5,1/3,9/3,9
Další záznamy	CO2: 134/101/113 g/km|ROZCHOD: 1 507/1 556|#V.9b (*17): 136/2014W; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#20 (*44): 7.00J16 (E= 26); 215/55R16 93V|6,50J16 (E=26); 215/55R16 91T|#21 (*45): 7.00J16 (E= 26); 215/55R16 93V|6,50J16 (E=26); 215/55R16 91T|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., ZÁKONNÁ POJ. – GENERALI,A.S. – 024/9565591422
Emise CO2 (g/km)	0

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.