

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6442721717
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2026 12:54:40
Platnost do:	04. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

VSSZZZKLXRR000118

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
SEAT**Model**
LEON**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Výkon**
110 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
06/2023


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	06/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:06/2023 Stáří vozidla:2 roky 11 měsíců Barva vozidla:Magnetic Tech – kód S7 Vyrobeno pro trh:Dánsko Strana řízení:levostranné			
	07/2023	5 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2024	03/2024	25 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	11/2024	53 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2025	09/2025	74 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2026	03/2026	96 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

 **Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Cupra
Název modelu	Leon Sportstourer
Označení modelu	LEONSP2.0 TDICLEON5d110 DN4A7
Datum výroby	16.06.2023

Kód barvy	S7
Barva	Magnetic Tech
Kód převodovky	VCW
Kód motoru	DTTC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program DÁNSKO
Iso název země	Dánsko
Převodovka	7-speed automatic transmission "A7"
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	KU8BLZ

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"Technology" package incl. navigation
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middle-console), 1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TON/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05LC
Ostatní	6+1 speakers
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	A8
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Alloy wheels "XTREME" 7,5J x 19" – 4 pcs black polished
Ostatní	Alloy wheels 7.5J x 18
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Ambient Lighting package Plus
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting
Ostatní	Basic equipment variant

Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Business Columbus
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort sports equipment CUPRA Terramar
Ostatní	Connectivity Box: inductive charging station + GSM booster
Ostatní	Control of series production
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Data storage device for EU, integrated
Ostatní	Decorative inserts for console
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emblems
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Denmark
Ostatní	Exterior mirror housings painted
Ostatní	Exterior mirrors with memory feature, power-folding/adjustable, separately heated
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Folding grab handles, multi-piece
Ostatní	FPK Display
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	Front license plate carrier (large)
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Head restraint for front seat
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors

Ostatní	Information kit in Danish
Ostatní	Infotainment system with scalable module options (Optionsinfotainment) (MIB3) (version 2)
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	In-plant control of self-collection
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Advanced without SAFELOCK
Ostatní	Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist
Ostatní	Lane change system Side Assist, Rear Traffic Alert and exit warning system
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated, with shift paddles
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED rear combination lamp, dynamic turn signal
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	LTE support for Audi phone box
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment trim, with storage compartments
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Matrix beam
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (preparation)
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Part-leather door and side trim panel
Ostatní	Power seat adjustment with memory feature for left seat, right seat manually height-adjustable
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Power-adjustable lumbar support for left front seat
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp

Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reduced price package
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Scuff plates in door apertures (illuminated)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Sensor-controlled luggage compartment opening and closing
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special price
Ostatní	Sport seats, front
Ostatní	Sport suspension
Ostatní	Sports bumpers
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electric
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Suspension range 16 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 225/40 R18 92Y xl
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Two reading lights in front, two in rear
Ostatní	Type approval country Denmark
Ostatní	Type sign and company logo

Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation –5FN–
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Virtuální kokpit
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight range 8 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without Audi connect Navigation & Infotainment
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without gearshift knob/handle
Ostatní	Without headlamp washer system, without washer fluid level indicator
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist

Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mode 3 charging cable
Ostatní	Without nameplate set (without model designation)
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without special specifications
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Magnetic Tech – kód S7

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.