

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1991447686
Datum aktivace kuponu:	21. 08. 2026 16:34:28
Platnost do:	20. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
W0VZT6ENXM1031008

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
OPEL

Model
INSIGNIA

Typ karoserie
hatchback

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
90 kW

Objem
1496 ccm

Datum výroby
01. 11. 2021

Datum 1. registrace
29. 11. 2021

Platnost STK (CZ)
22. 10. 2027

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	11/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 01. 11. 2021 Stáří vozidla: 4 roky 9 měsíců Barva vozidla: Lak peperoncino red Vyrobena pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	11/2021			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 29. 11. 2021 Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
	12/2021	1 800 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
2022	01/2022	1 800 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	01/2022	5 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	02/2022	9 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	04/2022	16 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	06/2022	27 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	06/2022	29 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	09/2022	40 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	10/2022	45 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	10/2022	66 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	12/2022	29 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
2023	01/2023	54 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	01/2023	57 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	03/2023	62 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	05/2023	71 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	06/2023	78 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	07/2023	75 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	07/2023	75 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	08/2023	86 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	10/2023	96 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	12/2023	101 500 km		Záznam tachometru

2024	12/2023	102 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	01/2024	102 500 km	 Lucemburs...	Záznam tachometru
	02/2024	109 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	03/2024	112 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	06/2024	121 500 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	09/2024	131 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
	10/2024			Fotodokumentace
	12/2024	138 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly:02. 12. 2024 Číslo protokolu:CZ-3304-24-12-0006				
2025	12/2024	138 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	01/2025	138 000 km		Záznam tachometru
	03/2025	138 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	04/2025	138 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2025	138 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2025	138 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:25. 06. 2025 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:29. 11. 2021 Přihlášeno jako:Ojeté Barva vozu při přihlášení:ČERVENÁ			
	06/2025		 Česko	Změna majitele
	06/2025		 Česko	Změna provozovatele
	06/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2025	146 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:22. 10. 2025 Datum příští STK:22. 10. 2027 Číslo protokolu:CZ-3322-25-10-1080			
	10/2025	146 500 km	 Česko	Měření emisí
Datum kontroly:22. 10. 2025 Číslo protokolu:CZ-430318-25-10-0241				

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
25.06.2025	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
25.06.2025	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 25	
Datum	12/2021
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	1 800 km
Práce (výčet)	EXPLICATIONS AU CLIENT TSB N 19 E 3506

Číslo záznamu 2 / 25

Datum	01/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	1 800 km
Práce (výčet)	VEHICULE DE LOCATION CATEGORIE SMALL

Číslo záznamu 3 / 25

Datum	01/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	5 000 km
Práce (výčet)	MO MECANIQUE T1 Remplacement de sonde de niveau de carburant Temps de diagnostic D

Číslo záznamu 4 / 25

Datum	02/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	9 000 km
Práce (výčet)	ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SUR VEHICULE

Číslo záznamu 5 / 25

Datum	04/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	16 500 km
Práce (výčet)	REinitialisation TPMS

Číslo záznamu 6 / 25

Datum	06/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	27 500 km
Práce (výčet)	ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SUR VEHICULE

Číslo záznamu 7 / 25

Datum	06/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	29 000 km
Práce (výčet)	Contribution R I Environnement

Inspection

Petites Fournitures IngrEdients

Remplacement de balai d essuie glace de pare brise

Číslo záznamu 8 / 25

Datum	09/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	40 000 km
Práce (výčet)	REparation crevaison pneu avg

Číslo záznamu 9 / 25

Datum	10/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	45 500 km
Práce (výčet)	ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SUR VEHICULE
	MO MECANIQUE T1

Číslo záznamu 10 / 25

Datum	10/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	66 000 km
Práce (výčet)	ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SUR VEHICULE
	MO MECANIQUE T1

Číslo záznamu 11 / 25

Datum	12/2022
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	29 000 km
Práce (výčet)	MO MECANIQUE T1

Číslo záznamu 12 / 25

Datum	01/2023
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	54 000 km
Práce (výčet)	CONTROLE DES NIVEAUX
	Emission Reduction Fluid Tank Draining

Číslo záznamu 13 / 25

Datum	01/2023
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	57 000 km
Práce (výčet)	Contribution R I Environnement Inspection aprCs 2 6 10 ans etc Petites Fournitures IngrEdients Remplacement cartouche de filtre R air Remplacement de balai d essuie glace de pare brise Remplacement de plaquettes de frein R disque arriC Remplacement du filtre R air d habitacle Remplacement du filtre R carburant

Číslo záznamu 14 / 25

Datum	03/2023
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	62 500 km
Práce (výčet)	ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SUR VEHICULE

Číslo záznamu 15 / 25

Datum	05/2023
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	71 500 km
Práce (výčet)	ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SU MO MECANIQUE T1

Číslo záznamu 16 / 25

Datum	06/2023
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	78 500 km
Práce (výčet)	Contribution R I Environnement Emission Reduction Fluid Tank Draining Inspection Petites Fournitures IngrEdients

Číslo záznamu 17 / 25

Datum	07/2023
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	75 500 km

Práce (výčet)

Controle et reglage gEometrie

Diagnostic

Remplacement de tuyau de capteur de pression diffE

Číslo záznamu 18 / 25

Datum 07/2023

Země  Lucembursko

Stav tachometru: 75 500 km

Práce (výčet)

Controle et reglage gEometrie

Diagnostic

MO MECANIQUE T1

Remplacement de tuyau de capteur de pression diffE

Číslo záznamu 19 / 25

Datum 08/2023

Země  Lucembursko

Stav tachometru: 86 000 km

Práce (výčet)

ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SU

MO MECANIQUE T1

TOle pare chaleur de l Echappement Remplacer 221

Číslo záznamu 20 / 25

Datum 10/2023

Země  Lucembursko

Stav tachometru: 96 000 km

Práce (výčet)

ALIMENTATION CARBURANT RESERVOIR D UREE NIVEAU SU

Číslo záznamu 21 / 25

Datum 12/2023

Země  Lucembursko

Stav tachometru: 102 500 km

Práce (výčet)

Contribution R l Environnement

ContrOle qualite OPEL

Inspection

MO MECANIQUE T1

Remplacement batterie

Remplacement de balai d essuie glace de pare brise

Remplacement du filtre R air d habitacle

Číslo záznamu 22 / 25

Datum	02/2024
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	109 000 km
Práce (výčet)	MO MECANIQUE T1 TOle pare chaleur de l Echappement Remplacer 221

Číslo záznamu 23 / 25

Datum	03/2024
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	112 500 km
Práce (výčet)	Bleed cooling system Contribution R l Environnement DIAGNOSTIC Petites Fournitures IngrEdients Remplacement refroidisseur air turbocompresseur SystCme de refroidissement Recherche de fuites

Číslo záznamu 24 / 25

Datum	06/2024
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	121 500 km
Práce (výčet)	Brake Pads – Replace – Rear wheel brake (disc brake) Contribution R l Environnement Inspection aprCs 2 6 10 ans etc MO MECANIQUE T1 Petites Fournitures IngrEdients Remplacement cartouche de filtre R air Remplacement du filtre R carburant Vidange de liquide de freins

Číslo záznamu 25 / 25

Datum	09/2024
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	131 000 km
Práce (výčet)	– Diagnostic et recherche de panne Remplacement du capteur de tempErature de refroidi Remplacement du capteur de tempErature des gaz d E

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 21. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 21. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Opel
Druh vozidla	Osobní vozidlo

Název modelu	Insignia 18
Datum výroby	01.11.2021
Datum počátku záruky	08.12.2021
Barva	Lak peperoncino red
Typ laku	TYP OBLOŽENÍ VNĚJŠÍ LAKOVANÁ METALÍZA
Čalounění	TKANINA / TEP MORROCANA MONITA „H9“
Barva čalounění	"FX"
Motor	LXDFAT EU63 NAFTOVÝ L3 1.5L DI VGT
Objem(l)	1,50
Sériové číslo motoru	10 MCLL 1265053
Převodovka	AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 8 STUPŇŮ TYP STT
Počet převodových stupňů	8
Řazení	AUT
Apv	16429 RL 1 0087
Směrnice EU	e8*2007/46*0264*20
Úroveň výbavy	VYSOKÁ STŘEDNÍ PLUS
Kód karosérie	SEDAN 5 DVEŘÍ
Emblém	INSIGNIA-B
Emblém přídatný	BEZ PŘÍD MONOGRAMU
Prodejní typ	1GOHA5PH71B0BUDO

Soupis výbavy vozidla

AIRBAG ŘIDIČE	NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
AIRBAG SPOLUJEZDCE	S AIRBAGEM NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
AKUMULÁTOR	AKUMULÁTOR L3 760 70 AH EFBC 760 EN EFBC
AKUSTICKÉ HOUKAČKY	STANDARDNÍ HOUKAČKA
ALARM	BEZ ALARMU
ALTERNÁTOR	ALTERNÁTOR TŘÍDY 17 UHEA
ANTÉNA	ANTÉNA DEFLEKTOR VZADU + DIGITÁLNÍ
ATMOSFÉRA	NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ	SADA NA PROPÍCHNUTOU PNEUMATIKU
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY)	BEZ CHRÁNIČŮ PRAHŮ DVEŘÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
DETEKCE MRTVÉHO ÚHLU	HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU + ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO PRUHU
DETEKCE PŘEKÁŽKY	DETEKTOR PŘEKÁŽKY PŘEDNÍ A ZADNÍ RADAR + KONTROLA TRAJEKTORIE
DÍLY OBLOŽENÍ INTERIÉRU	BEZ PRVKŮ OBLOŽENÍ INTERIÉRU
DISPLEJ	DISPLEJ 8 PALCŮ BAREVNÝ HD DOTYKOVÝ
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA	SKLOPNÉ ELEKTR ŘIDIČ+SPOLUJ+DIODA+ZPÁTEČKA+PAMĚŤ+ELEKTR
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC	BEZ PRACHOVÉHO FILTRU

FREKVENCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ	433,92 MHZ SUPERHETERODYN
HNACÍ KOLA	2 HNANÁ KOLA
CHLADIVO	CHLADIVO 1234 YF
CHLAZENÍ KLIMATIZACE	AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
KOLO / PNEUMATIKA – ROZMĚRY	MONTÁŽ PNEUMATIK 18 PALCŮ
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO	ZRC. ŘIDIČE+SPOLUJEZDCE S MOŽNOSTÍ PŘEKRYTÍ LED OSVĚTLENÍM
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENELA	BUSINESS LINE
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA	S LOKETNÍ OPĚRKOU ZADNÍHO SEDÁKU
MĚŘENÍ NABITÍ AKUMULÁTORU	S MĚŘENÍM NABITÍ AKUMULÁTORU
MIRROR LINK	S MIRROR LINK
MOTOR	LXDFAT EU63 NAFTOVÝ L3 1.5L DI VGT
MULTIPLEXNÍ ROZVOD	BEZ MULTIPLEXNÍ SÍTĚ
NÁHRADNÍ KOLO	BEZ NÁHRADNÍHO KOLA
NÁRAZNÍK	NÁRAZNÍK PŘ/ZA V BARVĚ KAROSÉRIE + CHROMOVANÝ RÁM
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	SEDÁK ŘIDIČE ELEKTRICKÁ BEDERNÍ OPĚRKA+BOČNÍ REGULACE PNEUMATICKÁ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	NASTAVITELNÉ OPĚRADLO BEDERNÍ OPĚRA ELEKTRICKÉ ERGONOMICKÉ
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	ZDVIH ZAŘÍZENÍ SPOL PODÉL SEŘÍZENÍ+PŘED
NAVIGAČNÍ SYSTÉM	S NAVIG SYSTÉMEM S BAREVNOU OBR + DOPRAV INFO
NEUTRALIZACE AIRBAGU	MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
NOSIČ ZAVAZADEL	MONTÁŽ BEZ NOSIČ ZAVAZADEL
OBLOŽENÍ DVEŘÍ	OBLOŽENÍ DVEŘÍ DEKORACE TKANINA+BARVA HEXAGON
ODPOJOVAČ OBVODU	BEZ ODPOJOVAČE AKUMULÁTORU
OKNO (TYP)	VRSTVENÉ ČELNÍ SKLO
OKNO (VZHLED)	SKLO TÓNOVANÉ + TMAVĚ TÓNOVANÉ VZADU
OTVÍRACÍ STŘECHA	BEZ STŘEŠNÍHO OKNA
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	OVLÁDÁNÍ SEDÁKU ŘIDIČE S PAMĚTÍ + NASTAVENÍ PŘEDNÍ ČÁSTI SEDÁKU
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	RUČNÍ OVLÁDÁNÍ SEDÁKU SPOLUJEZDCE VPŘEDU + SEŘÍZENÍ ČELNÍHO AIRBAGU
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	ELEKTRICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY U ŘIDIČE
OZDOBNÉ PRVKY (SAMOLEPICÍ)	ČERNÝ LESKLÝ ZADNÍ OZDOBNÝ RÁMEČEK
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL)	OZDOBNÝ KRYT KOLA S LOGEM OPEL
PALIVO	NAFTA KVALITA DA/DE/DE+
PANORAMATICKÝ VIZUÁLNÍ ASISTENT	VISIO PARK 2
PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍ (TYP)	STANDARDNÍ JEDNODUCHÁ PEDÁLOVÁ SKUPINA
PĚNOVÁ VÝPLŇ	ČALOUNĚNÍ S VLOŽKOU DETEKCE SPOLUJEZDCE
PĚNOVÁ VÝPLŇ ZADNÍCH SEADEL	DETEKCE PŘÍTOMNOSTI CESTUJÍCÍHO VZADU S POMOCÍ VLOŽKY
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP)	PNEUMATIKA 245/45 R18 100Y – ZESÍLENÁ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA)	ZEMĚ S CHLADNÝM PODNEBÍM
POMOCNÝ VSTUP PRO PACK AUDIO	1 ZÁSUVKA JACK + 2 USB
POSILOVAČ BRZD PŘI JÍZDĚ VZAD	VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ KOLIZE – RCTA

PROVEDENÍ ZADNÍ OPĚRKY HLAVY	MONTÁŽ 3 ZAD OPĚREK HLAVY
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG	NAFUKOVACÍ VAK BOČNÍ HRUDNÍ+SLOUPKU
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY	OPĚRKA HLAVY VPŘEDU NASTAVITELNÁ 4 SMĚRY
PŘEHRÁVAČ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ	ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 8 STUPŇŮ TYP STT
PŘEVODOVÝ POMĚR	CP 46-55 X 53-15
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	BEZ PŘÍDAVNÉHO TOPENÍ
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA SEDADLA	ZMĚNĚNO
PŘÍSTUP DO VOZIDLA A STARTOVÁNÍ BEZ POUŽITÍ KLÍČE	PŘÍSTUP VPŘEDU+ZAVAZADLOVÝ PROSTOR+BEZKONTAKTNÍ STARTOVÁNÍ
PYLOVÝ FILTR	S PYLOVÝM FILTREM + AKTIVNÍM UHLÍM
REGULACE KLIMATIZACE / TEPLoty	S DVOUZÓNOVOU REGULACÍ KLIMATIZACE/TEPLoty
REPRODUKTOR	5 REPRODUKTORŮ VPŘEDU+2 REPRODUKTORY VZADU+1 SUBWOOFER
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ	ANALGOVÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ + DAB
ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL	AUTOMATICKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ + ADAPTIVNÍ PŘEPÍNÁNÍ
ROZVODNÁ JEDNOTKA	BEZ POMOCNÉ JEDNOTKY (BSI)
RŮZNÉ DOPLŇKY INTERIÉRU	DRŽÁK NA KELÍMKY S KRYTEM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE	STUPNICE RYCHLOSTI V KM/H
ŘAZENÍ	OVLADAČ PŘEVODOVÝCH STUP NA PODLAZE
ŘÍZENÍ (FUNKCE)	ŘÍZENÍ S ELEKTRICKÝM POSILOVAČEM S DVOJITÝM PASTORKEM HIGH POWER
SADA KLÍČŮ	SADA KLÍČŮ 2 HANDS-FREE DÁLKOVÉ OVLADAČE + 2 KOVOVÉ REZERVNÍ KLÍČE
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY)	SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ BAREVNÝ 8
SKLO ČELNÍHO OKNA (DRUH)	SKLO ČEL. OKNA VYHŘÍVANÉ
SLOUPEK VOLANTU	MAN SEŘÍDITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ
SPECIFICKÝ ZVUK POHONNÉ JEDNOTKY	BEZ ODHLUČ. GMP
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKNA NA STRANĚ ŘIDIČE + SPOLUJEZDCE
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA	ELEKT OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA SEKVENČNÍ
STARTÉR	STARTÉR STTD
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA	PŘED STÍRAČ SE SNÍMAČEM INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA	BEZ ZAD STÍRAČ
STOP AND START	SE STARTÉREM STOP AND START
STRANA DO VOZOVKY	JÍZDA VPRAVO
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE)	ŘÍZENÍ VLEVO
STYL KOLA	KOLO 18 PALCŮ MULTI SPOKES
SVĚTLOMET DO MLHY	SVĚTLOMETY DO MLHY S LED
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY	AUTOM SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
TELEMATICKÁ JEDNOTKA	BEZ TELEMATICKÉ JEDNOTKY
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI)	S REGULACÍ RYCHLOSTI BEZ ZMĚNY PŘEVODOVÉHO STUPNĚ
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ	TKANINA / TEP MORROCANA MONITA „H9“
TYPOVÝ ŠTÍTEK	ŠTÍTEK VÝROBCE EU+ NRE
UKAZATEL POKLESU TLAKU V PNEUMATIKÁCH	S DETEKCI POKLESU TLAKU V PNEU S PŘÍMOU INDIKACÍ

ÚLOŽNÉ PROSTORY (DALŠÍ)	NESÍŤOVÁ ODKLÁDACÍ KAPSA
UPEVNĚNÍ NÁKLADU UVNITŘ VOZIDLA	BEZ VNITŘNÍCH UPEV BODŮ
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU	BEZ SÍTKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY	MASKA CHLADIČE V BARVĚ KAROSERIE
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE)	VNĚJ ZRC ŘIDIČE VYHŘÍVANÉ ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE)	VNĚJ ZRC SPOLUJ VYHŘÍVANÉ ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (ZAKŘIVENÉ NA STRANĚ ŘIDIČE)	BEZ ZVLÁŠTNOSTNÍ NA VNĚJŠÍM ZPĚTNÉM ZRCÁTKU
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO	VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO DEN-NOC ELEKTROCHROM
VOLANT	KOŽ VOLANT
VRCHNÍ KOBEREC (VZHLED)	BEZ PODKL KOBERCE
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY	BEZ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY	PALUBNÍ DESKA DEKORACE BARVA HEXAGON
VÝFUK	STANDARDNÍ VÝFUK
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA	VYHŘÍVANÉ SEDADLO ŘIDIČE + SPOLUJEZDCE V ŘADĚ 1
ZADNÍ AERODYNAMICKÝ SPOILER	BEZ ZA AERODYNAM. DEFLEKTORU
ZADNÍ SEDADLO	ZADNÍ JEDNOBAREVNÝ POLŠTÁŘ SEDÁK PEVNÝ + OPĚRADLO 40/20/40 ODJIŠ V ZAV PROSTORU
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU	BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA	JEDNODUCHÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
ZMĚNA V PRŮBĚHU MODELOVÉHO ROKU	BEZ MODIFICATION MINEUR
ŽÁROVKY DO SVĚTLOMETŮ	LED SVÍTILNA

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	15. 06. 2021	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Lak peperoncino red
Barva při první registraci v CZ	Červená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

21. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	29.11.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	25.06.2025
Tovární značka	OPEL
Obchodní označení	INSIGNIA GRAND SPORT
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	OPEL
Výrobce motoru	OPEL
Typ motoru	LXD
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	90
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1496

Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolená (kg)	2140
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2140

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4906
Šířka celková (mm)	1863
Výška celková (mm)	1455
Rozvor (mm)	2829
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3440/3440
Ráfky náprava 1	7.5J X 17 ET 45 C1 A
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 94V
Ráfky náprava 2	7.5J X 17 ET 45 C1 A
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 94V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	Rozchod: 1605+1608[*42: TRÍDA A50–X 2018/1832AP] #V.9: EURO 6 AP Variabilní provedení vozidla: #N.1–N.2:7.0J X 17 ET 44; 215/55 R17 94V 7.5J X 17 ET 45; 215/55 R17 94V 7.0J X 17 ET 44; 225/55 R17 101V 7.5J X 17 ET 45; 225/55 R17 101V 7.0J X 17 ET 44; 225/55 R17 97W 7.5J X 17 ET 45; 225/55 R17 97W 8.5J X 18 ET 49; 245/45 R18 100Y X L 8.5J X 20 ET 49; 245/35 R20 95W X L Dovoz Lucembursko; první registrace vyznačena v TP: 29.11.2021. Vozidlo vyhovuje techn. požadavkům zák.č. 56/2001 Sb. M: 2829, Rozchod: 1605+1608[*42: TRÍDA A50–X2018/1832AP] #V.9: EURO 6 AP Variabilní provedení vozidla: #N.1–N.2:7.0J X 17 ET 44; 215/55 R17 94V 7.5J X 17 ET 45; 215/55 R17 94V 7.0J X 17 ET 44; 225/55 R17 101V 7.5J X 17 ET 45; 225/55 R17 101V 7.0J X 17 ET 44; 225/55 R17 97W 7.5J X 17 ET 45; 225/55 R17 97W 8.5J X 18 ET 49; 245/45 R18 100Y X L 8.5J X 20 ET 49; 245/35 R20 95W X

LDovoz Lucembursko; první registrace vyznačena v TP:
29.11.2021.Vozidlo vyhovuje techn. požadavkům zák.č.
56/2001 Sb.M: 2829

Emise CO2 (g/km)

139

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/7

Foto

Datum pořízení

31. 10. 2024







Záznam 2/7	Foto
Datum pořízení inzerátu	18. 12. 2024
Inzerovaný nájezd	137 918 km





Záznam 3/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

03. 03. 2025

Inzerovaný nájezd

137 918 km





Záznam 4/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

11. 03. 2025

Inzerovaný nájezd

137 918 km





Záznam 5/7		Foto
Datum pořízení inzerátu		22. 04. 2025
Inzerovaný nájezd		137 918 km





Záznam 6/7	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 05. 2025
Inzerovaný nájezd	137 918 km





Záznam 7/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 06. 2025

Inzerovaný nájezd

137 918 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.