

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2413826130
Datum aktivace kuponu:	01. 06. 2026 10:25:58
Platnost do:	01. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
W1VVNLFZ4S4510368

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
MERCEDES-BENZ

Model
V

Výkon
174 kW

Datum výroby
26. 02. 2025

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	02/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:26. 02. 2025 Stáří vozidla:1 rok 3 měsíce Barva vozidla:kód color_code Vyrobeno pro trh:Není k dispozici Strana řízení:levostranné			
	06/2025		Německo	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	06/2025
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 01. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 01. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE

BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	V 220/250/300 d
Datum výroby	26.02.2025
Karosérie	MPV
Typ karosérie	MPV
Úroveň výbavy	Avantgarde
Kód barvy	color_code

Kód Čalounění	interior_code
Kód motoru	OM654
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	174
Palivo	DIESEL
Počet převodových stupňů	9
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní

Ostatní 12 v sockets for left and right rear passenger compartment seat rows

Ostatní 174 kW (237 k)

Ostatní 2 držáky nápojů, násuvné, v zadních loketních opěrkách

Ostatní 2cestný reproduktor, přední a zadní

Ostatní 9G-TRONIC

Ostatní Active Speed Limit Assist

Ostatní Active Steering Assist

Ostatní Adaptivní brzdové světlo

Ostatní Airbag spolujezdce

Ostatní Aktivní asistent jízdy v pružích

Ostatní Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC

Ostatní Aktivní brzdový asistent

Ostatní Aktivní západka pro posuvné dveře

Ostatní ALTERNATOR 14 V/250 A

Ostatní Asistent identifikace dopravních značek

Ostatní asistent mrtvého úhlu

Ostatní Asistent potkávacích světel

Ostatní Automatic co-driver airbag deactivation

Ostatní Automatically folding outside mirrors

Ostatní Automatická klimatizace THERMOTRONIC

Ostatní Avantgarde

Ostatní Basic

Ostatní Bederní opěrka sedadla řidiče

Ostatní Bederní opěrka sedadla spolujezdce

Ostatní Black Lugano leather

Ostatní Boční pánevní airbag Thorax řidiče

Ostatní Boční pánevní airbag Thorax spolujezdce

Ostatní Brake callipers with Mercedes-Benz lettering

Ostatní Center airbag

Ostatní	Co2-optimized brake system
Ostatní	Cockpit + rear passenger compartment 64-color ambient lighting
Ostatní	Comfort 3-passenger bench seat in 2nd row with folding outside seat
Ostatní	Control code – B2C Identifier
Ostatní	Convenience closing
Ostatní	Crystal gray roof liner
Ostatní	Čistění výfukových plynů SCR generace 4
Ostatní	Dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující
Ostatní	Digital extra: Updates for intelligent speed limit assist
Ostatní	Digitální rádio (DAB)
Ostatní	Digitální vnitřní zpětné zrcátko
Ostatní	Display package
Ostatní	Doklady COC
Ostatní	Domestic (Germany)
Ostatní	Driving Assistance package
Ostatní	Držadlo v zadní části vozidla
Ostatní	EASY PACK package – electric sliding door/tailgate
Ostatní	Easy-pack tailgate
Ostatní	Electrically adjustable and heated outside mirrors with integrated turn signal light
Ostatní	Elektrická instalace pro zásuvku přívěsu
Ostatní	Elektrická parkovací brzda
Ostatní	Elektrické ovládání pro posuvné dveře vlevo
Ostatní	Elektrické ovládání pro posuvné dveře vpravo
Ostatní	Elektrický sací ventilátor stupeň výkonu 5
Ostatní	Emissions class Euro 6E RDE5 M/N1 Gr. II
Ostatní	Energizing comfort control
Ostatní	Engine om654 de 20 la output stage 5 top model
Ostatní	Eu/efta region
Ostatní	Evropa
Ostatní	Extended automatic restart on freeways
Ostatní	Funkce ECO Start-Stop
Ostatní	Funkce HOLD
Ostatní	Gelový akumulátor 12 V, 92 Ah
Ostatní	Handle for entrance
Ostatní	Heated windscreen washer system
Ostatní	Hmotnostní varianta 3.200 kg
Ostatní	Chladicí kapalina R-1234yf
Ostatní	Identifikace obsazení sedadla řidiče
Ostatní	Illumination in rear passenger compartment with reading spotlight
Ostatní	Interval údržby 40 000 km

Ostatní	Kabelová sada pro Media Interface
Ostatní	Kanál teplého/studeného vzduchu do prostoru pro cestující
Ostatní	Klimatické pásmo 1 (chladné/komfortní)
Ostatní	Koberec v interiéru vozidla vpředu
Ostatní	Koberec v zadní části
Ostatní	Komfortní obutí
Ostatní	Komfortní střešní ovládací jednotka
Ostatní	Komfortní třímístné lavicové sedadlo 1. řady, vnější sedadlo sklopné
Ostatní	Kompenzace výpadku posilovače brzd
Ostatní	Kompletní vozidlo
Ostatní	Komunikační modul (LTE) pro digitální služby
Ostatní	Konstrukční řada C447 Vito/třída V
Ostatní	Kožený volant
Ostatní	LEFT-HAND DRIVE
Ostatní	LEVERKUSEN
Ostatní	Light-alloy wheels 7 j x 17, 20-spoke design
Ostatní	Loketní opěrky pro sedadlovou výbavu v prostoru pro cestující
Ostatní	Luxury mpv
Ostatní	Luxusní mikrobus
Ostatní	M + s tire
Ostatní	Main tank 70 litres
Ostatní	MBUX multimedia system High
Ostatní	Mercedes-Benz Mobilo s DSB a GGD
Ostatní	Metallic – paint
Ostatní	Model generation 2
Ostatní	Modelový rok 5
Ostatní	Modification year g4-ii
Ostatní	Mopf
Ostatní	MOPF II
Ostatní	Motor vehicle registration certificate part 2
Ostatní	Multibeam LED with high beam assist plus
Ostatní	Multifunkční volant
Ostatní	Nárazník a montované díly karoserie s lakováním v barvě vozu
Ostatní	Navigace
Ostatní	Nezávislé elektrické topení
Ostatní	Obchodní ukazatel 1
Ostatní	Obsidian black metallic paint mb 9197
Ostatní	Odkládací síť pro opěradlo sedadla řidiče
Ostatní	Odkládací síť pro opěradlo sedadla spolujezdce
Ostatní	Ochrana při načerpání nesprávného paliva

Ostatní	Okenní airbagy pro řidiče, spolujezdce a zadní část vozu
Ostatní	Okno přední levé, pevně spojené s boční stěnou / posuvnými dveřmi
Ostatní	Okno přední pravé, pevně spojené s boční stěnou / posuvnými dveřmi
Ostatní	Open-pore wood look trim elements
Ostatní	Orientační osvětlení ve vnějších zrcátkách
Ostatní	Osvětlená zrcátka pro sluneční clony
Ostatní	Osvětlení okolí, dveře zavazadlového prostoru
Ostatní	Osvětlení předního prostoru pro nohy
Ostatní	Osvětlení výstupního prostoru
Ostatní	Osvětlený nápis „Mercedes-Benz“ na vstupu
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Panelling under roof
Ostatní	Parking package with 360-degree camera
Ostatní	Passive child recognition in vehicle
Ostatní	Pevné okno vzadu
Ostatní	Pneumatiky 235/55 R17 RF
Ostatní	Podvozek AGILITY CONTROL
Ostatní	Poloautomatická řízená klimatizace, TEMPMATIC v zadní části vozidla
Ostatní	Pomoc při rozjezdu ve stoupání
Ostatní	Posuvné dveře vlevo
Ostatní	Premium complete wheel protection (3 years)
Ostatní	PRE-SAFE®
Ostatní	Prodloužené vodící lišty zadních sedadel
Ostatní	Přídavné topení na teplou vodu
Ostatní	Příprava pro Live Traffic Information
Ostatní	Příprava pro vzdálené služby Plus
Ostatní	Rear passenger compartment night lighting
Ostatní	Registrace jako osobní vozidlo
Ostatní	Route-based speed adaptation
Ostatní	Rozvor náprav 3430 mm, dlouhý převis
Ostatní	Řídicí jednotka pro Evropu / státy SNS / Mongolsko
Ostatní	Řídicí kód přestavby WLTP
Ostatní	Řídicí kód vývoje
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Řízení alternátoru
Ostatní	Sada BlueEFFICIENCY
Ostatní	Sada pro integrování smartphonu
Ostatní	Samostatně otevíratelné zadní okno
Ostatní	Seat cushion fore/aft adjustment, driver
Ostatní	Seat cushion fore/aft adjustment, front passenger

Ostatní	Sedadlo řidiče komfort
Ostatní	Sedadlo spolujezdce komfortní
Ostatní	Signs/printed documents german
Ostatní	Steering wheel heater
Ostatní	Středová konzola s roletkou
Ostatní	Systém řízení při poruše
Ostatní	Systém tísňového volání Mercedes-Benz
Ostatní	Systém vodicích lišt sedadel s rychlouzávěrem
Ostatní	Taillights, brake lights and turn signal light in LED technology
Ostatní	Tepelně izolační skla u celého vozidla
Ostatní	Tinted windows in rear passenger compartment, black glass
Ostatní	Tire make michelin (80)
Ostatní	Tire pressure loss warning system on front and rear axle, wireless
Ostatní	Touchpad
Ostatní	Trunk/cargo area 12 v socket
Ostatní	Upevňovací oka pro vodicí lišty sedadel, vyjímatelná
Ostatní	uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem
Ostatní	Varovné zařízení bezpečnostního pásu pro sedadlo spolujezdce
Ostatní	Varovné zařízení proti vloupání a odcizení vozu
Ostatní	Vehicle HVO-capable
Ostatní	Velikostní kategorie kol 2
Ostatní	Verbandstasche
Ostatní	VIN encoded vehicle data with check digit
Ostatní	Volant s nastavením sklonu a výšky
Ostatní	Vozidlo s levostranným řízením
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro řidiče
Ostatní	Vyhřívání sedadla pro spolujezdce
Ostatní	Výrobce Mercedes-Benz AG
Ostatní	Výstražná asistence
Ostatní	Výstražný trojúhelník
Ostatní	Wheel make, borbet
Ostatní	Wireless charging system for mobile devices
Ostatní	Yom x4/1
Ostatní	YoM X4/2
Ostatní	Zimní sada

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávacky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód color_code

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	01. 06. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.