

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6956050548
Datum aktivace kuponu:	01. 08. 2026 15:46:18
Platnost do:	31. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WBA11DZ080FM17419

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Výkon
140 kW

Objem
1995 ccm

Datum výroby
11/2021

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	11/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 11/2021 Stáří vozidla: 4 roky 9 měsíců Barva vozidla: Mineral-grau metallic – kód LOB39 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2022	07/2022	20 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	06/2023	25 000 km	 Lucemburs...	Servisní záznam
2024	10/2024	49 000 km		Záznam tachometru
	12/2024	52 500 km	 Německo	Servisní záznam
	12/2024	52 500 km	 Německo	Servisní záznam
2025	05/2025	69 500 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2025	78 500 km	 Německo	Servisní záznam
2026	05/2026	104 000 km		Záznam tachometru
	05/2026	105 000 km	 Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6

Datum	06/2023
Země	 Lucembursko
Stav tachometru:	25 000 km
Práce (výčet)	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Číslo záznamu 2 / 6

Datum	12/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	52 500 km
Práce (výčet)	Air filter element
	Brake fluid service
	Engine oil
	Check gas pressure springs for bonnet
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Standard scope
	Vehicle check

Číslo záznamu 3 / 6

Datum	12/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	52 500 km
Práce (výčet)	BMW cleaning fluid with antifreeze (83125B5ED57)

Číslo záznamu 4 / 6

Datum	05/2025
Země	 Německo
Stav tachometru:	69 500 km
Práce (výčet)	Rear Brake
	Standard scope

Číslo záznamu 5 / 6

Datum	09/2025
Země	 Německo
Stav tachometru:	78 500 km
Práce (výčet)	Engine oil
	Fuel filter

Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Standard scope

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	05/2026
Země	 Německo
Stav tachometru:	105 000 km
Práce (výčet)	Air filter element
	Diesel Exhaust Fluid AdBlue (83192289602)
	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Standard scope
	Vehicle check

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 01. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 01. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	320d
Speciální verze	11DZ
Datum výroby	11.11.2021
Barva	Mineral-grau metallic
Kód barvy	LOB39
Vybavení	Cloth sensatec / black
Kód vybavení	PKFSW
Kód motoru	XD50
Série	G21
SérieE	11DZ
Pohon	rwd
Řízení	Left
Převodovka	automatic
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	18" lité kolo dvojprsek 782
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 80 Ah
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	Bez bederní opěrky spolujezdce / opěradla s nastavitelnou šířkou na straně spolujezdce
Ostatní	BMW Live Cockpit ConnectedDrive
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	Cloth sensatec / black
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Cruise control with braking function
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Diodový mlhový světlomet
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant
Ostatní	EU-specific additional contents
Ostatní	German version
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Hlavové opěrky na zadním sedadle sklopné
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Interiérové lišty vysoce lesklé černé
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
Ostatní	Kuřácký paket
Ostatní	LED světlomet s rozšířeným dosahem
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	M roofrailing, Shadow Line
Ostatní	mineral-grau metallic
Ostatní	Modell Sport Line
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Pojistka šroubů kola

Ostatní	ŘÍZENÍ NFC
Ostatní	Sport.sedadlo
Ostatní	Sport-automatická převodovka
Ostatní	Sport-kožený volant airbag
Ostatní	Systém parkovací asistence
Ostatní	Systém rekuperace
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Větší palivová nádrž
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
Ostatní	Výpadek dotyk.funkce kontrol.displeje
Ostatní	Vysoký lesk Shadow-Line
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	WLAN Hotspot
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Mineral-grau metallic – kód L0B39

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	01. 08. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.