

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4537376321
Datum aktivace kuponu:	05. 09. 2026 15:31:33
Platnost do:	05. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WBA2C11070V340993

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

ŘADA 2

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

110 kW

Objem

1995 ccm

Datum výroby

04. 02. 2015

Datum 1. registrace

17. 02. 2015

Platnost STK (CZ)

21. 02. 2027

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	02/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		04. 02. 2015	
	Stáří vozidla:		11 let 7 měsíců	
	Barva vozidla:		alpinweiss 3 – kód 0300	
	Vyrobeno pro trh:		Není k dispozici	
	Strana řízení:		Není k dispozici	
	02/2015			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		17. 02. 2015	
	Doba od výroby po 1. registraci:		Menší než měsíc	
	03/2015	1 600 km	 Německo	Servisní záznam
2016	06/2015	11 000 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2015	11 000 km	 Německo	Servisní záznam
	07/2015	15 000 km	 Německo	Servisní záznam
	07/2015	15 000 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2015	22 500 km	 Německo	Servisní záznam
	03/2016	35 500 km	 Německo	Servisní záznam
	05/2016	40 500 km		Záznam tachometru
	06/2016	42 000 km	 Německo	Servisní záznam
2017	09/2016	49 500 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2016	49 000 km		Záznam tachometru
	10/2016	49 500 km		Záznam tachometru
	11/2016	54 500 km		Záznam tachometru
	02/2017	61 500 km		Záznam tachometru
	03/2017	63 500 km	 Německo	Servisní záznam
	05/2017	68 000 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2017		 Německo	Poškození
	09/2017	79 000 km		Záznam tachometru
	09/2017	80 000 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2017	83 000 km		Záznam tachometru
	12/2017	86 500 km	 Německo	Servisní záznam

2018

01/2018

 Německo

Poškození

03/2018

91 500 km

Záznam tachometru

03/2018

92 000 km

 Německo

Servisní záznam

12/2018

98 500 km

Inzerce vozidla

2019

01/2019

98 500 km

Inzerce vozidla

02/2019

98 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

11. 02. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3815-19-02-0352

02/2019

98 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 02. 2019

Číslo protokolu:

CZ-480410-19-02-0077

02/2019

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

19. 02. 2019

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

17. 02. 2015

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

BÍLÁ

02/2019

 Česko

Změna majitele

02/2019

 Česko

Změna provozovatele

02/2019

 Česko

Vystavení technického průkazu

2021

02/2021

120 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3836-21-02-0930

02/2021

120 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-480562-21-02-0519

2023

01/2023

134 000 km

Záznam tachometru

02/2023

134 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3836-23-02-1821

02/2023

134 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-480562-23-02-0989

2024

02/2024

141 000 km

Záznam tachometru

06/2024

142 000 km

Záznam tachometru

07/2024

142 500 km

Záznam tachometru

11/2024

143 500 km

Záznam tachometru

2025

02/2025

144 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

21. 02. 2025

Datum příští STK:

21. 02. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3836-25-02-1713

02/2025

144 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

21. 02. 2025

Číslo protokolu:

CZ-480562-25-02-1206

10/2025

 Česko

Změna majitele

10/2025

 Česko

Změna provozovatele

10/2025

147 500 km

 Česko

Prohlídka vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	06/2017
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	01/2018
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	11 000 – 12 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
19.02.2019	07.10.2025	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
19.02.2019	07.10.2025	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
07.10.2025	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
07.10.2025	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 14

Datum	03/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	1 600 km
Práce (výčet)	Wheel electr. module RDCi w/ screw valve (36106856209)

Číslo záznamu 2 / 14

Datum	06/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	11 000 km
Práce (výčet)	Longlife bulb (63217160797)

Číslo záznamu 3 / 14

Datum	06/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	11 000 km
Práce (výčet)	Longlife bulb (63217160797)

Číslo záznamu 4 / 14

Datum	07/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	15 000 km
Práce (výčet)	Rear light in the side panel, left (63217311029)

Číslo záznamu 5 / 14

Datum	07/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	15 000 km
Práce (výčet)	Rear light in the side panel, left (63217311029)

Číslo záznamu 6 / 14

Datum	09/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	22 500 km
Práce (výčet)	Engine oil Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate) Standard scope

Číslo záznamu 7 / 14

Datum	03/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	35 500 km
Práce (výčet)	Rear Brake Standard scope

Číslo záznamu 8 / 14

Datum	06/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	42 000 km
Práce (výčet)	Air filter element Engine oil Front Brake Fuel filter Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate) Standard scope Vehicle check

Číslo záznamu 9 / 14

Datum	09/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	49 500 km
Práce (výčet)	Centre arm rest (51169317565)

Číslo záznamu 10 / 14

Datum	03/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	63 500 km
Práce (výčet)	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Číslo záznamu 11 / 14

Datum	05/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	68 000 km
Práce (výčet)	Front Brake
	Rear Brake

Číslo záznamu 12 / 14

Datum	09/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	80 000 km
Práce (výčet)	Front Brake

Číslo záznamu 13 / 14

Datum	12/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	86 500 km
Práce (výčet)	Air filter element
	Engine oil
	Fuel filter
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Vehicle check

Číslo záznamu 14 / 14

Datum	03/2018
Země	 Německo
Stav tachometru:	92 000 km
Práce (výčet)	Brake fluid service
	Front Brake
	Rear Brake

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 09. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW

Označení modelu	218D A
Speciální verze	2C21
Datum výroby	04.02.2015
Barva	alpinweiss 3
Kód barvy	0300
Vybavení	Fabric Grid/anthracite
Kód vybavení	EGAT
Kód motoru	B47U
Série	F45
SérieE	2C21
Převodovka	Automatic transmission
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Active Guard
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 80 Ah
Ostatní	Area-Code 2 pro DVD
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Automatická převodovka
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	BMW kolo z leh. sl. paprsek V 471
Ostatní	Business Package
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Cruise control with braking function
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Dělicí síť zavazadlového prostoru
Ostatní	Dešťový senzor
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Hi-Fi systém Harman Kardon
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Látkové čalounění
Ostatní	Loketní opěrka přední
Ostatní	Media
Ostatní	Mechanika CD
Ostatní	Mlhový světlomet

Ostatní	Modell Advantage
Ostatní	Multifunkce pro volant
Ostatní	Navigace
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	oxid-silber matný Akzent černý vys.lesk
Ostatní	Parkovací zařízení
Ostatní	Parkovací zařízení (PDC)
Ostatní	Performance Control
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavné zásuvky 12 V
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Servořízení-Servotronic
Ostatní	Sport-kožený volant airbag
Ostatní	Tažné zařízení odnímatelné
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Větší palivová nádrž
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Výběr vozidel centrální. objednací proces
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	01. 11. 2025	Více info
airbag / zranění	15. 09. 2024	Více info
požár / řízení	09. 12. 2016	Více info

podvozek / zranění

30. 09. 2016

[Více info](#)

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	alpinweiss 3 – kód 0300
Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

05. 09. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	17.02.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	19.02.2019
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	218D ACTIVE TOURER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	BMW
Typ motoru	B47C20A

Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	1955
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1955

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4342
Šířka celková (mm)	1800
Výška celková (mm)	1555
Rozvor (mm)	2 670
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1 060/1 060
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	930/930
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	725/725
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3330/3330
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET52
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 92V
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET52
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	4,7/3,8/3,8

Další záznamy

Stát poslední registrace vozidla SRN, RZ: EWP444,|ORV část I: 154543946, ORV část II: EJ807495,|ROZCHOD: 1 561/1 562|Variabilní provedení vozidla:|*F.1/F.2: 2 030/2 030 – při provozu s přípojným vozidlem|*N: 1 040/1 040 – pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem|*20–21: 205/55 R17 91W 7 1/2Jx17 ET54|195/55 R17 88H M+S 7Jx17 ET47|225/45 R18 91W 8Jx18 ET57|225/40 R19 89W 8Jx19 ET57|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|V Olomouci 19.02.2019**, DOVOZ SRN; TZ TR. A50–X, TYP 5566;

Emise CO₂ (g/km)

109

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3

Foto

Datum pořízení inzerátu

20. 12. 2018

Inzerovaný nájezd

98 410 km



Záznam 2/3

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 01. 2019

Inzerovaný nájezd

98 410 km





Záznam 3/3

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

13. 10. 2025


Stav tachometru:

147 623 km

Stav vozidla

Drobné poškození mimo poškození skel





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.