

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5177547525
Datum aktivace kuponu:	08. 07. 2026 12:41:07
Platnost do:	07. 08. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WDD2122231A362954



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Druh vozidla**
osobní**Objem**
2987 ccm**Platnost STK (CZ)**
03. 02. 2028**Model**
E**Palivo**
nafta**Datum výroby**
03. 11. 2010**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
195 kW**Datum 1. registrace**
08. 11. 2010 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	11/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 03. 11. 2010			
	Stáří vozidla: 15 let 8 měsíců			
	Barva vozidla: kód 497U			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	11/2010			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 08. 11. 2010			
2011	Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
	10/2011	25 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2012	48 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2013	69 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2014	10/2014	90 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2015	116 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2016	147 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	04/2019	228 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2019	12/2019	240 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	02/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 07. 02. 2020			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 08. 11. 2010			
2020	Přihlášeno jako: Ojeté			
	Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ			

02/2020

241 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

07. 02. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3314-20-02-0179

02/2020

 Česko

Změna majitele

02/2020

 Česko

Změna provozovatele

02/2020

241 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 02. 2020

Číslo protokolu:

CZ-430824-20-02-0107

02/2020

 Česko

Vystavení technického průkazu

04/2020

245 000 km

Servisní záznam

05/2020

 Česko

Poškození

2021

01/2021

250 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2022

02/2022

273 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 02. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3314-22-02-0165

02/2022

273 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 02. 2022

Číslo protokolu:

CZ-430824-22-02-0090

2024

02/2024

311 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 02. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3314-24-02-0145

02/2024

311 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 02. 2024

Číslo protokolu:

CZ-430824-24-02-0084

2025	04/2024	315 000 km	 Česko	Poškození
	01/2025	330 000 km		Záznam tachometru
	03/2025	330 000 km		Servisní záznam
	04/2025	332 000 km		Servisní záznam
2026	02/2026	339 000 km	 Česko	STK
Typ kontroly: Datum kontroly: Datum příští STK: Číslo protokolu: Pravidelná 03. 02. 2026 03. 02. 2028 CZ-3314-26-02-0035				
	02/2026	339 000 km	 Česko	Měření emisí
Datum kontroly: Číslo protokolu: 03. 02. 2026 CZ-430824-26-02-0028				
	07/2026	342 500 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Vyšší škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	05/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	12 482 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	13 373 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	315 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
07.02.2020	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano

07.02.2020

-

Provozovatel

Fyzická osoba

-

Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	04/2020
Stav tachometru:	245 000 km
Materiál (výčet)	ČISTIC – SPREJ 500ML 'GG' o-kroužek kroužek těsnící palivový filtr Bosch blue print filtr blue print filtry Febi Těsnění
Práce (výčet)	Mechanické práce Diagnostika-načtení závad paměti ŘJ

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	03/2025
Stav tachometru:	330 000 km
Materiál (výčet)	Nemrznoucí směs Přípojka těsnění těsnění příruby příložka těsnící o-kroužek šroub Těsnění kroužek těsnící příruba těsnící doraz gumový pojistka tlumič Olej mot 5W30 originál MB229.52 ARNOT A-2791 / Vzduchová pružina, podvozek ARNOT A-2790 / Vzduchová pružina, podvozek

FEBIB 104072 / Spodní ochranný kryt, motor

FEBIB 47816 / matice

olejový filtr

CARFI CAR528 / 0,5L Čistič POWER

Sada kladek s drážkovým řemenem INA

chladič oleje MAHLE

těleso zásuvného pouzdra

Palivový filtr BOSCH

Práce (výčet)

Mechanické práce

Číslo záznamu 3 / 3

Datum 04/2025

Stav tachometru: 332 000 km

Materiál (výčet) spona

LEMFO 38012 01 / Sada na opravy, zavěšení kol

nosník zadní nápravy

Práce (výčet)

Mechanické práce

Diagnostika elektronických systémů vozidla

Geometrie MB 3D měření úhlů – komplet

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj

Ke dni 08. 07. 2026

 Česko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Maďarsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Rumunsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 13. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE

ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Mercedes-Benz
Model	E 350 CDI / D
Datum výroby	03.11.2010
Kód barvy	497U
Kód Čalounění	805A
Čalounění	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE – BEIGE
Sériové číslo motoru	642.852 41 057681
Sériové číslo převodovky	722.903 03 048034
Země	Spolková republika Německo
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	18" LIGHT ALLOY WHEEL 5-SPOKE DESIGN MIXED TIRES
Ostatní	ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
Ostatní	ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)
Ostatní	ADAPTIVE REAR INTERIOR LIGHT
Ostatní	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
Ostatní	ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
Ostatní	AIRBAGLABEL – GERMAN/ENGLISH
Ostatní	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
Ostatní	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
Ostatní	AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITION (AKSE)
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
Ostatní	AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
Ostatní	AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION
Ostatní	BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)
Ostatní	COC PAPER EURO 5 TECH. W. REGISTRAT .CERT. PART 2
Ostatní	COMAND APS WITH DVD CHANGER
Ostatní	COMAND WITH NAVIGATION UPDATE
Ostatní	COMBI – VEHICLE
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	CONTROL CODE MARKETING
Ostatní	CORNERING ILLUMINATION
Ostatní	CUPRITE BROWN – METALLIC PAINT
Ostatní	DARK TINTED GLASS
Ostatní	DIESEL PARTICULATE FILTER
Ostatní	DISPLACEMENT 3.0 LITER
Ostatní	DRIVING PACKAGE
Ostatní	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Ostatní	ELECTRONIC GEAR RANGE SELECTION
Ostatní	ENGINE INCREASED PERFORMANCE
Ostatní	EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
Ostatní	EXCLUSIVE PACKAGE
Ostatní	EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY
Ostatní	FE CONVERTER 19 MM
Ostatní	FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19
Ostatní	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ostatní	FLOOR MATS – VELOUR
Ostatní	FRONT AXLE HALF, LEFT
Ostatní	FRONT AXLE HALF, RIGHT

Ostatní	FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER
Ostatní	FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY – VOLUME 2
Ostatní	FULL-LOAD VENTILATION OM668
Ostatní	GERMANY
Ostatní	HEAD UNIT LANGUAGE – GERMAN
Ostatní	HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
Ostatní	HEADLAMPS – CLEANING EQUIPMENT
Ostatní	HEATED SCREEN WASH SYSTEM
Ostatní	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE – GERMAN
Ostatní	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING
Ostatní	JOINT FLANGE, 4-ARM 120
Ostatní	KEYLESS – GO
Ostatní	KNEE AIRBAG
Ostatní	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
Ostatní	LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE – BEIGE
Ostatní	LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)
Ostatní	LEFT-HAND STEERING
Ostatní	MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
Ostatní	MODEL SERIES 212
Ostatní	NAT2 WITH OPTIMIZED DSM
Ostatní	OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD – GERMAN
Ostatní	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF
Ostatní	PARKING GUIDANCE
Ostatní	PEDESTRIAN PROTECTION – ACTIVE ENGINE HOOD
Ostatní	PELVIS AIRBAG (PELVISBAG)
Ostatní	PREMIUM SOUND SYSTEM
Ostatní	REAR AXLE
Ostatní	REAR BELT STATUS INDICATION
Ostatní	REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT
Ostatní	REAR-VIEW CAMERA
Ostatní	REDUCED-FRICTION
Ostatní	RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA)
Ostatní	ROOF INNER LINING MICROFIBER DINAMICA BEIGE
Ostatní	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
Ostatní	SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM
Ostatní	SERVICE REPOSITIONED
Ostatní	SHIFT BY WIRE
Ostatní	SOFTWARE (INDIVIDUAL)
Ostatní	SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION
Ostatní	SPEED- + LOADINDEX 97Y XL

Ostatní	SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
Ostatní	SPORT PACKAGE EXTERIEUR
Ostatní	STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED
Ostatní	SUMMER TIRES
Ostatní	T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
Ostatní	THEFT PROTECTION PACKAGE
Ostatní	THROUGH-LOADING FEATURE
Ostatní	TIRE PRESSURE LOSS WARNER
Ostatní	TRAILER COUPLING
Ostatní	TRANSMISSION CODE VERSION 03
Ostatní	TRIM PIECES – ASH TREE WOOD BLACK (2A70)
Ostatní	UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE
Ostatní	V6 DIESEL ENGINE OM642
Ostatní	VEHICLE FLEET PACKAGE "PLUS"
Ostatní	YOM 10/1
Ostatní	YOM 10/1 GROUP 2

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	20. 12. 2024	Více info
havárie / karoserie	24. 02. 2023	Více info
havárie / řízení	05. 02. 2023	Více info
airbag / zranění	21. 09. 2020	Více info
karoserie / zranění	29. 02. 2020	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	kód 497U
Barva při první registraci v CZ	Hnědá

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

08. 07. 2026

Značení skel	NE
--------------	----

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země**Databáze**

Česko	Státní registr vozidel
-------	------------------------

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	08.11.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	07.02.2020
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	E 350 CDI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	DAIMLER
Výrobce motoru	DAIMLER
Typ motoru	642.852
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	195
Při otáčkách (ot/min)	3800
Zdvihový objem (ccm)	2987

Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2520
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2520

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 ZADNÍ
Délka celková (mm)	4918
Šířka celková (mm)	1872
Výška celková (mm)	1515
Rozvor (mm)	2874
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1125/1125
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1395/1395
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2100/2100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4720/4720
Ráfky náprava 1	7.5 J X 16 H2 ET 45.5
Pneumatiky náprava 1	7.5 J X 16 H2 ET 45.5; 225/55 R 16 99 Y XL
Ráfky náprava 2	7.5 J X 16 H2 ET 45.5
Pneumatiky náprava 2	225/55 R 16 99 Y XL
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2850
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	8,1/5,6/5,6
Další záznamy	Rozchod: 1 600/1 620. TP SRN WJ985541 V.7: 213/147/171 g/km Pro vozidlo je schváleno tažné zařízení třídy A50-X, typ Oris E 425, schvalovací značka e1 00-1765, bez výrobního čísla. Variabilní provedení vozidla: *F.1/F.2: 2 620/2 620 při provozu s přívěsem *18/F.3: Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost soupravy je počítána z hodnot F.1/F.2 při provozu s přívěsem. *N: 1 125/1 125; 1 515/1 515 při provozu s přívěsem *20-21: 8 J X 16 H2 ET 46; 225/55 R 16 99 Y XL 8 J X 17 H2 ET 48; 245/45 R 17 99 Y XL 8.5 J X 17 H2 ET 48; 245/45 R 17 99 Y XL 8.5 J X 18 H2 ET 48; 245/40 R 18 97 Y XL *20: a) 8.5 J X 18 H2 ET 48; 245/40 R 18 97 Y XL *21: a) 9 J X 18 H2 ET 54; 265/35 R 18 97 Y

XL|Na nápravách lze kombinovat rozdílné rozměry ráfků a pneumatik|pouze označené shodnými písmeny a).|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)

171

15. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.