

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4251964420
Datum aktivace kuponu:	08. 08. 2026 09:39:39
Platnost do:	07. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WFOAXXWPMAFU21485



Tovární značka
FORD

Palivo
nafta

Datum výroby
21. 10. 2015

Model
KUGA

Výkon
110 kW

Datum 1. registrace
20. 11. 2015

Druh vozidla
osobní

Objem
1997 ccm

Platnost STK (CZ)
28. 08. 2027

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	10/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 21. 10. 2015			
	Stáří vozidla: 10 let 9 měsíců			
	Barva vozidla: ABSOLUTE BLACK – kód PNZAT			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
2021	Strana řízení: levostranné			
	11/2015	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2015			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 20. 11. 2015			
	Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
2021	01/2021	103 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 21. 01. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-3308-21-01-0603			
	01/2021	103 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 21. 01. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-430304-21-01-0317			
	02/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 01. 02. 2021			
	Datum 1. registrace uvedeného při přihlášení: 20. 11. 2015			
	Přihlášeno jako: Ojeté			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
2021	02/2021		 Česko	Změna majitele
	02/2021		 Česko	Změna provozovatele
	02/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	02/2021	103 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

02/2021

104 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

23. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3131-21-02-0996

02/2021

104 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

26. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3131-21-02-1166

03/2021

 Česko

Změna majitele

03/2021

 Česko

Změna provozovatele

2023

08/2023

118 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

24. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3131-23-08-0923

08/2023

118 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

24. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-110901-23-08-0610

2025

08/2025

129 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 08. 2025

Datum příští STK:

28. 08. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3131-25-08-0754

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi

vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
01.02.2021	01.03.2021	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
01.02.2021	01.03.2021	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
01.03.2021	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
01.03.2021	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 08. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 11. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE

GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Kuga
Označení modelu	2016 Kuga – BS (C520 EU), 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Modelový rok	2016
Datum výroby	21.10.2015
Datum počátku záruky	20.11.2015
Úroveň výbavy	SERIES 55
Kód barvy	PNZAT
Barva	ABSOLUTE BLACK
Kód karosérie	BSSA
Typ karosérie	Sport Utility Vehicle
Kód motoru	T7MA
Motor	2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110

Kód převodovky	TRVT
Převodovka	6 Speed Manual Transaxle – MMT(IND=M)
Počet převodových stupňů	6
Země	Germany
Iso název země	Německo
Směrnice EU	e13*2001/116*0109*39
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Pohon	2WD
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5NN1PE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(+)"D"
Ostatní	105.9in car wheelbase
Ostatní	17 x 7,5 slitinový ráfek
Ostatní	2012 job #1 program control
Ostatní	235/55R17 7.5JX52.5
Ostatní	3.58/1.86/1.19/0.87/0.94/0.79
Ostatní	4.063/2.955 final drive ratio
Ostatní	4950 gvwt
Ostatní	4paprsk. volant kůže
Ostatní	Absolute black
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Akumulátor pro velké zatížení
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu
Ostatní	Asistent při popojíždění
Ostatní	Barva interiéru – černá Charcoal
Ostatní	Barva interiéru: černá Charcoal
Ostatní	Belt D & P Fr 1 & 2 Row/D Kne Bag
Ostatní	Bez A/V Jack
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Bez elektrické zásuvky

Ostatní	Bez generického seskupení zemí
Ostatní	Bez hlavové opěrky
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez krytů zámků dveří
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez modulů aktivovaných hlasem
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez Navigačního Systému
Ostatní	Bez paliv.filtru montovaného na rám
Ostatní	Bez pomocných příček střeš.nosiče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez prac. stolku pro přední sedadlo
Ostatní	Bez předních zásterek
Ostatní	Bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez Sítky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez skupiny vnitřního osvětlení
Ostatní	Bez spodních spoilerů karosérie
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez tepelného štítu čelního skla
Ostatní	Bez upozornění na nezap. bezp. pás
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez varovného displeje
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez zadního bočního airbagu
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez závěsu pro přívěs
Ostatní	Bez znaků na výkl. dveřích
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bez zvedáku
Ostatní	BIS W/Radar-BLIS/CAN LED
Ostatní	Blikání nouzového brzdového světla

Ostatní	Brzdy-TS/HLA/ESP/TC/ABS
Ostatní	Bumper moulding-front mic
Ostatní	Bumper moulding-rear mic
Ostatní	Celopodlahová konzola s opěrkami
Ostatní	Dot. multif. obr. TFT s navigací
Ostatní	Druhá řada 60/40 (3 P)-snadné nast.
Ostatní	Duál.el.vyhřív.sklop.vněj. zrcátka
Ostatní	Duální horiz. potrubí – lesklé
Ostatní	Dvouhlasá elektrická houkačka
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	Electronic emerg brake assist
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	Emise Euro 6
Ostatní	Export Fuel Fill
Ostatní	Exterior Paint – Solid
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	ICE Feature Pack APA 1
Ostatní	Ice-mid audio +tmc
Ostatní	ICP – uzavír.panel Mini Electronic
Ostatní	Jednotka / anténa GPS
Ostatní	Klíč zapalování kombinace sada 1
Ostatní	Koncová světla – úroveň 1
Ostatní	Konvenční přístroje – úroveň 3
Ostatní	Korporátní znak Ford
Ostatní	Kryty upevnění kolejníc sedadla
Ostatní	Kuga Badge
Ostatní	Lcns Plate Holder – Large – Rectang
Ostatní	Less – BTSI Manual Override
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less crossbars/racks-fia
Ostatní	Less Door Auto Relocking
Ostatní	Less Engine Block Heater
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less Feature Content Groups
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less local plant process
Ostatní	Less my key
Ostatní	Less Occupant Sensor
Ostatní	Less Revers Gear Alarm
Ostatní	Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner
Ostatní	Less splash guards-dio

Ostatní	Less star rating perf level
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Ostatní	Manuální řazení
Ostatní	Marketing flex prep pack 15
Ostatní	Marketing flex prep pack 8
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Mechanická manuální park.brzda
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Mini horní konzola/schr.na brýle
Ostatní	Monitor sled. nahuš. pneu verze II
Ostatní	Mřížka – hor. čer. síť, chr. okolí
Ostatní	Mřížka – spodní žebra v černé barvě
Ostatní	Nav data – all europe
Ostatní	Navěj. zadní 3bod. bezp. pás
Ostatní	Nerezové desky př.dveří
Ostatní	No description available
Ostatní	No pos sel from this family
Ostatní	No pos select from this family
Ostatní	Nouzový asistent
Ostatní	Otvor pro ACC Media Hub 2XUSB+AV+SD
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Piktogram
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem–přední
Ostatní	Potah stropu kabiny Deluxe
Ostatní	Provedení pro mírné klima
Ostatní	Před. nárazník částečně v barvě kar
Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 6 reproduktory
Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího
Ostatní	S airbagem řidice
Ostatní	S aut. ovládáním dálk. světlometů
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S automat.zavíráním oken
Ostatní	S automaticky spínanými světlomety
Ostatní	S Bezpečnostním Zámkem Pro Děti
Ostatní	S bočn.airbagem–strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem – strana řidiče

Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S držákem nápoj.zad.str.loket.opery
Ostatní	S el. ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S elektrickou zásuvkou – vzadu
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S halogenovými světlomety
Ostatní	S hlavici red. páky pot. kuzí
Ostatní	S hliníkovými madly dveří interiéru
Ostatní	S jednoduch. vys. oper. predn. sed.
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S krytem stresního okna
Ostatní	S Lesklou Lištou Okolo Dveř.Rámu
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S nastavovacem sedadla ridice(6pol)
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S osvetlením prostoru pro nohy
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S Ovládáním Rádía Na Sloupku Řízení
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S Poplaš.Zař.Proti Krádeži (Pats)
Ostatní	S před.velurovými koberci
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S reostatem na sestavě přístrojů
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S upev. popruhy nákl. prostoru
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhr. sedadlam ridice
Ostatní	S Vyhříváním Sedadlem
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostříkovačů
Ostatní	Sada – zlepšená oprava pneu SVC

Ostatní	Sada 7 přípr. tržní přizpůsobení
Ostatní	Se clonou chladiče Kysor
Ostatní	Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se Světly Pro Denní Provoz
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Ostatní	Se zadní parkovací pomuckou
Ostatní	Se zadním kanálem / B-sloupek
Ostatní	Se zadními brzdovými kotouči
Ostatní	Se zadními velurovými koberci
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Sklápění sedadla řidiče – páka
Ostatní	Sklápění sedadla spolujezdce – páka
Ostatní	Skupina autovýbavy 2
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Startování/zamykání bez klíče
Ostatní	Stěrače čelního skla se sním. deště
Ostatní	Střešní ližiny–stříbrná barva
Ostatní	Studený start – 29 st. C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchyty lana
Ostatní	Sync ii w/nav
Ostatní	Systém Keyfree
Ostatní	Systém sled. pozorn. řidiče
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Verze trhu EAO
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Voltage regulator–12v socket
Ostatní	Výlisek prahu ve vlastní barvě
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	With Compass Display
Ostatní	With Front Side Laminated Glass
Ostatní	With Knee Protection–EU/OS Geometry

Ostatní	With Standard Tyre Tread – Rear
Ostatní	With Under Floor Stowage
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barve karos.
Ostatní	Zař. bez snímače v před. nárazníku
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	26. 01. 2024	Více info
motor / převodovka	07. 12. 2019	Více info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Více info
havárie / motor	23. 03. 2018	Více info
airbag / zranění	05. 09. 2017	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	ABSOLUTE BLACK – kód PNZAT
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	08. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	20.11.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	01.02.2021
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	KUGA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	FORD
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	T7MA
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1997
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	194
Maximální hmotnost povolená (kg)	2250
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2250

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4524
Šířka celková (mm)	1838

Výška celková (mm)	1713
Rozvor (mm)	2690
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1900/1900
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4150/4150
Ráfky náprava 1	7.5JX17 ET52.5
Pneumatiky náprava 1	7.5JX17 ET52.5; 235/55 R17 99 V
Ráfky náprava 2	7.5JX17 ET52.5
Pneumatiky náprava 2	235/55 R17 99 V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4,3/4,3
Další záznamy	INDIVIDUÁLNÍ DOVOZ SRN. DATUM 1.REG. DLE PŮV. TP: EP667107 20.11.2015. PŮVODNÍ RZ: HO DJ4444 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *F.1/F.2: 2 350/2 350 – PŘI TAŽENÍ PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA #N.1–N.2: 235/45 R19 99 V 8.0JX19H2OS52.5 235/50 R18 97 V 7.5JX18H2OS52.5 235/55 R17 99 QM+S 7.0JX17H2OS52.5 : 235/55 R17 99 QM+S 7.5JX17H2OS52.5 235/55 R17 99 V 7.0JX17H2OS52.5 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB., I
Emise CO2 (g/km)	122

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 02. 2021
Inzerovaný nájezd	103 000 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.