

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2199755388
Datum aktivace kuponu:	05. 08. 2026 11:45:52
Platnost do:	04. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WF0DXXGAKDFC81388



Tovární značka
FORD

Model
FIESTA

Typ karoserie
hatchback

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
75 kW

Datum výroby
09. 01. 2015

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	01/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 09. 01. 2015 Stáří vozidla: 11 let 7 měsíců Barva vozidla: Frozen White – kód PN3GZ Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2016	08/2016		 Německo	Poškození
2017	07/2017	45 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2018	11/2018	60 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2019	11/2019	70 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2020	10/2020	78 500 km	 Německo	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	08/2016
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	3 000 – 4 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Fiesta
Označení modelu	2015 Fiesta – CN (B299 MCA EU), 1.0L EcoBoost 100PS
Modelový rok	2015
Datum výroby	09.01.2015
Datum počátku záruky	26.06.2015
Úroveň výbavy	SERIES 50
Kód barvy	PN3GZ
Barva	Frozen White
Kód karosérie	BSHC
Typ karosérie	5 Door Saloon
Kód motoru	SFJA
Motor	1.0L EcoBoost 100PS
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	75
Kód převodovky	TRRN
Převodovka	5 Speed Manual Transaxle – B5/IB5(IND=M)
Počet převodových stupňů	5
Země	Germany

Iso název země	Německo
Směrnice EU	e9*2001/116*0069*18
Výrobní závod	NIEHL, COLOGNE PLANT BUILD
Emise	STAGE V EMISSIONS
Palivo	GASOLINE
Klimatizace	ATC AIR CONDITIONER
Pohon	2WD
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5DHABL

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(+)"D"
Ostatní	195/50R 16 V
Ostatní	3.58/1.92/1.20/.87/.68/3.61
Ostatní	3.61
Ostatní	4 repro vpředu / 2 repro vzadu
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Analog.svazek přístrojů výbavy High
Ostatní	Autom. rozvěc. světl. + stírače
Ostatní	Barva interiéru – černá Charcoal
Ostatní	Barva interiéru: černá Charcoal
Ostatní	Belt D & P Fr 1 & 2 Row/D Kne Bag
Ostatní	Bez asistenta při popojíždění
Ostatní	Bez dálkového ovládání zámek
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez klimat.příruční schránky
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez krytu nábojů kol
Ostatní	Bez krytu nákladového prostoru
Ostatní	Bez lakové sady
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez modulů aktivovaných hlasem
Ostatní	Bez náhradního kola

Ostatní	Bez nákladové podložky
Ostatní	Bez nástavce předního nárazníku
Ostatní	Bez Navigačního Systému
Ostatní	Bez navigačních dat
Ostatní	Bez ochrany prahu předních dveří
Ostatní	Bez omezovače rychlosti v mílich/h
Ostatní	Bez plné přepážky
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez poziční rohové svítlny
Ostatní	Bez predních zásterek
Ostatní	Bez prodlouženého výfuk.potrubí
Ostatní	Bez připojení interface Blue Tooth
Ostatní	Bez sady chlazení
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez sestavy osvětlení
Ostatní	Bez střední opěrky hlavy vzadu
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnější sady spojlerů
Ostatní	Bez vnějšího kr. panelu prahu
Ostatní	Bez výbavy pro kuráky
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez vyhřív. volantů
Ostatní	Bez Vyhřívané Trysky Ostřikovačů
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zapalovače cigaret
Ostatní	Bez záslepky nap. v zav. prostoru
Ostatní	Bílá Frozen
Ostatní	Brzdový systém – regenerační
Ostatní	Brzdy-HLA/ESP/TC/ABS
Ostatní	Celopodlahová konzola s opěrkami
Ostatní	Clona řidiče zrc./chlopeč/kapsa
Ostatní	Černá/lesklá ozd.ext.lišta na dveře
Ostatní	Dodavatel jakýchkoli pneumatik
Ostatní	Držák zadního nárazníku
Ostatní	DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
Ostatní	Duál.el.vyhř.zrc./přibl./směr.
Ostatní	Dvouhlasá elektrická houkačka
Ostatní	Ecomode
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.

Ostatní	Electronic emerg brake assist
Ostatní	Emer brake light-hazard warn
Ostatní	Fixed rear window w/demister
Ostatní	Fuel Tank Fill Neck-With Inhibiter
Ostatní	Chr. klika zadních výkl. dveří
Ostatní	Chrom. vložka před. nárazníku
Ostatní	ICE – stř. audio (1C) s přip. + DAB
Ostatní	Ice feature pack 61
Ostatní	Jedn.ovl.vstup.dveří-2 skl.klíče
Ostatní	Kolenní airbagy – řidič
Ostatní	Kolo 6,5x16 z lehk. slitin, styl C
Ostatní	Komponenty unikátní pro Al ráfky
Ostatní	Koncová světla – LED
Ostatní	Kožená/hliníková hlavice řad. páky
Ostatní	Kryt ruční brzdy – černý
Ostatní	Less a/c refrigerant
Ostatní	Less adapt load limiter-front
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less headphone stowage bag
Ostatní	Less local plant process
Ostatní	Less Rear Interior Assist Handle
Ostatní	Less Rear Seat Ash Tray
Ostatní	Less Rear Window Protector
Ostatní	Less Revers Gear Alarm
Ostatní	Less roof covering
Ostatní	Less speed control
Ostatní	Less tie down hooks
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Less window/rf pnl auto close
Ostatní	Lhs/rhs polypro pnl w/spkr co
Ostatní	Lithos/Domo v barvě černá Charcoal
Ostatní	Marketing flex prep pack 77
Ostatní	Marketing Flex Prep Pack 83
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Měkká manžeta řadící páky
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Monitor sled. nahuš. pneu verze II
Ostatní	Multifunkční displej Matrix
Ostatní	My Key
Ostatní	Navj. zadní 3bod. bezp. pás
Ostatní	Nouzový asistent

Ostatní	Osv. int. – indikátor okol. osv.
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem–přední
Ostatní	Potah stropu kabiny Deluxe
Ostatní	Pro Bezolovnaté Palivo
Ostatní	Provedení pro mírné klima
Ostatní	Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Ostatní	Přípr. marketing flex. sada 5
Ostatní	Přisl: multimed. rozbočovač 1xUSB
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 2. radou skl. sedacek.
Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího
Ostatní	S airbagem řidiče
Ostatní	S asist. Rozjezd do svahu
Ostatní	S benzínem 91 okt. c. 95
Ostatní	S bočn.airbagem–strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem – strana řidiče
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S Filtr Pylový
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S konektorem se zdírkami
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. řid ve 4 smerech
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S mechanickou parkovací brzdou
Ostatní	S modulem Media brány
Ostatní	S nelakovanými trmeny brzd
Ostatní	S op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením prostoru pro nohy
Ostatní	S osvětlením schránky
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu
Ostatní	S palub. počítačem

Ostatní	S pr.kot./zadn.bubn.brzdami
Ostatní	S príc. stab. vpredu
Ostatní	S před.velurovými koberci
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S Ručně Ovlád.Zadními Okny
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S text. výplní panelu dveří Premium
Ostatní	S upevn. pásy na výstr. trojúh.
Ostatní	S upozorněním na pás řid.a spoluj.
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhr. sedadlam řidice
Ostatní	S Vyhříváním Sedadlem
Ostatní	Sada – zlepšená oprava pneu SVC
Ostatní	Se sklop. dělen. zad. sedadlem
Ostatní	Se spojeným zadním ostr./stěr.
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se stropní svítlnou vzadu
Ostatní	Se světl.odstínem/tmav. tón.sklem
Ostatní	Se světly do nepohody
Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadní polici
Ostatní	Se zadním spojlerem
Ostatní	Se zadními velurovými koberci
Ostatní	Se zpozdovcem svítlny interiéru
Ostatní	Se zvedákem A/V
Ostatní	Seat Back Material–Carpeted
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Stage v emissions
Ostatní	Standardní akumulátor
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Standardní přední sedadlo
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Studený start –25 stupňů C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchytu lana
Ostatní	SunVisor–Pass/Mir/Flap/Tic Pocket

Ostatní	Světlomety – úroveň 2
Ostatní	Tailgate-powered upper
Ostatní	Tónované sklo
Ostatní	Upevň.pás na soupravu první pomoci
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Vnější teploměr
Ostatní	Volant – 3 paprsky s kůží
Ostatní	Výp.plat.int.ovl.pan.voz.stř.řady
Ostatní	Vyrobena v závodě Niehl
Ostatní	With Body Coloured Roof
Ostatní	With Fixed Rear Seat Cushion
Ostatní	With Standard Tyre Tread – Rear
Ostatní	Zad.nárazník-brv karos./Lwr Accent
Ostatní	Znak ECO
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Frozen White – kód PN3GZ

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 08. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.