

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9956794586
Datum aktivace kuponu:	24. 06. 2026 16:14:46
Platnost do:	24. 07. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

WF0JXXWPCJHR73003



Tovární značka

FORD

Model

S-MAX

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

132 kW

Objem

1997 ccm

Datum výroby

09. 06. 2017

Datum 1. registrace

29. 09. 2017

Platnost STK (CZ)

16. 04. 2027

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	06/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		09. 06. 2017	
	Stáří vozidla:		9 let 1 měsíc	
	Barva vozidla:		Deep Impact Blue – kód PN4B7	
	Vyrobeno pro trh:		Německo	
	Strana řízení:		levostranné	
	09/2017	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2017			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		29. 09. 2017	
	Doba od výroby po 1. registraci:		3 měsíce	
2018	08/2018	31 000 km	 Německo	Poškození
	09/2018	32 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2020	04/2020	87 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2020	94 500 km	 Německo	Poškození
2022	02/2022	120 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	01/2023			Fotodokumentace
	02/2023	137 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		01. 02. 2023	
	Číslo protokolu:		CZ-3310-23-02-0249	
	02/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		07. 02. 2023	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		29. 09. 2017	
	Přihlášeno jako:		Ojeté	
	Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ	
	02/2023		 Česko	Změna majitele
	02/2023		 Česko	Změna provozovatele

	02/2023		Česko	Vystavení technického průkazu
	02/2023	137 500 km	Česko	Prohlídka vozidla
	02/2023	138 000 km	Česko	Poškození
	10/2023		Česko	Poškození
2024	05/2024	150 500 km	Česko	Záznam tachometru
2025	04/2025	156 500 km	Česko	STK
Typ kontroly: Datum kontroly: Datum příští STK: Číslo protokolu: Pravidelná 16. 04. 2025 16. 04. 2027 CZ-3329-25-04-0315				
2026	07/2026	167 000 km	Česko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 4


Datum	08/2018
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	4 000 – 5 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Mechanické části a ústrojí
Stav tachometru	31 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 4

Datum	09/2020
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Stav tachometru	94 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Pojistná událost

3 / 4

Datum	02/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	41 242 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	138 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

4 / 4.

Datum	10/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	6 774 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
07.02.2023	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
07.02.2023	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 24. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 17. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE

Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	S-MAX
Označení modelu	2017 S-MAX – DR (CD539 EU), 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180P
Modelový rok	2017
Datum výroby	09.06.2017
Datum počátku záruky	29.09.2017
Úroveň výbavy	SERIES 60
Kód barvy	PN4B7
Barva	Deep Impact Blue
Kód karosérie	BSMA
Typ karosérie	5 Door SAV
Kód motoru	T8CJ
Motor	2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180P
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	132
Kód převodovky	TRA6
Převodovka	6 Speed Powershift 6DCT450 – M(IND=M)

Počet převodových stupňů	6
Země	Germany
Iso název země	Německo
Směrnice EU	e13*2001/116*0185*29
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Pohon	2WD
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5GCANFQK

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	"a" pillar cloth trim
Ostatní	"c" pillar molded trim
Ostatní	"D" Pillar Moulded Trim
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
Ostatní	(+)"D"
Ostatní	10 way powr pass multi cont st
Ostatní	10 way pwr drv m/cont st+mem
Ostatní	112.2" car wheelbase
Ostatní	18x7.5" painted aluminum wheel
Ostatní	2015 job #1 program control
Ostatní	230V adaptér
Ostatní	235/50 zr 18 tyre
Ostatní	4 Load Compartment Tie Down Loops
Ostatní	4.36 final drive ratio
Ostatní	7000 RPM Tachometer
Ostatní	80 ah battery lvl 2
Ostatní	Adp spd cnt-coll mit & fwd sns
Ostatní	Air bag w/pass presence detect
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Ostatní	Anténa AM/FM/DAB
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu

Ostatní	Audio option pack 4
Ostatní	Automatic Gearshift
Ostatní	Bez 3. rady zadních sedadel
Ostatní	Bez bederní opery sed. řidice
Ostatní	Bez bederní opery sed. spolujezdce
Ostatní	Bez bezdrátového nabíjení
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez elektronické skupiny
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládání dveří
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez osvětlení schůdku
Ostatní	Bez Osvětlení Zavazadlového Prostor
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez prac. stolku pro přední sedadlo
Ostatní	Bez předních zásterek
Ostatní	Bez předních přídatných světlometů
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rohože do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez Řízení Klimat. V Zadní Podlaze
Ostatní	Bez sady Aero
Ostatní	Bez sady podlahových rohožek
Ostatní	Bez sady pro horké počasí
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez sestavy osvětlení
Ostatní	Bez Sítky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez spec. jazykového štítku

Ostatní	Bez stresního nosice
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez vyhřív. volantů
Ostatní	Bez zadního bočního airbagu
Ostatní	Bez zadního vyhřívaného sedadla
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez závěsu pro přívěs
Ostatní	Bez znaků na výkl. dveřích
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bezklíč.ovl./spoušt. voz -Pasivní
Ostatní	Brakes-abs+esp/rsc/tsa
Ostatní	Brk disc 17" frt vented/sol rr
Ostatní	Calculat gvw or pick frm table
Ostatní	Clean fuel fleet vehicle
Ostatní	Cloth headliner
Ostatní	Conv instrmnt hybrid-w/tft dsp
Ostatní	Cup Holders (2) - Row 1
Ostatní	Čelní světlomety - úroveň 5
Ostatní	Daytime running lamps level 2
Ostatní	Detekce mrtvého úhlu 2
Ostatní	Door trim panel-level 4
Ostatní	Drv/pass multi-contour seats
Ostatní	Du pwr/htd/sig/pdl lmp/fld/dor
Ostatní	Dual note electric horn-lvl 2
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Electrochr mir/humidity sensor
Ostatní	Electronic Locking Steering Column
Ostatní	Emise Euro 6
Ostatní	Exterior Paint - Solid
Ostatní	Finance package
Ostatní	Floor mats-rear deluxe carpet
Ostatní	Frekvence - 433 MHZ
Ostatní	Frt bumper svp - sport
Ostatní	Frt dr scuff plate-silver logo
Ostatní	Global open/close-dr/sunroof
Ostatní	Grille-lwr honeycomb
Ostatní	Hrdlo pal.bez uzávěru se zámkem

Ostatní	Ice feature pack 53
Ostatní	ICE–druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	Intelig. asistent udrž. rychlosti
Ostatní	Interior trim accent pack I
Ostatní	Kolenní airbagy – řidič
Ostatní	Komunikace s obsluhou 4
Ostatní	Koncová světla – LED
Ostatní	Konzola – s uzavíratel. přihrádkou
Ostatní	Less assembly plant fuel fill
Ostatní	Less camera–front video
Ostatní	Less cargo organizer–dio
Ostatní	Less Carline Badges
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less driver seat cushion exten
Ostatní	Less engine cover – under hood
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less infl knee bolster–pass
Ostatní	Less Passenger Seat Cushion Ext
Ostatní	Less Rear Seat Packs
Ostatní	Less rear seat radio controls
Ostatní	Less Restraint Devices
Ostatní	Less Rr Seat Belt Pre–Tensioner
Ostatní	Less sound insulation packs
Ostatní	Less Tyre Carrier
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Lower b/side mldg–bodycolor
Ostatní	Marketing flex prep pack 50
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Modrá Deep Impact
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	No description available
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Osv. int. – indikátor okol. osv.
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Pedály bez změny polohy
Ostatní	Pedály s kov.povrch.úpravou
Ostatní	PGO menší než 150
Ostatní	Plně vybavený RSO bez zad.spojleru

Ostatní	Pneu se standardním vzorkem–přední
Ostatní	Poloaut. řaz. (SST) s volant. páčk.
Ostatní	Power passenger seat recliner
Ostatní	Pravé dveře spolujezdce
Ostatní	Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Ostatní	Přední koberce– Deluxe
Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr
Ostatní	Quarter trim panel–level 3
Ostatní	Rear headrests –2nd row
Ostatní	Rear Seat Belts–2nd Row
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Rr bumper load protector–black
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 2. radou skl. sedacek.
Ostatní	S 8 Reprodukory
Ostatní	S anténou pro výberový příjem
Ostatní	S asist. Rozjezd do svahu
Ostatní	S asistentem nouzového brzdění
Ostatní	S aut. ovládáním dálk. světlometů
Ostatní	S automat. seřizováním světlometů
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S benzínem 91 okt. c. 95
Ostatní	S bočn.airbagem–strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem – strana řidiče
Ostatní	S černým rám.světl.do mlhy
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektricky nakl. sedadlem řidiče
Ostatní	S hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S kozeným potahem volantu
Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S krytem zavazadl. prostoru
Ostatní	S Lesklou Lištou Okolo Dveř.Rámu

Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S mech. sklápěním zadního sedadla
Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S nelakovanými trmeny brzd
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S pevným zad.boč. ventil.oknem
Ostatní	S přícn. stab. vpředu
Ostatní	S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Předními Mlhovkami
Ostatní	S předprogramovatel.omez.rychl.
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S rádio frekvencí GCC
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S rychloměrem km/h / m/h
Ostatní	S úlož.prostor pod sed.-spolujzdc
Ostatní	S víkem odkládací přihrádky
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhř. a chlaz. sed. spolujezdce
Ostatní	S vyhř. a chlazeným sed. řidiče
Ostatní	S vyhříváním zadním oknem
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostřikovačů
Ostatní	S vylepšeným obložením sloupku B
Ostatní	Sada – pro opravu pneumatik
Ostatní	Sada 7 přípr. tržní přizpůsobení
Ostatní	Sada CADS Gen3
Ostatní	Se 2 elektrickými zásuvkami – vzadu
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se slunečními clonami
Ostatní	Se směrovým světlometem
Ostatní	Se sportovním odpružením
Ostatní	Se standardním přístrojovým panelem
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se zad.skł.děleným sedadlem 60/40
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadním spojlerem

Ostatní	Se zadním stabilizátorem
Ostatní	Se Zadními Mlhovými Světly
Ostatní	Se zasouv. závěs. zař. pro přívěs
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zdvoj.ster./ostr. zadního okna
Ostatní	Se zpozdovacem svítlny interiéru
Ostatní	Seatbelt lck retract-emergency
Ostatní	Sec row fore-aft adj seat trck
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Sng tnsv mf/dual fac pthru exh
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Speed control distance sensing
Ostatní	Sportovní přední sedadlo
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Studený start –25 stupňů C
Ostatní	Sync III
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Včetně laminovaného čelního skla
Ostatní	Včetně sítě v zavazadlovém prostoru
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Voltage regulator–12v socket
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	Windows–frt sd tempered glass
Ostatní	With Compass Display
Ostatní	With Standard Tyre Tread – Rear
Ostatní	With Under Seat Stowage – Driver
Ostatní	Zad.nárazník–plastový sport
Ostatní	Zař. se snímačem v před. nárazníku
Ostatní	Zpětná kamera – pevná
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / podvozek	28. 02. 2021	Více info
airbag / zranění	28. 09. 2020	Více info
elektronika / požár	18. 08. 2019	Více info
motor / převodovka	11. 01. 2019	Více info
havárie / motor	23. 09. 2018	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Deep Impact Blue – kód PN4B7
Barva při první registraci v CZ	Modrá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	24. 06. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	29.09.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	07.02.2023
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	S-MAX
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	FORD
Výrobce motoru	PEUGEOT
Typ motoru	T8CJ
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	132
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1997
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	208
Maximální hmotnost povolena (kg)	2540
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2540

Technický popis – rozšířený


Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4830
Šířka celková (mm)	1916
Výška celková (mm)	1676
Rozvor (mm)	2850
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1315/1315
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1340/1340
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4540/4540
Ráfky náprava 1	7.5JX18 H2 ET55.0
Pneumatiky náprava 1	235/50 R18 101 W
Ráfky náprava 2	7.5JX18 H2 ET55.0
Pneumatiky náprava 2	235/50 R18 101 W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE


Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	5,8/4,8/4,8
Další záznamy	CO2: 150/125/134 G/KM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #11: 4796 #13: 1632 #N.1/N.2: 235/55 R17 103W; 7.5JX17H2OS55.0 235/55 R17 99Q M+S; 7.5JX17H2OS55.0 DOVOZ SRN, PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA DLE TP: XA657137 BYLA DNE 29.09.2017; RZ: N 044114. VOZIDLO SPLŇUJE PODMÍNKY ZÁKONA Č.56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	134


Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení	03. 01. 2023









Záznam 2/2

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:



09. 02. 2023

Stav tachometru:

137 369 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.