

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2945881938
Datum aktivace kuponu:	17. 08. 2026 09:39:57
Platnost do:	16. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WF0NXXGCHNNR17618



Tovární značka
FORD

Model
FOCUS

Typ karoserie
hatchback

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
25. 11. 2022

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	11/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:25. 11. 2022 Stáří vozidla:3 roky 8 měsíců Barva vozidla:FANTASTIC RED TC – kód PN4JG Vyrobeno pro trh:Belgie Strana řízení:levostranné				
2026	06/2026	128 500 km	 Lucemburs...	Poškození

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	06/2026
Země	 Lucembursko
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	128 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 17. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 17. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Focus

Označení modelu	2023 Focus – GE (C519 EU), 2.0L Ecoblue
Modelový rok	2023
Datum výroby	25.11.2022
Datum počátku záruky	04.01.2023
Úroveň výbavy	SERIES 85
Kód barvy	PN4JG
Barva	FANTASTIC RED TC
Kód karosérie	BSHC
Typ karosérie	5 Door Saloon
Kód motoru	YLDA
Motor	2.0L Ecoblue
Objem(l)	2,00
Kód převodovky	TRVT
Převodovka	6 Speed Manual Transaxle – MMT6(IND=M)
Počet převodových stupňů	6
Země	Belgium
Iso název země	Belgie
Směrnice EU	e13*2007/46*1911*15
Výrobní závod	SAARLOUIS PLANT BUILD
Emise	EURO 6.2 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	FULLY AUTO TEMP CONTROL A/C
Pohon	2WD
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5DHACNAZABS

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(+) "B"
Ostatní	17" slitinové ráfky Styl 1
Ostatní	2022 job #1 program control
Ostatní	215/50r17 91v tire
Ostatní	3 bod.bezp.pás- Evropské předpisy
Ostatní	3.583/1.86/1.15/0.81/0.64/0.53
Ostatní	3.688 final drive ratio
Ostatní	AECS bez SMS / detekce odklonu 2G
Ostatní	Air curtain restraint-rh

Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Alternátor – vylepšení ECO
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu
Ostatní	Bez asistenční sady řidiče
Ostatní	Bez automatiz.park.systému
Ostatní	Bez brzdového asistenta pro couvání
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez druhého klíče s dálk.ovl.
Ostatní	Bez el. zásuvky
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez krytu stresního okna
Ostatní	Bez krytů zámků dveří
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez marketingových sad SVO
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez nástavce předního nárazníku
Ostatní	Bez oddělovacích rámečků
Ostatní	Bez ochranných dveřních lišt
Ostatní	Bez ochrany prahu předních dveří
Ostatní	Bez ok v zavazadlovém prostoru
Ostatní	Bez paliv.filtru montovaného na rám
Ostatní	Bez pod. rohoží pro 2. řadu
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez pomocných příček střeš.nosiče
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez rozpoz. značek rychlost. limitů
Ostatní	Bez sady Performance
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez Sítky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez stresního nosice
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez syst.sledování pozorn.řidiče
Ostatní	Bez systému nalezení odciz. vozidla
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vozidla pro speciální účely
Ostatní	Bez výbavy pro kuráky
Ostatní	Bez znaků na výkl. dveřích

Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bezdrátové nabíjení
Ostatní	Bezklíč.ovl./spoušt. voz –Pasivní
Ostatní	Black interior
Ostatní	Blikání nouzového brzdového světla
Ostatní	Brzdy–TS/HLA/ESP/TC/ABS
Ostatní	Contrast stitching
Ostatní	Černá/lesklá ozd.ext.lišta na dveře
Ostatní	Dal-def off–not cust configur
Ostatní	Duál.el.vyhřív.sklop.vněj. zrcátka
Ostatní	Eco tread – any vendor
Ostatní	Efficient drive mode
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	Emise Euro 6.2
Ostatní	Fantastic red tc
Ostatní	Frnt fog lmps– led adptve corn
Ostatní	Frt flr mats w/double stiching
Ostatní	Full tft/lcd instr cluster
Ostatní	Háček na kabát vzadu
Ostatní	Head up display
Ostatní	Chlad. médium klimatizace HF01234YF
Ostatní	Ice feature pack 67
Ostatní	ICE–druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	Intelig. asistent udrž. rychlosti
Ostatní	Jednotónová el. houkačka
Ostatní	Klíč zapalování kombinace sada 1
Ostatní	Komponenty unikátní pro AI ráfky
Ostatní	Koncová světla – LED
Ostatní	Konzola – s uzavíratel. přihrádkou
Ostatní	Korporátní znak Ford
Ostatní	Laminované akustické čelní sklo
Ostatní	Less accessory wheels
Ostatní	Less camera offering
Ostatní	Less cargo mat
Ostatní	Less dealer accessory 11
Ostatní	Less dealer accessory 12
Ostatní	Less dealer accessory 8
Ostatní	Less dealer accessory 9
Ostatní	Less Decklid Liner
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less general stowage box

Ostatní	Less illminted gear shift knob
Ostatní	Less marketing business pack
Ostatní	Less marketing comfort pack
Ostatní	Less marketing design ext pack
Ostatní	Less marketing items
Ostatní	Less marketing protection pack
Ostatní	Less marketing technology pack
Ostatní	Less mass customization packag
Ostatní	Less mk cb-flr mat/flr cov
Ostatní	Less mrkt cb-a/c & aux heater
Ostatní	Less Occupant Sensor
Ostatní	Less rear bumper extension
Ostatní	Less rear splash guards
Ostatní	Less splash guards
Ostatní	Less window deflectors
Ostatní	Marketing family pack #2
Ostatní	Marketing winter pack #1
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Med length overhead console
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Monitor sled. nahuš. pneu verze II
Ostatní	Mřížka – hor. čer. síť, chr. okolí
Ostatní	Mřížka – sp. ok., v pův. barvě, tm.
Ostatní	My Key
Ostatní	Nameplate
Ostatní	Nezamykací bezzátkové plnicí hrdlo
Ostatní	No description available
Ostatní	Osv. int. – indikátor okol. osv.
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Provedení pro mírné klima
Ostatní	Př./zad.třm.a destč.pro stand.prov.
Ostatní	Přední a zadní světlo LED
Ostatní	Přední nárazník v barvě karoserie
Ostatní	Příslušenst.jedn.USB funkce W/iPod
Ostatní	Rear flr mats w/ dble stitchng
Ostatní	Rear suspension – level 2
Ostatní	Rr seat-60/40 fold w/ski hatch
Ostatní	Rr st blt-2nd row active outbd
Ostatní	S 6 reproduktory
Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího

Ostatní	S airbagem řidiče
Ostatní	S automat.zavíráním oken
Ostatní	S automaticky spínanými světlomety
Ostatní	S automatickým ovládáním světlometů
Ostatní	S Bezpečnostním Zámek Pro Děti
Ostatní	S bočn.airbagem–strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem – strana řidiče
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S černými kryty nábojů kol
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S hliníkovými madly dveří interiéru
Ostatní	S jedn.dálk. ovl. vst. dveří
Ostatní	S jednoduch. vys. oper. predn. sed.
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S konvenčním obložním stropu
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. rid ve 4 smerech
Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S osvetlením prostoru pro nohy
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu
Ostatní	S pedály bez seřizování
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohřívačem
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.

Ostatní	S vyhr. sedadlam řidice
Ostatní	S Vyhříváním Sedadlem
Ostatní	S vyhříváním volantem
Ostatní	Sada – zlepšená oprava pneu SVC
Ostatní	Se 2 elektrickými zásuvkami – vzadu
Ostatní	Se clonou chladiče Kysor
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se světlym rámečkem mlhových světel
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadním spojlerem
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Standard service contracts
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Stř.konzola/opěrka se schránkou
Ostatní	Studený start -25 stupňů C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchytu lana
Ostatní	Světlo LTS FR Individual a RR Map
Ostatní	Světlomety – pevné DSS (LED)
Ostatní	Sync iv
Ostatní	Systém rozhraní mob. telefonu – 5
Ostatní	Systém zmírň. následků kolizí
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Upozornění na nesprávný směr
Ostatní	Včet. otoč. ovl. skláp. sed. řidiče
Ostatní	Včet.otoč.ovl.skláp.sed.spolujezd.
Ostatní	Vid.rov.sam.trub., jedn.sam.tlumič
Ostatní	Volant – 3 paprsky s kůží
Ostatní	Výlisek prahu – ochranná lišta C/K
Ostatní	Výpoč. platf. vozidla základní řady
Ostatní	Vyrobeno v závodě Saarlouis
Ostatní	Vysoká multifunkční obrazovka

Ostatní	With Body Coloured Roof
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barve karos.
Ostatní	Zař. bez snímače v před. nárazníku
Ostatní	Zpětná kamera – pevná
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	30. 04. 2023	Více info
havárie / řízení	02. 12. 2022	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	FANTASTIC RED TC – kód PN4JG

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 08. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.