

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7428443466
Datum aktivace kuponu:	16. 06. 2026 10:32:56
Platnost do:	16. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WV1ZZZ2KZHX168132

**Tovární značka**
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
užitkový**Objem**
1968 ccm**Platnost STK (CZ)**
27. 01. 2027**Model**
CADDY**Palivo**
nafta**Datum výroby**
23. 06. 2017**Typ karoserie**
skříň**Výkon**
75 kW**Datum 1. registrace**
22. 08. 2017


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	06/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			23. 06. 2017
	Stáří vozidla:			8 let 11 měsíců
	Barva vozidla:			Candy White – kód B4
	Vyrobeno pro trh:			Německo
	Strana řízení:			levostranné
	08/2017	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2017			Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:				22. 08. 2017
Doba od výroby po 1. registraci:				1 měsíc
2018	11/2018	31 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2019	08/2019	58 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2019	58 500 km		Inzerce vozidla
	10/2019	58 500 km		Inzerce vozidla
	11/2019	58 500 km		Inzerce vozidla
	12/2019	58 500 km		Inzerce vozidla
2020	01/2020	58 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	01/2025	211 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:			Před registrací
	Datum kontroly:			27. 01. 2025
	Datum příští STK:			27. 01. 2027
	Číslo protokolu:			CZ-3110-25-01-0899
	01/2025	211 500 km	 Česko	Měření emisí
Datum kontroly:				27. 01. 2025
Číslo protokolu:				CZ-411046-25-01-0365

03/2025

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	14. 03. 2025
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	22. 08. 2017
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ

03/2025

 Česko

Změna majitele

03/2025

 Česko

Změna provozovatele

03/2025

 Česko

Vystavení technického průkazu

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
14.03.2025	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	TERAHO GROUP s.r.o. Brandýská 936/, 27713 Kostelec nad Labem IČ: 23038161	Ano

14.03.2025 – Provozovatel Právnícká osoba / OSVČ TERAHO GROUP s.r.o.
Brandýská 936/, 27713 Kostelec nad Labem Ano
IČ: 23038161

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 16. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 20. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Caddy IV
Označení modelu	Caddy Maxi pvBasic 75 CRD M5
Modelový rok	2017
Datum výroby	23.06.2017
Datum prodeje	24.08.2017
Kód barvy	B4
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	B4
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	RTH
Kód motoru	DFSD
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	75
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	SAHA22

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4 vál. diesel 2,0L Agregát: 04L.E
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Asistent přední	Bez čelního asistentu, bez City – ANB (aktivní nouzové brzdy)
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Baterie	Baterie 420A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag

Boční světla	Boční směrová světla – velká
Boční výplň prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Boční výplň standard v kabině pro cestující
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
COC dokumenty	COC-dokument 52
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dekorační obložení	Bez dekoračního obložení
Dělicí stěna	Dělicí stěna s pevným oknem
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodatečné prachové těsnění	Bez vnějšího přídatného těsnění
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh skel (kromě čelního skla)	Tónované sklo (zelené)
Dveře kabiny pro cestující/zavazadlového prostoru levé	Bez dveří v nákl. prostoru/prost. pro cestující vlevo (uzavřená boční stěna)
Dveře kabiny pro cestující/zavazadlového prostoru pravé	Posuvné dveře v nákl. prostoru/prostoru pro cestující vpravo
Dveře, kabina řidiče	Dveře kabiny řidiče
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Flotten-Management-Systemschnittstelle	Bez rozhraní pro externí využití
Funkce volání	Bez ovládacího přístroje pro volání o pomoc/nouzové volání
Generátory	Alternátor 140A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hinterachsgewicht	Bez datového rozhraní pro tachograf
Hlavní světlomety	Halogenové světlomety
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 27
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "1" pro zadní nápravu
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Stěrač skla regulovatelný
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk ocelový 6J x 15
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Bez kontroly tlaku v pneumatikách

Kryty kol	Se zakrytím středu kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, normální
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Make-up zrcátka vlevo	Bez make-up zrcátka vlevo
Make-up zrcátka vpravo	Bez make-up zrcátka
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/75 KW TDI Common-Rail Agregát: T29
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Bez multifunkčního ukazatele
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník standard
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Prachový a pylový filtr
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení podlahy v prostoru řidiče	Kobercové obložení podlahy v kabině řidiče
Obložení střechy	Obložení střechy v kabině řidiče jako komfortní potah stropu v prostoru pro cestující/náklad – dřevovláknitá deska
Odkazový štítek	Odkazový štítek bez zemí skupiny
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S uzamykatelným víkem odkládací schránky a osvětlením
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Okruh kožených dílů	Bez kožených dílů
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Akustický paket-standard
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Celoroční pneumatiky 195/65 R15 95T vyztužené
Podlaha v prostoru řidiče /nákladovém prostoru	Bez dodatečné podlahy v zavazadlovém prostoru
Podvozek	Podvozek 15"

Pohotovostní hmotnost	Pohotová hmotnost Standard
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední boční okno levé v prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Bez otevírání bočních předních oken vlevo v nákladovém prostoru
Přední boční okno pravé v prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Bez otevírání bočních předních oken vpravo v nákladovém prostoru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	5-ti stupňová mechanická převodovka
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Přívod vzduchu / ofukovače	Standardní ofukovače
Rádía	MIB2-G Ultralow NF PQ/MQB Radio EU
Reproduktory	2 reproduktory (pasivní)
Rezervní kolo	Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz –2K0–
Rozvor	Delší rozvor
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Speciální nálepky/štítky	Bez speciálních nálepek a štítků
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka VW
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Bez stěrače a ostřikovače zadního okna
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Příprava pro střešní podélný nosič
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický

Tachograf / kniha jízdy	Bez tachografu
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení/odpružení podvozku	Odpružení/tlumení, standard
Topení a klimatizace	Klimatizace s elektronickou regulací
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Vůz se skříňovou nástavbou
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem Taiwan (Taiwan-výroba)
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Karosářské opatření pro zvýšené bezpečnostní opatření
Úroveň výbavy	Dodávka
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Užitečné zatížení	Standardní užitečné zatížení
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" — díly pro motorová vozidla —
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Bez vložky pro tankování nafty, bez fluorování (není odolný vůči RME)
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní osvětlení	Vnitřní osvětlení standart
Vnitřní osvětlení prostoru pro cestující / nákladního prostoru	Koncept vnitřního osvětlení standard v prostoru pro cestující/náklad
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Volant
Vorderachsgewicht	Váha přední nápravy Standard
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pásy vnější	Bez bezpečnostních vnějších pásů vzadu
Zadní boční okno vzadu na levé straně	Bez otevírání bočních zadních oken v nákladovém prostoru vlevo
Zadní boční okno vzadu na pravé straně	Bez otevírání bočních zadních oken v nákladovém prostoru vpravo
Zadní dveře / zadní kapota	Křídlové dveře s otvorem pro okno
Zadní okno – sada	Zadní okno
Zadní sedadla	Bez zadního sedadla
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu s elektrickým přepínačem
Zakrytí zavazadlového prostoru	Bez zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šrouby kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro omezení rychlosti	Bez zařízení pro omezení rychlosti

Zařízení pro udržování rychlosti	Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Zásuvka v kufru	Bez zásuvky
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Příprava pro závěsné zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	LNFZ-provedení
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	Air-conditioning system incl. glove compartment w/ lockable lid, illuminated and cooled
Ostatní	Caddy "ecoProfi"
Ostatní	Category 19
Ostatní	Connectivity package for radio "Composition Audio"
Ostatní	Equipment options subset for Central Europe
Ostatní	Germany
Ostatní	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Ostatní	Radio "Composition Audio" with 2 speakers
Ostatní	sports package

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Candy White – kód B4

Barva při první registraci v CZ

Bílá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

16. 06. 2026

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění SKŘÍŇOVÝ

Datum první registrace vozidla 22.08.2017

Datum první registrace vozidla v ČR 14.03.2025

Tovární značka VW

Obchodní označení CADDY

Kategorie vozidla N1

Výrobce vozidla VOLKSWAGEN

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru DFS

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 75

Při otáčkách (ot/min) 2900

Zdvihový objem (ccm) 1968

Emisní třída EURO 6B

Barva karoserie BÍLÁ

Maximální rychlost (km/h)	172
Maximální hmotnost povolena (kg)	2299
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2299

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	2
Počet míst k sezení	2
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4878
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1872
Rozvor (mm)	3006
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3600/3600
Ráfky náprava 1	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 1	195/65 R15 95T RF.
Ráfky náprava 2	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 95T RF.
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	2015/45X
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4,2/4,2

Další záznamy

DNE 14.03.2025 REGISTRAČNÍ DOKLAD EU;
NĚMECKO|Variabilní provedení vozidla:|Náprava 1: max.1542 mm|#KOLA 1+2: 205/50 R17 93H rf. 6Jx17 ET50;|205/55 R16 94H rf. 6Jx16 ET50;|195/65 R15 95T rf. M+S 6Jx15 ET47|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., DNE 14.03.2025 REGISTRAČNÍ DOKLAD EU; NĚMECKO|Variabilní provedení vozidla:|Náprava 1: max.1542 mm|#KOLA 1+2: 205/50 R17 93H rf. 6Jx17 ET50;|205/55 R16 94H rf. 6Jx16 ET50;|195/65 R15 95T rf. M+S 6Jx15 ET47|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)	121
------------------	-----

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/7	Foto
Datum pořízení inzerátu	21. 09. 2019
Inzerovaný nájezd	58 330 km



Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de



Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de

Záznam 2/7	Foto
Datum pořízení inzerátu	28. 10. 2019
Inzerovaný nájezd	58 330 km



Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de





Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de

Volkswagen



ASB Autohaus Berlin GmbH





Záznam 3/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

08. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

58 330 km



ASB Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de





Záznam 4/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

58 330 km



ASB Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de



Volkswagen

Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de



Záznam 5/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

58 330 km





ASB Autohaus Berlin
www.autohaus-berlin.de



Záznam 6/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 12. 2019

Inzerovaný nájezd

58 330 km



ASB Autohaus Berlin GmbH



Hybridfahrzeuge



Záznam 7/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 12. 2019

Inzerovaný nájezd

58 330 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.