

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5506788879
Datum aktivace kuponu:	27. 04. 2026 14:41:46
Platnost do:	27. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WV1ZZZ7HZNH082701

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Výkon
110 kW

Model
TRANSPORTER

Objem
1968 ccm

Palivo
nafta
Datum výroby
05/2022

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	05/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 05/2022 Stáří vozidla: 3 roky 11 měsíců Barva vozidla: Candy White – kód B4 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: levostranné			
2023	03/2023	28 000 km	 Francie	Poškození
2024	05/2024	74 000 km	 Francie	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	03/2023
Země	Francie
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	28 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	05/2024
Země	Francie
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	74 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 27. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE

CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Transporter VI
Označení modelu	Transporter PaVanlw110 TDIA7
Datum výroby	16.05.2022
Kód barvy	B4
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	B4
Barva střechy	Candy White

Kód převodovky	VAB
Kód motoru	DNAA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program STŘEDNÍ EVROPA
Iso název země	Střední Evropa
Převodovka	7-Speed automatic transmission including freewheeling
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	SHH1F7

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	16-inch chassis with 16-inch brake system
Ostatní	2 remote control folding keys
Ostatní	2-seater front passenger bench seat, right, with load-through system
Ostatní	3-point seat belt with seat belt height adjustment and electric seat belt pretensioners in front
Ostatní	4 speakers (passive)
Ostatní	4 steel wheels 6.5J x 16
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TON/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.Y
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	Air conditioning system with electronic control in cab
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Armrest for left cab seat
Ostatní	Auxiliary heater
Ostatní	Basic equipment
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Basic LED rear lights
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Candy White/Candy White
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK

Ostatní	Cross Wind Assist
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	DK: Package forces WFA,7X2,KA2 (TL) forces KA2,8G1,PGW,6XI (starting w/ CL)
Ostatní	Driver seat with height adjustment
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic cruise control + Speedlimiter
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard Euro 6d ISC-FCM (in-service conformity – fuel consumption monitoring)
Ostatní	Equipment options subset for Central Europe
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass electrically adjusted, heated
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	Fabric seat coverings "Place"
Ostatní	Folding grab handles at roof frame
Ostatní	France
Ostatní	Front axle weight, standard
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Gross vehicle weight rating: 3 500 kg
Ostatní	Halogen twin headlamps
Ostatní	Hardboard side trim panels in passenger/load compartment (medium height for veh. w/ window apertures)
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heat-reflecting glass (green)
Ostatní	Heavy-duty suspension and shock absorption (suitable for rough roads), permissible front axle load: 1 680 kg
Ostatní	Heavy-duty suspension and shock absorption (suitable for rough roads), permissible front axle load: 1680 kg
Ostatní	High partition
Ostatní	High partition without window and 8 lashing rings for load restraint
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Hinges for rear wing doors
Ostatní	Illuminated steps in passenger/load compartment
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior lighting in load/passenger compartment
Ostatní	Labels without country group

Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Lashing rings for load restraint system, reinforced (ISO 27956)
Ostatní	Leatherette head restraints (height-adjustable)
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Lights & Vision
Ostatní	Long wheelbase
Ostatní	Manually adjustable lumbar support for left front seat
Ostatní	Market-oriented price control
Ostatní	Multi-function display "Plus" with Driver Alert System
Ostatní	Multi-purpose floor covering in passenger/load compartment
Ostatní	Nameplate set Transporter
Ostatní	Navigation system "Discover Media" incl. Streaming & Internet
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	NV-SE control
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Panel Van
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set, complying with vehicle type for France, various parts
Ostatní	Plastic loading edge protection
Ostatní	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Ostatní	Price control
Ostatní	Radiator grille grained in Black, with 1 chrome trim
Ostatní	Rear axle weight, standard
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear wing doors without window apertures
Ostatní	Rear wing doors without windows
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Registration for up to 3 seats
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Right sliding door in load/passenger compartment
Ostatní	Roof trim in cab as comfort headliner, in load compartment with hardboard
Ostatní	Rubber floor covering in cab

Ostatní	Seat on the left, in 1st row of seats
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 40 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Small leather pack (4 spoke multi-function leather steering wheel for radio)
Ostatní	Special identification label for EC for commercial vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard air cleaner
Ostatní	Standard anti-drum measures
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard roof (with mounting points for roof rack systems: 8 for short wheelbase, 10 for long wheelbase)
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel spare wheel with original equipment tire
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Sun visors, with pocket on driver side and airbag label on front passenger side
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 205/65 R16 C 107/105T, low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and heavy-duty jack
Ostatní	Trailer hitch preparation (incl. trailer stabilization)
Ostatní	Trunk lid/tailgate operation from inside
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Universal wood floor in load compartment with loading edge protection in rear
Ostatní	Unpainted door trim panel
Ostatní	Vehicle class differentiation –7EP–
Ostatní	Vehicle registration as truck with an N1 registration (up to and including 3.5-t gross vehicle weight rating)
Ostatní	Voice control
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Weight category front axle weight range 6
Ostatní	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel trims
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without additional child seat anchors
Ostatní	Without additional instruments for distance measurement
Ostatní	Without additional malfunction display

Ostatní	Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Ostatní	Without additional seals outside
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without additional tray areas in cab
Ostatní	Without adhesive film
Ostatní	Without awning
Ostatní	Without C-rails
Ostatní	Without cupboard
Ostatní	Without curtains
Ostatní	Without decorative inserts
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without differential lock
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without emblems (interior)
Ostatní	Without entry grab handle
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without child safety lock in passenger compartment
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without identification lights
Ostatní	Without interface for external use
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without left sliding door in load/passenger compartment (closed side panel)
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without luggage compartment cover
Ostatní	Without modular seat mounting
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without rear heating/ventilation duct
Ostatní	Without rear window
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof fan in passenger/load compartment
Ostatní	Without roof luggage net and lockable storage compartment
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without roof turn signals
Ostatní	Without rotating beacons
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without seats in 3rd row of seats

Ostatní	Without seats, in 2nd row of seats
Ostatní	Without seats, in 4th row of seats
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without side airbags
Ostatní	Without side window opening in load compartment, rear left
Ostatní	Without side window opening in load compartment, rear right
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without socket in front
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without stowage compartment
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without table
Ostatní	Without tachograph
Ostatní	Without washer fluid level indicator

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Candy White – kód B4

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.