

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2781561195
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2026 12:19:21
Platnost do:	04. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WV1ZZZSKZNX014891

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
užitkový

Datum výroby
08. 10. 2021

Model
CADDY

Výkon
90 kW

Typ karoserie
skříň

Objem
1968 ccm

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	10/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 08. 10. 2021 Stáří vozidla: 4 roky 6 měsíců Barva vozidla: Candy White – kód B4 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: levostranné			
2022	06/2022	28 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2023	01/2023	54 000 km	 Francie	Záznam tachometru
	08/2023	78 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2024	10/2024	129 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2025	05/2025	156 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2026	03/2026	175 000 km		Záznam tachometru
	03/2026			Fotodokumentace
	04/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Caddy
Označení modelu	Caddy pan.vanCargo 90 CRD A7
Datum výroby	08.10.2021
Kód barvy	B4
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	B4
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	TTC
Kód motoru	DTRC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	90
Země	Prodejní program STŘEDNÍ EVROPA
Iso název země	Střední Evropa
Převodovka	7-speed dual-clutch transmission DSG
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	SBAA55

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	2 remote control folding keys
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	4 speakers (passive)
Ostatní	4 steel wheels 6.5J x 16
Ostatní	4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/90 kW (4V) TDI common rail base engine is TOP/TQ4/T6M/T3Y
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05L.C
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	Acoustics package "Standard"
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC (with follow to stop for dual-clutch transmission DSG) incl. speed limiter
Ostatní	Additional dust seals on the outside
Ostatní	Air conditioning system with electronic control in cab
Ostatní	Alternator 140 A

Ostatní	Armrests for both seats in cab
Ostatní	Automatic Emergency Braking Front Assist, swerve support and oncoming vehicle braking when turning
Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Bumpers painted in body color
Ostatní	Candy White/Candy White
Ostatní	Carpet floor covering in cab
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking w/ radio remote control, interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Connect package
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driver Assistance package – City Drive
Ostatní	Driver seat with height adjustment
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Equipment options subset for Central Europe
Ostatní	Euro 6d-ISC-FCM
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors, electric. adjustable, foldable and heated, with environment lighting and curb view
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	France
Ostatní	Front axle weight, standard
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Gross vehicle weight rating: 2 250 kg
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heat-reflecting glass (green)
Ostatní	High partition
Ostatní	Illuminated glove compartment with lockable lid
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)

Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Labels without country group
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel
Ostatní	LED interior lighting in load compartment, 2 LED spots
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Lights & Vision package
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Market-oriented price control
Ostatní	Matrix LED headlights with digital light signatures, dynamic light sequencing and dynamic turn signal
Ostatní	Matte cockpit bezel
Ostatní	Medium wheelbase (MWB) – 3 640 mm
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Overhead storage compartment
Ostatní	Panel van
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Preparation for roof rails/roof rack
Ostatní	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear combination lamp, standard design
Ostatní	Rear shock absorption, chassis with increased ride height
Ostatní	Rear wing doors without window apertures
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Right sliding door in load/passenger compartment
Ostatní	Rubber floor covering in passenger/load compartment
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Special identification label for EC for commercial vehicles

Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard curb weight range
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard side trim panel in passenger compartment
Ostatní	Standard vent
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel spare wheel with original equipment tire
Ostatní	Sun visors, with pocket on driver side and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 31 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tires 205/60 R16 96H XL low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -2KA-
Ostatní	Vehicle registration as truck with an N1 registration (up to and including 3.5-t gross vehicle weight rating)
Ostatní	Voice control
Ostatní	VW brand-specific/class-specific features
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel trims
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional child seat anchors
Ostatní	Without additional instruments for distance measurement
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without adhesive film
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket

Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without cupboard
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without gearshift knob/handle
Ostatní	Without headlamp washer system, without washer fluid level indicator
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without child safety lock in passenger compartment
Ostatní	Without identification lights
Ostatní	Without interface for external use
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without lane keeping system
Ostatní	Without left sliding door in load/passenger compartment (closed side panel)
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without loading edge protection
Ostatní	Without luggage compartment cover
Ostatní	Without luggage nets/pockets on backrests
Ostatní	Without lumbar support in seat backrests
Ostatní	Without outer rear seat belts
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear window (with sheet metal)
Ostatní	Without rear window wiper and washer system
Ostatní	Without roof fan in passenger/load compartment
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without seats in 2nd a. 3rd row of seats
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without side airbags
Ostatní	Without side window opening in load compartment, front left
Ostatní	Without side window opening in load compartment, front right
Ostatní	Without side window opening in load compartment, rear left
Ostatní	Without side window opening in load compartment, rear right
Ostatní	Without socket

Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without taxi alarm system
Ostatní	Without tire pressure monitoring system
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without two-sided floor surface

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
podvozek / řízení	10. 12. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Candy White – kód B4

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 05. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Fotky a inzerce


Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4

Foto

Datum pořízení

15. 03. 2026




Záznam 2/4

Foto

Datum pořízení

22. 03. 2026













Záznam 3/4


Foto

Datum pořízení

14. 04. 2026















Záznam 4/4



Foto


Datum pořízení

17. 04. 2026









Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.