

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1164488106
Datum aktivace kuponu:	23. 04. 2026 09:39:45
Platnost do:	23. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WV1ZZZSYZN9002544

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Výkon
130 kW

Model
CRAFTER

Objem
1968 ccm

Palivo
nafta
Datum výroby
17. 07. 2021


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	07/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:17. 07. 2021 Stáří vozidla:4 roky 9 měsíců Barva vozidla:Candy White – kód B4 Vyrobeno pro trh:Není k dispozici Strana řízení:levostranné			
2022	05/2022	20 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	09/2022	36 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2023	02/2023	51 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	07/2023	70 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2024	02/2024	84 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	10/2024	105 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2025	05/2025	121 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	10/2025	135 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Crafter
Označení modelu	Crafter 35 PaVanmw130 froA8
Datum výroby	17.07.2021
Kód barvy	B4
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	B4
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	TZV
Kód motoru	DMZB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	130
Země	Prodejní program STŘEDNÍ EVROPA
Iso název země	Střední Evropa
Převodovka	8-speed automatic transmission
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	SYBB8B

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	2 remote control folding keys
Ostatní	3-point seat belt with seat belt height adjustment and electric seat belt pretensioners in front
Ostatní	4 speakers (passive)
Ostatní	4 steel wheels 6.5J x 16 with 1 050 kg load, Silver
Ostatní	4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW (4V) TDI, BIT common rail base engine is TK1/TK4/T4G
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03N.G
Ostatní	8-speed automatic transmission
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Air conditioning system with electronic control in cab
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Battery 520 A (92 Ah)
Ostatní	Blind Spot Monitor "Plus" with Rear Traffic Alert, incl. lane keeping system Lane Assist
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Cab doors
Ostatní	Candy White/Candy White

Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Category 19
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Cross Wind Assist
Ostatní	Curb weight range 3
Ostatní	Denmark
Ostatní	Disc brakes in front, 16–inch (303 mm diameter)
Ostatní	Driver assistance pack. 3: rear view camera system, Front Assist, ACC, Lane Assist, Blind Spot Monitor, Light Assist
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic suspension
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard Euro 6d ISC–FCM (in–service conformity – fuel consumption monitoring)
Ostatní	Equipment options subset for Central Europe
Ostatní	Exterior mirrors, electric. adjustable, foldable and heated, with environment lighting and curb view
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	Forward Collision Warning Front Assist, Autonomous Emergency Braking (for Adapt.Cruise Control ACC up to 160 km/h)
Ostatní	Front axle (1 800 kg load)
Ostatní	Front axle weight, type 3
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front–wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank
Ostatní	Grab handle on partition in load/ passenger compartment
Ostatní	Grab handles on rear pillars
Ostatní	Gray bumper in front with painted trim panel in body color
Ostatní	Gross vehicle weight rating: 3 500 kg
Ostatní	Halogen twin headlamps
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	High roof, outside painted in body color
Ostatní	High–beam control
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Hinges for rear wing doors
Ostatní	Hub cap, insert in Dark Graphite
Ostatní	Illuminated glove compartment with lockable lid
Ostatní	Increase in initial standard fuel filling
Ostatní	Information kit in Danish
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Labels without country group

Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Lashing rings for load restraint system
Ostatní	Left exterior mirror, convex, with integrated LED turn signal and wide-angle range
Ostatní	Left seat, in 1st row of seats
Ostatní	Left sliding door in load/passenger compartment, left
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Light commercial vehicle version with upto 3 seats
Ostatní	Load compartment lighting: 4 LED spots
Ostatní	Medium wheelbase (MWB) – 3 640 mm
Ostatní	Mud flap in front and rear
Ostatní	Multi-function steering wheel
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navigation system "Discover Media" incl. Streaming & Internet
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	NV-SE control
Ostatní	One towing eye in front
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Panel Van
Ostatní	Parallel parking assistant "Park Assist" incl. park distance control
Ostatní	Park Assist Plus incl. Park Distance Control fr./rr with Rear Traffic Alert for trailer maneuver.sys. Trailer Assist
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Partition, with trim panel
Ostatní	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Ostatní	Radiator grille, unpainted, with one chrome trim
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear wing doors without window apertures
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Registration with a gross vehicle weight rating of 3.5 t
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Right exterior mirror, convex, with integrated LED turn signal and wide-angle range
Ostatní	Right seat, in 1st row of seats
Ostatní	Right sliding door in load/passenger compartment
Ostatní	Rigid trailer hitch (incl. trailer stabilization)
Ostatní	Rubber floor covering in cab
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled

Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Second battery with cutoff relay, maintenance-free
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 50 000 km or 2 years
Ostatní	Side window glasses in front and rear and rear window in heat-reflecting glass(if available)
Ostatní	Side-marker lamps
Ostatní	Spare wheel (steel wheel) with original equipment tire, tool kit, and jack
Ostatní	Special identification label for EC for commercial vehicles
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel spare wheel with original equipment tire
Ostatní	Storage compartment package 2
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Summer tires
Ostatní	Terminal block
Ostatní	Tires 205/75 R16 C113/111, low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Transport control
Ostatní	Tray above windshield
Ostatní	Two 12-V outlets in the cab (in the dashboard)
Ostatní	Two sun visors, folding and swiveling to the side
Ostatní	Two wheel chocks
Ostatní	Type approval country Denmark
Ostatní	Vehicle class differentiation -7C0-
Ostatní	Vehicle registration as truck with an N1 registration (up to and including 3.5-t gross vehicle weight rating)
Ostatní	Voice control
Ostatní	VW brand-specific/class-specific features
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Water heater with programmable parking heater function and radio remote control
Ostatní	Weight category front axle weight range 3
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without 2nd heater core and without 2nd evaporator
Ostatní	Without acoustic warning when reverse gear is engaged
Ostatní	Without action
Ostatní	Without additional electric safety package

Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without air conditioning compressor
Ostatní	Without armrests at the left and right outside, in all available seat rows in the passenger compartment
Ostatní	Without breakaway interior rearview mirror
Ostatní	Without C-rails
Ostatní	Without cruise control warning system
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without determination of weight category for rear axle
Ostatní	Without differential lock
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without engine speed control
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without fixed package
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without child safety lock in passenger compartment
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without liftgate
Ostatní	Without preparation for 2nd alternator
Ostatní	Without protection frame
Ostatní	Without rear side trim panel passenger/ load compartment
Ostatní	Without rear window
Ostatní	Without roof fan in passenger/load compartment
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without roof trim
Ostatní	Without roof turn signals
Ostatní	Without rotating beacons
Ostatní	Without seats in 3rd row of seats
Ostatní	Without seats, in 2nd row of seats
Ostatní	Without seats, in 4th row of seats
Ostatní	Without side airbags
Ostatní	Without side window opening in load compartment, center left
Ostatní	Without side window opening in load compartment, center right
Ostatní	Without side window opening in load compartment, front left
Ostatní	Without side window opening in load compartment, front right
Ostatní	Without side window opening in load compartment, rear left
Ostatní	Without side window opening in load compartment, rear right

Ostatní	Without socket
Ostatní	Without special measures
Ostatní	Without step illumination
Ostatní	Without step in rear
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without tachograph
Ostatní	Without tire pressure monitoring system
Ostatní	Without top speed limitation
Ostatní	Without transmission power take-off
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Wooden floor covering in load compartment, with loading edge protection in rear

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	09. 07. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Candy White – kód B4
---------------------------	----------------------

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.