

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0162397670
Datum aktivace kuponu:	29. 07. 2026 08:42:10
Platnost do:	28. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZ1T7PW009047

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
TOURAN

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Výkon
110 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
24. 11. 2022

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	11/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 24. 11. 2022 Stáří vozidla: 3 roky 8 měsíců Barva vozidla: Dolphin Gray Metallic – kód B0 Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2023	01/2023	5 km	Německo	Záznam tachometru
	07/2023	31 000 km	Německo	Záznam tachometru
2024	02/2024	61 500 km	Německo	Záznam tachometru
	06/2024		Německo	Poškození
	08/2024	93 000 km	Německo	Záznam tachometru
	10/2024	101 000 km	Německo	Záznam tachometru
2025	05/2025	130 500 km	Německo	Záznam tachometru
2026	02/2026	159 500 km	Německo	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	06/2024
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkuluji v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 29. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 29. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Touran
Označení modelu	Touran 2.0 CL DT110 TDID7F
Datum výroby	24.11.2022
Kód barvy	B0
Barva	Dolphin Gray Metallic
Kód barvy střechy	B0
Barva střechy	Dolphin Gray Metallic
Kód převodovky	VCZ
Kód motoru	DTSB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG, note: PR family EDF
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Prodejní typ

5T136Z

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Active"
Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	3 single seats in 2nd row of seats w/ longitudinal + backrest tilt adjustment, with armrests and Easy Fold
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Galway" 6.5J x 16, Black, diamond-turned surface
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	A8
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Advanced high-beam control Dynamic Light Assist
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Black radiator grille with chrome-plated strips on fins
Ostatní	Black trims on the side windows
Ostatní	Body-colored bumpers w/ chrome moldings
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Combined trailer hitch for ball trailer hitch/towing eye hitch
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	Completely foldable front passenger seatbackrest
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts for special model
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear

Ostatní	Dolphin Gray Metallic/Dolphin Gray Metallic
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Downgrade package for NAR, shortage of sensors
Ostatní	Drawers under front seats
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct.
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Folding tables on the back of each front seat, articulated
Ostatní	Freely programmable instrument cluster Basic
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank
Ostatní	Gearshift boot for automatic transmission
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated windshield
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting and surround lighting
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	IQ.Drive assistance systems package including IQ.LIGHT
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Laminated safety glass windshield, sound-insulating and heated
Ostatní	Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic

Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED license plate lighting
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage arrangement package with luggage net fixable on rails
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	MIB3 control
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Model year change 2023 I
Ostatní	Model year change 2023 II
Ostatní	Model year change 2023 LIX
Ostatní	Model year change 2023 LV
Ostatní	Model year change 2023 LX
Ostatní	Model year change 2023 V
Ostatní	Model year change 2023 X
Ostatní	Model year change 2023 XIII
Ostatní	Model year change 2023 XXXII
Ostatní	MPV
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Net partition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Panoramic glass roof
Ostatní	Panoramic glass sunroof
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Parking heater and ventilation
Ostatní	Parking heater with radio remote control
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard

Ostatní	Pedestrian and cyclist monitoring as well as re-active hood
Ostatní	Preparation for VW Connect and VW Connect Plus
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Proactive passenger protection system in combination with Front Assist and Side Assist
Ostatní	Rear combination lamp, standard design
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear side exhaust tailpipe
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable
Ostatní	Scuff plates for special editions
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers for special editions
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side Assist
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Small navigation system M&I (Media & Internet package)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard luggage compartment floor covering
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Suspension range 10 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system

Ostatní	Tires 205/60 R16
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trays in overhead console
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Vehicle class differentiation –5T0–
Ostatní	Voice control
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 8 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional instruments for distance measurement
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without identification lights
Ostatní	Without preparation for rotating beacon/siren combination
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without roll-up sunshade

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Dolphin Gray Metallic – kód B0

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

29. 07. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.