Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8697333755
Datum aktivace kuponu:	05. 09. 2026 11:06:34
Platnost do:	05. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WVGZZZ1TZFW047451

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
TOURAN

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
103 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
19. 12. 2014

Datum 1. registrace
09. 01. 2015

Platnost STK (CZ)
07. 01. 2028

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	12/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	19. 12. 2014
Stáří vozidla:	11 let 8 měsíců
Barva vozidla:	Stříbrá Reflex metalíza – kód 8E
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

2015	01/2015			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	09. 01. 2015
Doba od výroby po 1. registraci:	Menší než měsíc

2020	11/2020	168 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	02. 11. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3428-20-11-0026

11/2020		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	04. 11. 2020
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	09. 01. 2015
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

11/2020		Česko	Změna majitele
11/2020		Česko	Změna provozovatele
11/2020		Česko	Vystavení technického průkazu
2022	02/2022	190 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	21. 02. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3434-22-02-1154

02/2022 | 190 500 km | Česko | Měření emisí

Datum kontroly:	21. 02. 2022
Číslo protokolu:	CZ-440326-22-02-0694

2024

02/2024 | 226 500 km | Česko | STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	08. 02. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3434-24-02-0423

02/2024 | 226 500 km | Česko | Měření emisí

Datum kontroly:	08. 02. 2024
Číslo protokolu:	CZ-440326-24-02-0298

2025

01/2025 | Česko | Poškození

2026

01/2026 | 263 500 km | Česko | STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	07. 01. 2026
Datum příští STK:	07. 01. 2028
Číslo protokolu:	CZ-3434-26-01-0238

01/2026 | 263 500 km | Česko | Měření emisí

Datum kontroly:	07. 01. 2026
Číslo protokolu:	CZ-440326-26-01-0195

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 1.
Datum	01/2025
Země	Česko
Výše pojistného plnění	7 127 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Lakování	KRYT NÁRAZNÍK ZA.
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
04.11.2020	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
04.11.2020	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 09. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Touran
Označení modelu	TOURAN 2.0BMTHIGHL 103 TDIM6F
Modelový rok	2015
Datum výroby	19.12.2014
Datum prodeje	13.01.2015
Kód barvy	8E
Barva	Stříbrá Reflex metalíza
Kód barvy střechy	8E
Kód převodovky	NGC
Kód motoru	CFHC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	103
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	1T34AX

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	"Multimédia" přípojka pro externí audio zdroje
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.P
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 36
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení - hliníkové
Dělící stěna	S odnímatelnou síťovou dělící stěnou

Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dod. zařízení pro měření vzdálenosti	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzálenosti
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Zimní pneumatiky 205/55 R16 91H s ocelovým ráfkem 6J x 16 ET 50
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh skel (kromě čelního skla)	Tmavě tónované zadní okno přední okno tónované s tepelnou ochranou
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Držák na brýle	Komfortní držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 42 pouze vestavěné řízení žádná předpověď spotřeby
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "4" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladící box	Bez chladícího boxu
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 1)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček pro centrální zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní ukazatel autom.převodovky AG-4	Bez kontrolního ukazatele automatické převodovky
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, sportovně-komfortní
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Agregát: TG3/TJ3/ TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel s palubním počítačem
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Náhon tachometru a plombování	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis "Blue Motion"
Nárazník	Komfortní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém (MID)
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích vpředu, s vkládanými koberečky
Odkládací paket	Odkládací paket 2
Odkládací schránka	S uzamykatelným víkem odkládací schránky
Odrušení	Odrušení pro příjem UKW a MW vysílání
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	Boční lišty v barvě vozu s ozdobným proužkem
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení přístrojů	Prosvětlení přístrojů - standardní
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž - obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel - chlazený

Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91V super-optimalizace valivého odporu
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potahy sedadel	Potah sedadel – kůže "Alcantara"
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní-sport
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádia	Rádio pro navigační systém
Ramínko / přítlačný spojler stěrače	Přední stěrače standard
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -1T0-
Řídící kódy	Expedice "Autostadt Wolfsburg"
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lené, logo airbag na cloně
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu

Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti odtažení
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopříjem	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1–Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Zvýšená komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 350"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky–modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Vyklápěcí okno vzadu	Bez otočného větracího okna vzadu
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3–bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, první řada sedadel výškově seřiditelná, druhá řada sedadel bez výš. seřízení
Zadní náprava	Čtyřprvková náprava
Zadní sedadla	3 samostatná sedadla (1. řada) 2. zadní sedadlo (2. řada)
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení

Země typových zkoušek	Země typových zkoušek–NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"RNS 510", 4 x 20 W
Ostatní	2 samostatná sedadla ve 3. řadě sedadel,zapustitelná podlaha ložné plochy
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	bez pristroje hasiciho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Ostatní	Hrdlo palivové nádrže bez vložky–modul 1
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Multifunkční kamera
Ostatní	Naradi a zvedak vozu
Ostatní	Paket Zrcátka
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Rozpoznání dopravních značek
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	s rozpoznanim dopravni znacky
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1–Pkw
Ostatní	Standard
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Střešní nosič – lesklý
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Zakrytí zavazadlového prostoru
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
nádrž / požár	04. 06. 2022	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Stříbrá Reflex metalíza – kód 8E
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 09. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	09.01.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	04.11.2020
Tovární značka	VW
Obchodní označení	TOURAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CFH
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	103
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	203
Maximální hmotnost povolená (kg)	2260
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2260

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	7
Počet míst k sezení	7
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4397
Šířka celková (mm)	1794
Výška celková (mm)	1619
Rozvor (mm)	2675
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1170/1170
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3805/3805
Ráfky náprava 1	6J X 16 ET50

Pneumatiky náprava 1	6J X 16 ET50; 205/55 R16 91H
Ráfky náprava 2	6J X 16 ET50
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5,8/4,4/4,4
Další záznamy	Alternativní provedení vozidla:|*42: Třída A50-X typ E 378]|CO2: 151/116/127 g/km|ROZCHOD: 1 541/1 514|Variabilní provedení vozidla:|*20-21:|6Jx16 ET50 nebo 6.5Jx16 ET50; 205/55 R16 91H|Pouze pro podvozek s úpravou podběhu:|7Jx17 ET47; 225/45 R17 91H|7.5Jx18 ET49; 225/40 R18 92H|6JX17 ET 48,5, 205/50 R17 93H|*12: 4 494 *14: 1694|Vozidlo plní požadavky zákona čís. 56/2001 Sb.|Datum první registrace dle TP SRN dne 9.1.2015.|Následující data jsou doplnena automaticky. Pred využitím doporucujeme provést kontrolu.
Emise CO2 (g/km)	0

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.