

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2423127574
Datum aktivace kuponu:	30. 08. 2026 13:06:34
Platnost do:	29. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

WVWZZZ1KZEW522619

**Tovární značka**
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1390 ccm**Platnost STK (CZ)**
22. 06. 2028**Model**
GOLF PLUS**Palivo**
benzín**Datum výroby**
17. 10. 2013**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
90 kW**Datum 1. registrace**
29. 10. 2013 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	10/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 17. 10. 2013			
	Stáří vozidla: 12 let 10 měsíců			
	Barva vozidla: Deep Black Pearlescent – kód 2T			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	10/2013			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 29. 10. 2013			
	Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
2014	05/2014		 Německo	Poškození
2019	12/2019		 Německo	Poškození
2020	02/2020		 Německo	Poškození
2025	08/2025	117 500 km	 Německo	Poškození
2026	06/2026	123 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2026	123 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 22. 06. 2026			
	Datum příští STK: 22. 06. 2028			
	Číslo protokolu: CZ-3110-26-06-1011			
	06/2026	123 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 22. 06. 2026			
	Číslo protokolu: CZ-411039-26-06-0819			
	07/2026	123 500 km	 Česko	Inzerce vozidla

08/2026

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	13. 08. 2026
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	29. 10. 2013
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ČERNÁ

08/2026

 Česko

Vystavení technického průkazu

08/2026

127 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 4

Datum	05/2014
-------	---------

Země	 Německo
------	---

Odhad nákladů na opravu	1 – 100 EUR
-------------------------	-------------

Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
----------	---

Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
---------------------------	------------------

Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven
-----------	---

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 4

Datum	12/2019
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

3 / 4


Datum	02/2020
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

4 / 4

Datum	08/2025
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	3 000 – 4 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Stav tachometru	117 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 30. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 02. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf Plus
Označení modelu	Golf Plus TSITL 90 M6F
Datum výroby	17.10.2013
Kód barvy	2T
Barva	Deep Black Pearlescent
Kód barvy střechy	2T
Barva střechy	Deep Black Pearlescent
Kód převodovky	NBW
Kód motoru	CAXA
Objem ccm	1390
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	90
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5212G2

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Life"
Ostatní	"LIFE" package
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"RCD 310"
Ostatní	12-volt socket on center console, rear and in luggage compartment
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Spokane" 6.5J x 16
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l/90 KW TSI base engine is TU0/TL1/TM5
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Additional retro-reflectors (door area)
Ostatní	Air duct, standard
Ostatní	Alternator 140 A

Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Basic equipment
Ostatní	Battery 280 A (60 Ah)
Ostatní	Black radiator grille with chrome-plated strips on fins
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Bumpers, S line in full paint finish (body color)
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Cell phone preparation "Plus"
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort seat, front right
Ostatní	Comfort seats, front
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Decals for special editions
Ostatní	Deep Black Pearlescent/Deep Black Pearlescent
Ostatní	Delivery "Autostadt Wolfsburg"
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Door pockets without insert mats
Ostatní	Drawers under front seats
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emission standard EU5
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirror with curb view on passenger side
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	First-aid kit with warning triangle and high-visibility vests
Ostatní	Front fog lights with "CORNER" functionality
Ostatní	Front license plate carrier (large)
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)

Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Halogen headlights and turn signal lights under one clear glass cover
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Headlight range adjustment with fixed bending light
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	LED license plate lighting
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lining with additional tray on the right
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	MPV
Ostatní	Multi-function display "Plus"
Ostatní	Multi-function leather steering wheel (3-spoke) w/ aluminum decorative insertsw/ control for MFD, radio and telephone
Ostatní	Multimedia socket AUX-IN
Ostatní	Nameplate set "TSI"
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Overhead storage compartment
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Plastic loading edge protection
Ostatní	Platform group class 3

Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Protective side mouldings painted in colour of vehicle
Ostatní	Radio "RCD 310" with MP3 player incl. CD-player
Ostatní	Rain sensor
Ostatní	Reading light in front
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear fog lamp for driving on the right
Ostatní	Rear license plate carrier (ECE)
Ostatní	Rear seat bench asymm. split folding, longitudinally movable and foldable with recliner adjustment and center armrest
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear side exhaust tailpipe
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Remote central locking with 2 foldable keys (SAFE system)
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Scuff plates for special editions
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers for special editions
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side turn signals (white)
Ostatní	Smoker's package
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard design
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tires 205/55 R16 91V
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Tow bar, removable and lockable

Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Vanity mirror left
Ostatní	Vanity mirror, right
Ostatní	Vehicle class differentiation -5M0-
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Winter wheels (additional) - 4 steel wheels 6J x 15, wheel covers - winter tires 195/65 R 15
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without cassette and CD storage unit
Ostatní	Without CD changer
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without decorative inserts
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without electronic map cooling system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without child seat anchorage in front (ISOFIX)
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without marten repeller
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without MDI
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without online service
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for rotating beacon/siren combination
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof luggage net and lockable storage compartment

Ostatní	Without safety head restraint system
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without special measures
Ostatní	Without start-stop system without regenerative braking
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without taxi alarm system
Ostatní	Without tire pressure monitoring system
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Deep Black Pearlescent – kód 2T
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

30. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 29.10.2013

Datum první registrace vozidla v ČR 13.08.2026

Tovární značka VW

Obchodní označení GOLF PLUS

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla VOLKSWAGEN

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 90

Při otáčkách (ot/min) 5000

Zdvihový objem (ccm) 1390

Emisní třída EURO 5B

Barva karoserie ČERNÁ

Maximální rychlost (km/h) 195

Maximální hmotnost povolená (kg) 1970

Maximální hmotnost přípustná (kg) 1970

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Maximální zatížení střechy (kg) 75

Délka celková (mm) 4299

Šířka celková (mm) 1759

Výška celková (mm) 1641

Rozvor (mm) 2574

Ložná plocha délka (mm) 0

Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg) 1040/1040

Připustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Připustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Ráfky náprava 2	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	566/2011F
Spotřeba paliva (l/100km)	8,4/5,4
Další záznamy	DNE 13.08.2026 REGISTRAČNÍ DOKLAD EU : ORV II. – EF045573; ORV I. – ZBI153964052; NĚMECKO Variabilní provedení vozidla: #KOLA: 195/65 R15 91H; 6JX15 ET47 205/50 R17 93H; 6JX17 ET48 205/55 R16 91H; 6,5X16 ET50 205/55 R16 91H; 6JX16 ET50 205/60 R15 91H; 6X15 ET47 225/45 R17 91H; 7JX17 ET54 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	152

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/7	Foto
Datum pořízení inzerátu	18. 06. 2026
Inzerovaný nájezd	123 623 km



Záznam 2/7	Foto
Datum pořízení inzerátu	19. 06. 2026
Inzerovaný nájezd	123 623 km



Záznam 3/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

02. 07. 2026

Inzerovaný nájezd

123 623 km



Záznam 4/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

127 034 km





Záznam 5/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

127 034 km





Záznam 6/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

127 034 km





Záznam 7/7

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

127 034 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.