Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1311873160
Datum aktivace kuponu:	18. 10. 2026 10:55:38
Platnost do:	17. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WVWZZZ1KZEW527670

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
GOLF PLUS

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
77 kW

Objem
1598 ccm

Datum výroby
05. 11. 2013

Datum 1. registrace
20. 11. 2013


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	11/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	05. 11. 2013
Stáří vozidla:	12 let 11 měsíců
Barva vozidla:	Černá hlubinná perleťový efekt – kód 2T
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	11/2013			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	20. 11. 2013
Doba od výroby po 1. registraci:	Menší než měsíc

2015	07/2015	29 500 km		Záznam tachometru
2016	07/2016	45 500 km		Záznam tachometru
2017	06/2017	62 000 km		Záznam tachometru
2018	04/2018	75 500 km		Záznam tachometru
2019	04/2019	91 500 km		Záznam tachometru
2021	05/2021	109 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	21. 05. 2021
Číslo protokolu:	CZ-430826-21-05-0456

	05/2021	109 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Před registrací
Datum kontroly:	24. 05. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3304-21-05-0824

	06/2021	109 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	06/2021	109 500 km	Česko	Prohlídka vozidla

	07/2021	110 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	01. 07. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3324-21-07-0029

	07/2021	109 500 km		Záznam tachometru
	07/2021		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	09. 07. 2021
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	20. 11. 2013
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ČERNÁ

	07/2021		Česko	Změna majitele
	07/2021		Česko	Změna provozovatele
	07/2021		Česko	Vystavení technického průkazu
2022	05/2022	117 000 km	Česko	Záznam tachometru
2023	05/2023	124 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	22. 05. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3410-23-05-0718

	05/2023	124 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	22. 05. 2023
Číslo protokolu:	CZ-440213-23-05-0161

2024	01/2024	129 000 km		Servisní záznam
	05/2024	130 500 km	Česko	Záznam tachometru
2025	05/2025	137 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	19. 05. 2025
Číslo protokolu:	CZ-3324-25-05-0443

	05/2025	137 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	19. 05. 2025
Číslo protokolu:	CZ-430832-25-05-0282

2026	05/2026	144 000 km	Česko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
09.07.2021	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
09.07.2021	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1	
Datum	01/2024
Stav tachometru:	129 000 km
Materiál (výčet)	SROUB VYPUSTNI
	DROBNY SPOTREBNI MATERIAL
	G12 KAPALINA NEMRZ. (VW TL 774/D)
	FILTR OLEJOVY
	DESTILOVANA VODA 1L
	GULF GVX 5W-30 LL (VW GR., MB, BMW) SUDOVÝ
	Rozvodová sada s vodní pumpou CONTINENT
Práce (výčet)	Zkušební jízda
	Výměna mot. oleje + filtru
	Výměna rozvodové sady vč. vodní pumpy
	Nastavení servisního intervalu

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 18. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 18. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf Plus
Označení modelu	GOLF PLUS 1.6TLBMT 77 fTDID7F
Modelový rok	2014
Datum výroby	05.11.2013
Datum prodeje	20.11.2013
Kód barvy	2T
Barva	Černá hlubinná perleťový efekt
Kód barvy střechy	2T
Kód převodovky	PVX
Kód motoru	CAYC
Objem ccm	1598
Objem(l)	1,60
Výkon(kW)	77
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	52122Z

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. diesel 1,6L Agregát: 03L.1
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	"Life"
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Baterie	Baterie 360A (69Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světla	Boční směrová světla - bílá
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
COC dokumenty	COC-dokument 30
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická
Dekorační obložení	Bez dekoračního obložení
Dělící stěna	Bez dělící stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Dveře	4-dvéřové provedení
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Dvojité hlavní světlomety, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel

Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu – 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 14
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladící box	Chlazená schránka
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Kola z lehkých slitin 6 1/2J x 16
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pasů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, komfortní
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Make-up zrcátko vlevo	Make-up zrcátka vlevo s osvětlením, sluneční clona vyjímatelná
Make-up zrcátko vpravo	Make-up zrcátka vpravo s osvětlením, sluneční clonou, vyjímatelné
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrovaný)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 1
Motory	4-vál. turbodiesel 1,6 L/77 KW(4V) TDI CR Agregát: TF3/TN1/TJ1
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Variab. koncepce zavazadlového prostoru
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Nálepka pro akční provedení
Nápisy	Bez přídavného nápisu
Nárazník	Sportovní nárazník

Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Nástupní lišty pro akční provedení
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrovaný nosič dat)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Komfortní obložení zavazadlového prostoru, se serv. klapkou/nasazovacím uzávěrem
Obranný systém proti kunám	Bez systému ochrany proti kunám
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací polička na kazety/CD	Bez odkládací poličky na kazety/CD
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami v barvě vozu
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zrcátka s pamětí, elektricky nastavitelná a vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž – zpracování	Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrousion)
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 3
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91H optimalizovaný odpor valení
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru z plyšové tkaniny se sestřiženým vláknem
Potahy sedadel	Potah sedadel pro akční provedení
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY

Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -5M0-
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Schránka	Bez odkládací schránky/Safebox
Silné zvukové zařízení	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systémy na ochranu proti odcizení	Autoalarm, sledování vnitřního prostoru, zálohová siréna a ochrana proti odtažení
Telefon	Příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopříjem	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu

Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Základní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku, postranní
Zadní sedadla	Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"Life"
Ostatní	"RCD 310" for navigation feature "RNS 315"
Ostatní	"Technology" package incl. navigation
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	bez dodatecneho obuti
Ostatní	Bez chromového paketu
Ostatní	bez pristroje hasiciho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
Ostatní	bez rolety protislunecni
Ostatní	bez zvlastnich opatreni na karoserii
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Multi-function leather-wrapped steering wheel with control of gear shift
Ostatní	Navigační systém "AMUNDSEN" + Bluetooth + Apple konektivita + Soundpaket + čtení dopravních značek (Evropa)
Ostatní	Palivový systém pro diesel
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Střešní nosič – lesklý
Ostatní	Variabilní koncept nákladové podlahy
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Černá hlubinná perleťový efekt – kód 2T
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	06/2021
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A72HO83
Barva vozidla:	ČERNÁ

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	20.11.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	09.07.2021
Tovární značka	VW
Obchodní označení	GOLF PLUS
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CAY
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	77
Při otáčkách (ot/min)	4400
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	186
Maximální hmotnost povolená (kg)	1990
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1990

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4204
Šířka celková (mm)	1759
Výška celková (mm)	1565
Rozvor (mm)	2578
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1070/1070
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400/1400
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3390/3390
Ráfky náprava 1	5.5J X 15 ET47
Pneumatiky náprava 1	185/70 R15 89T
Ráfky náprava 2	5.5J X 15 ET47
Pneumatiky náprava 2	185/70 R15 89T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2470
Hluk za jízdy (db)	69

Spotřeba předpis	566/2011F
Spotřeba paliva (l/100km)	5/4,1/4,1
Další záznamy	ZEMĚ PŮVODU: SRN, TP: EF107558, RZ: EL JP82 | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #11: 4204 – 4299 | #13: 1565 – 1641 | #N: 1070/1070;985/985 S PŘÍVĚSEM. | #N1/N2: | 6.5J X 15 ET50 NEBO 6J X 15 ET47; 195/65 R15 91T | 6.5J X 16 ET50 NEBO 6J X 16 ET50; 205/55 R16 91T | 6J X 15 ET47; 205/60 R15 91T | | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA ČÍS. 56/2001 SB. | ||Následující data jsou doplnena automaticky. Pred využitím doporucujeme provést kontrolu.|Rozchod: 1541+1517

 Variabilní provedení vozidla:
 #12: 4204 – 4299
 #14: 1565 – 1641
 #N: 1070/1070;985/985 s přívěsem.
 #20–21:
 6.5J x 15 ET50 nebo 6J x 15 ET47; 195/65 R15 91T
 6.5J x 16 ET50 nebo 6J x 16 ET50; 205/55 R16 91T
 6J x 15 ET47; 205/60 R15 91T

 Vozidlo plní požadavky zákona čís. 56/2001 Sb.

 M: 2578 |
| Emise CO2 (g/km) | 115 |

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	07. 06. 2021
Inzerovaný nájezd	109 283 km


















Záznam 2/2	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	17. 06. 2021
Barva vozidla:	černá metal.
Stav tachometru:	109 308 km
Stav vozidla	Bez viditelného poškození



























Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.