

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6408138672
Datum aktivace kuponu:	27. 07. 2026 16:06:20
Platnost do:	26. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZ3CZLE099029

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Výkon
110 kW

Model
PASSAT

Objem
1968 ccm

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
17. 02. 2020


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	02/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 17. 02. 2020 Stáří vozidla: 6 let 5 měsíců Barva vozidla: Reflex Silver Metallic – kód 8E Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
2024	04/2024	109 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2025	07/2025	135 000 km		Záznam tachometru
	07/2025			Fotodokumentace

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 27. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 07. 2026
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Passat B8
Označení modelu	PASSAT Se 2.0BusinDT110 TDIM6F
Datum výroby	17.02.2020
Kód barvy	8E
Barva	Reflex Silver Metallic

Kód barvy střechy	8E
Barva střechy	Reflex Silver Metallic
Kód převodovky	TWE
Kód motoru	DSRA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	CB233X

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	"Nevada" 9J x 20, Black, Volkswagen R, tires 285/45 R20
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	2 beverage holders in every row of seats, with covers in front
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middle-console), 1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Aragon" 6.5J x 16
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC incl. speed limiter
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)

Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Belgium: Aluminum package T&F forces 9AK,PJ2,PA1
Ostatní	Betriebserlaubnis Nachtrag
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Body-colored lower side trims
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Brilliant Silver Metallic/Brilliant Silver Metallic
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts "Cross Hatch" for dashboard and door trim panels
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver side
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electrically operated roll-up sunshade on rear window, manually operated roll-up sunshields on door windows
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call service, 10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard EU6 DG
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding, automatically dimming on both sides
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front seats with height adjustment, ergoComfort seat on driver side, with electrical backrest adjustment
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank with a volume of 66 l
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Hill Start Assist
Ostatní	Chrome package

Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Illuminated vanity mirror in sun visors, extractable sun visors
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inserts of front seats and outer rear seats in fabric "Business"
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 350 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points for mounting of 2 child seats on rear bench seat, also for i-Size child seats
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access without SAFELOCK
Ostatní	Labels in French
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel
Ostatní	LED entry/warning lights in front doors
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Mass damper for steering wheel, 36 Hz
Ostatní	Model update, week 45
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Notchback
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Plastic loading edge protection
Ostatní	Plastic scuff plates in door apertures
Ostatní	Power-adjustable lumbar support for left front seat
Ostatní	Preparation for VW Connect and VW Connect Plus
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear seat area package "Plus" with air conditioning and power system

Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable
Ostatní	Selection
Ostatní	Semi-automated driving assistance TravelAssist and lane keeping system Lane Assist
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Small navigation system M&I (Media & Internet package)
Ostatní	Smoker's package
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel spare wheel with original equipment tire
Ostatní	Suspension range 34 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 215/60 R16, low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	VE: NCAP package
Ostatní	Vehicle class differentiation -3G0-
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures

Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without clock
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without differential lock
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front passenger seat control
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage compartment cover
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for rotating beacon/siren combination
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without rear spoiler

Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without vehicle inlet
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Reflex Silver Metallic – kód 8E

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

27. 07. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.


Záznam 1/2

Foto

Datum pořízení


25. 07. 2025





Záznam 2/2	Foto
Datum pořízení	28. 07. 2025





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.