

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9540784435
Datum aktivace kuponu:	17. 08. 2026 16:44:37
Platnost do:	16. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZ3CZPE058260

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Model
PASSAT

Datum výroby
30. 03. 2023

Typ karoserie
kombi


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	03/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 30. 03. 2023 Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce Barva vozidla: Moonstone Gray – kód C2 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	04/2023	5 km	Německo	Záznam tachometru
	12/2023	32 000 km	Německo	Záznam tachometru
2024	07/2024	63 000 km	Německo	Záznam tachometru
	12/2024	94 000 km	Německo	Záznam tachometru
2025	06/2025	122 000 km	Německo	Záznam tachometru
	12/2025	150 500 km	Německo	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj		Ke dni 17. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené	
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené	
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené	

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země		Ke dni: 17. 08. 2026
Česko		NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Passat
Označení modelu	PASSAT Wa 2.0BusinDT110 TDIM6F
Datum výroby	30.03.2023

Kód barvy	C2
Barva	Moonstone Gray
Kód barvy střechy	C2
Barva střechy	Moonstone Gray
Kód převodovky	ULV
Kód motoru	DTSA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	CB533X

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"PARK ASSIST with MANOEUVRE ASSIST" without. braking + TRAILER ASSIST
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	2 beverage holders in every row of seats, with covers in front
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Sepang" 6.5J x 16
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC incl. speed limiter
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic equipment variant

Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Body-colored bumpers, air intake and radiator grille with chrome trims
Ostatní	Body-colored lower side trims
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Business Premium package
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts "Cross Hatch" for dashboard and door trim panels
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call service, 10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding, automatically dimming on both sides
Ostatní	External, USB type C data socket(s) and charging socket(s) with increased charging performance
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front seats with height adjustment, ergoComfort seat on driver side, with electrical backrest adjustment
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank with a volume of 66 l
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hill Start Assist
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Illuminated vanity mirror in sun visors, extractable sun visors

Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inserts of front seats and outer rear seats in fabric "Business"
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 350 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points for mounting of 2 child seats on rear bench seat, also for i-Size child seats
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated
Ostatní	LED entry/warning lights in front doors
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Lumbar supports in front, power- adjustable on driver side, massage feature on driver side
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Mass damper for steering wheel, 36 Hz
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Moonstone Gray/Moonstone Gray
Ostatní	Multi-function display "Premium" with multi-color display
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Net partition
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Plastic loading edge protection
Ostatní	Plastic scuff plates in door apertures
Ostatní	Preparation for VW Connect and VW Connect Plus
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear seat backrest, split-folding

Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Selection
Ostatní	Semi-automated driving assistance TravelAssist and lane keeping system Lane Assist
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Small navigation system M&I (Media & Internet package)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 33 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Textile luggage compartment lining
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 215/60 R16, low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit molded headliner

Ostatní	Vehicle class differentiation –3G0–
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Wagon
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without clock
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without differential lock
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front passenger seat control
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without integrated toll system
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without preparation for rotating beacon/siren combination
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without roll-up sunshade

Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without vehicle inlet
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	10. 08. 2025	Více info
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Moonstone Gray – kód C2
---------------------------	-------------------------

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

17. 08. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.