

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3416593675
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2026 12:45:04
Platnost do:	04. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZE1ZMP025699

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
20. 10. 2020

Model
ID.3

Palivo
elektrína

Typ karoserie
kombi

Výkon
150 kW


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	10/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:20. 10. 2020 Stáří vozidla:5 let 6 měsíců Barva vozidla:Scale Silver Metallic – kód 1T Vyrobeno pro trh:Nizozemsko Strana řízení:levostranné			
	12/2020	10 km	 Nizozemsko	Záznam tachometru
2021	03/2021	10 km	 Nizozemsko	Záznam tachometru
2023	06/2023	44 000 km	 Nizozemsko	Záznam tachometru
	07/2023	46 000 km	 Nizozemsko	Záznam tachometru
2026	04/2026	116 000 km		Záznam tachometru
	04/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 05. 2026
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

05. 05. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	ID.3
Označení modelu	ID.3 Pro Perfo 150/58 E1R

Datum výroby	20.10.2020
Kód barvy	1T
Barva	Scale Silver Metallic
Kód barvy střechy	A1
Barva střechy	black
Kód převodovky	UMG
Kód motoru	EBJC
Výkon(kW)	150
Země	Prodejní program HOLANDSKO
Iso název země	Nizozemsko
Převodovka	Transmission for electric drive (1-speed)
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	E113MJ

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Basic"
Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middle-console),1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belts in front with seat belt pretensioners
Ostatní	4+1 speakers
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Air Care Climatronic with allergen filter
Ostatní	Alloy wheels 6J x 16" CORTADERO AERO
Ostatní	Ambient Lighting package Plus
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection
Ostatní	Armrests for both seats in cab
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Battery charger (type 3)
Ostatní	Bezel for infotainment display and central controls in Black
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Car2X
Ostatní	Cell module A
Ostatní	Center console
Ostatní	Crossover
Ostatní	DAB – Digital radio reception

Ostatní	DC battery charging (type 2)
Ostatní	DC-DC converter 3.0 kW
Ostatní	Disc brakes in front, 16-inch (303 mm diameter)
Ostatní	Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
Ostatní	Driver seat with height adjustment
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Drum brakes in rear
Ostatní	Electric auxiliary air heater
Ostatní	Electric motor unit OEH.A
Ostatní	Electric motor, system output 150 kW base motor is N06/N07/TB7/T3D
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Equipment options subset for the Netherlands
Ostatní	Exterior mirror housings painted
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable, folding and heated, w/ front passenger exterior mirror lowering function
Ostatní	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Gear ratio 11.530
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	High-voltage battery 62 kWh (gross)
Ostatní	Charging cable mode 3, type 2/3, 16 A
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	ID.4 Business
Ostatní	Illuminated molding between headlamps and illuminated door handle recesses
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Information kit in Dutch
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Advanced without SAFELOCK
Ostatní	Labels in English
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	Matrix beam
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Operating permit, alteration

Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedals in stainless steel, with play and pause symbols
Ostatní	Platform group class 1
Ostatní	Pre-configured models
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	Radio "Ready 2 Discover"
Ostatní	Rear axle weight, standard
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear-wheel drive
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Scale Silver Metallic/Scale Silver Metallic
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Software network, version 5
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard curb weight range
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Steel wheels 7.5J x 18
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 215/55 R18

Ostatní	Tool kit
Ostatní	Torque 310 Nm Base motor is N06/N07/N10
Ostatní	Transmission for electric drive (1-speed)
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Type approval country Netherlands
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	VBV component list – 05 Zwickau plant
Ostatní	Vehicle class differentiation –10A–
Ostatní	Vehicle inlet Combo 2 (EU)
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel trims
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With special requirements on the steering column lock
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without front cross traffic assist
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without lumbar support in seat backrests
Ostatní	Without parking assistance/garage parking assist
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without specific emission standard
Ostatní	Without trailer hitch

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / karoserie	25. 07. 2021	Více info
EV/Hybrid / zranění	02. 04. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Scale Silver Metallic – kód 1T

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce





Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.




Záznam 1/1



Foto

Datum pořízení

25. 04. 2026







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.