

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5412861986
Datum aktivace kuponu:	20. 07. 2026 17:21:41
Platnost do:	19. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
YV1BW88A1D1258077



Tovární značka
VOLVO

Druh vozidla
osobní

Objem
1984 ccm

Platnost STK (CZ)
16. 12. 2027

Model
V70

Palivo
nafta

Datum výroby
29. 08. 2012

Typ karoserie
kombi

Výkon
120 kW

Datum 1. registrace
12. 09. 2012


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

Datum		Stav tachometru	Země	Popis
2012	08/2012	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		29. 08. 2012	
	Stáří vozidla:		13 let 10 měsíců	
	Barva vozidla:		BLACK SAPPHIRE – kód 45200	
	Vyrobeno pro trh:		Belgie	
	Strana řízení:		Není k dispozici	
	09/2012			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		12. 09. 2012	
	Doba od výroby po 1. registraci:		Menší než měsíc	
	2017	07/2017	154 500 km	 Česko
Typ kontroly:		Před registrací		
Datum kontroly:		18. 07. 2017		
Číslo protokolu:		CZ-3827-17-07-1009		
07/2017			 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:		20. 07. 2017		
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		12. 09. 2012		
Přihlášeno jako:		Ojeté		
Barva vozu při přihlášení:		ČERNÁ		
07/2017			 Česko	Změna majitele
07/2017			 Česko	Změna provozovatele
07/2017		154 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
07/2017			 Česko	Vystavení technického průkazu
11/2017		161 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
11/2017		161 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly:		29. 11. 2017		
Číslo protokolu:		CZ-3827-17-11-1821		
11/2017			 Česko	Změna majitele

11/2017

 Česko

Změna provozovatele

2019

07/2019

209 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

31. 07. 2019

Číslo protokolu:

CZ-420217-19-07-0514

08/2019

209 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

01. 08. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3224-19-08-0014

2022

01/2022

242 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

03. 01. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3713-22-01-0011

01/2022

 Česko

Změna majitele

01/2022

 Česko

Změna provozovatele

01/2022

242 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 01. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3713-22-01-2200

01/2022

242 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

27. 01. 2022

Číslo protokolu:

CZ-570510-22-01-0177

03/2022

243 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

25. 03. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3307-22-03-4221

03/2022

 Česko

Změna majitele

03/2022

 Česko

Změna provozovatele

2024

01/2024

287 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 01. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3307-24-01-1219

01/2024

287 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 01. 2024

Číslo protokolu:

CZ-530120-24-01-0130

2025

12/2025

344 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 12. 2025

Datum příští STK:

16. 12. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3306-25-12-0676

12/2025

344 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 12. 2025

Číslo protokolu:

CZ-530116-25-12-0172

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
20.07.2017	29.11.2017	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	OPEX APE s.r.o. Komárovská 2438/13, Předměstí, 74601 Opava IČ: 45195391	Ne
20.07.2017	29.11.2017	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	OPEX APE s.r.o. Komárovská 2438/13, Předměstí, 74601 Opava IČ: 45195391	Ne
29.11.2017	12.01.2022	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	FARMA BRONCO s.r.o. 62/, 37384 Záboří IČ: 26022028	Ne
29.11.2017	12.01.2022	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	FARMA BRONCO s.r.o. 62/, 37384 Záboří IČ: 26022028	Ne
12.01.2022	28.03.2022	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
12.01.2022	28.03.2022	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
28.03.2022	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
28.03.2022	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 20. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 28. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE

ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volvo
Model	V70 (08-)
Modelový rok	2013
Datum výroby	29.08.2012
Kód prodejního typu	11
Úroveň výbavy	TRIM LEVEL 1 (KINETIC)
Kód barvy	45200
Barva	BLACK SAPPHIRE
Kód Čalounění	E50100
Čalounění	TEXTTRI/ANTHR/QRTZCEI/NV
Kód karosérie	0
Karosérie	Estate
Kód motoru	88
Motor	D5204T3

Kód převodovky	1
Převodovka	6-MAN 2WD / M66
Řazení	MAN
Země	BE
Iso název země	Belgie
Partnerská skupina	Europe
Číslo dílu – motor	6906320
Číslo dílu – převodovka	1285121
Podvozek	1567A2231384
Výrobní závod	21
Reg	DVU870
Sériové číslo převodovky	31360538
Číslo podvozku	258077

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	AUDIO SYSTEM"HIGH PERFORM
Ostatní	DIPPED LIGHT IN ZERO POSI
Ostatní	DUTCH FOR INSTRUMENT/RADI
Ostatní	INSTR.BOOK FOR BELGIUM
Ostatní	Motion Pack: High Performance Multimedia met DVD-speler en 7" scherm
Ostatní	Motion Pack: Park Assist: parkeerhulpsysteem achteraan
Ostatní	Motion Pack: RTI navigatie-en verkeersinformatiesysteem
Ostatní	Nederlandse taal: Dashboard in het Nederlands
Ostatní	Nederlandse taal: Gebruikershandleiding in het Nederlands
Ostatní	Park Assist Rear
Ostatní	RTI-FUNCTION

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
bezpečnostní pásy / zranění	13. 07. 2020	Více info
motor / požár	19. 07. 2019	Více info
brzdy / havárie	06. 03. 2015	Více info
havárie / řízení	12. 10. 2012	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	BLACK SAPPHIRE – kód 45200
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 07. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	12.09.2012
Datum první registrace vozidla v ČR	20.07.2017
Tovární značka	VOLVO
Obchodní označení	V 70

Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLVO
Výrobce motoru	VOLVO
Typ motoru	D5204T3
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	120
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1984
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	2300
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2300

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4823
Šířka celková (mm)	1861
Výška celková (mm)	1547
Rozvor (mm)	2816
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1210/1210
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3900/3900
Ráfky náprava 1	7.0J X 16 ET50
Pneumatiky náprava 1	225/55 R 16 94V
Ráfky náprava 2	7.0J X 16 ET50
Pneumatiky náprava 2	225/55 R 16 94V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	566/2011J
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3/4,1/4,1
Další záznamy	Rozchod: 1 588/ 1 586 mm Variabilní provedení vozidla: #20–21: 7.0J x 17 ET50; 225/50 R 17 94V 7.5J x 17 ET55; 225/50 R 17 94V 8.0J x 17 ET55; 245/45 R 17 94V 8.0J x 18 ET55; 245/40 R 18 94V 7.0J x 16 ET50; 225/55 R 16

95W|7J x 16 ET50; 205/60 R 16 94V|Vozidlo plní požadavky
zákona č. 56/2001 Sb., DOVOZ BELGIE

Emise CO2 (g/km)

119

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2




Foto

Datum pořízení inzerátu

20. 07. 2017

Inzerovaný nájezd

154 000 km



Záznam 2/2

Foto

Datum pořízení inzerátu

27. 11. 2017

Inzerovaný nájezd

161 200 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.