

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5231422486
Datum aktivace kuponu:	12. 09. 2026 09:24:21
Platnost do:	12. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
YV1MW754192496321



Tovární značka
VOLVO

Druh vozidla
osobní

Objem
1997 ccm

Platnost STK (CZ)
13. 01. 2028

Model
V50

Palivo
nafta

Datum výroby
08. 04. 2009

Typ karoserie
kombi

Výkon
100 kW

Datum 1. registrace
21. 10. 2009

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2009	04/2009	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:08. 04. 2009 Stáří vozidla:17 let 5 měsíců Barva vozidla:PASSION RED SOLID – kód 61200 Vyrobeno pro trh:Česko Strana řízení:Není k dispozici			
	10/2009		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:21. 10. 2009 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:21. 10. 2009 Doba od výroby po 1. přihlášení:6 měsíců Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:ČERVENÁ			
	10/2009		 Česko	Změna majitele
	10/2009		 Česko	Změna provozovatele
	10/2009		 Česko	Vystavení technického průkazu
2013	09/2013	122 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:12. 09. 2013 Číslo protokolu:CZ-3225-13-09-0701			
2014	07/2014	149 000 km		Servisní záznam
2015	09/2015	189 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:08. 09. 2015 Číslo protokolu:CZ-3122-15-09-0433			
2016	01/2016	980 000 km	 Česko	Poškození
2017	01/2017		 Česko	Poškození

09/2017

257 000 km



STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

14. 09. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3307-17-09-2020

2018

01/2018

265 000 km



Evidenční kontrola

Datum kontroly:

19. 01. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3327-18-01-0436

01/2018



Změna majitele

01/2018



Změna provozovatele

2019

11/2019

289 500 km



STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 11. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3327-19-11-0417

11/2019

289 500 km



Měření emisí

Datum kontroly:

18. 11. 2019

Číslo protokolu:

CZ-530203-19-11-0259

2021

11/2021

304 500 km



STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 11. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3327-21-11-0073

11/2021

304 500 km



Měření emisí

Datum kontroly:

02. 11. 2021

Číslo protokolu:

CZ-530203-21-11-0041

2023

01/2023

312 500 km

Záznam tachometru

2024

01/2024

318 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 01. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3302-24-01-0517

01/2024

318 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 01. 2024

Číslo protokolu:

CZ-430216-24-01-0207

2026

01/2026

325 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

13. 01. 2026

Datum příští STK:

13. 01. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3327-26-01-0197

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	01/2016
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	9 345 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	980 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	01/2017
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	23 700 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
21.10.2009	22.01.2018	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Promat s.r.o. Evropská 2758/11, Dejvice, 16000 Praha IČ: 60200375	Ne
21.10.2009	22.01.2018	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Promat s.r.o. Evropská 2758/11, Dejvice, 16000 Praha IČ: 60200375	Ne
22.01.2018	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano

22.01.2018

-

Provozovatel

Fyzická osoba

-

Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	07/2014
Stav tachometru:	149 000 km
Materiál (výčet)	STELLORGAN
Práce (výčet)	Diagnostika VIDA
	Výměna ovládacího ventilu turba

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 12. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 15. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLVO V50(545-7511-111-18) 2.0D KINETIC
Motor	1 997 ccm; 2,00 L; 100 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	7,3 / 4,6 / 5,8
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

2 aktivní opěrky hlavy pro přední sedadla , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné

ABS

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce 3-bodové, samonavíjecí s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové, samonavíjecí

Boční airbagy přední

Brzdový asistent BAS

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Isofix příprava

Protipokluzový systém ETC řízený ABS a motorem

Přední airbag řidiče a spolujezdce a inteligentní

Střešní airbagy pro přední a zadní sedadla

Systém řízení stability ESP

Funkčnost

12v zásuvka

4 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené

Anténa kombinovaná

Antikorozní ochrana úplná – galvanizovaná karoserie

Audio systém včetně CD přehrávače

Dálkové centrální zamykání včetně ovládání víka zavaz.prostoru, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání a snímač rychlosti

Dálkové dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu s dotekovým ovládáním pro dvě okna

Elektrický systém

Elektrický zámek kapoty/zav.prost.

Hodiny

Imobilizér

Katalyzátor dieselový

Konsole úplná na palubní desce s otevřeným odkládacím prostorem , konsole úplná na podlaze s odkládacím prostorem s krytem

Manuální 6–rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze kód převodovky:M56L2 a manuální

Nastavení světel z místa řidiče, se zpožděným zhasnutím světel

Otáčkoměr

Palivová nádrž: obsah (l): 52, typ nádrže:hlavní, typ paliva:nafta

Palivový systém:diesel common rail

Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu multi-link, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina

Posilovač řízení elektro-hydraulický

Připojení externích zařízení

Reproduktory-počet:6

Stěrače

Tlak oleje

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace se zadními výstupy ventilace 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displayem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce

Přídavné topení – motor + časový spínač

Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem

Středová loketní opěrka vzadu s odkládacím prostorem

Tónovaná skla v kabině

Ventilace s digitálním displayem, pylovým filtrem a filtrem na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva černá

Boční ochranné lišty

Halogenové přední světlomety zdvojené a elipsoidní

Kola vpředu a vzadu, ocelová, 6,5 x 16 s velkoplošnými kryty kol

Pneumatiky vpředu a vzadu, 205 / 55 index: V, konvenční

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

Rezervní kolo dojezdové, ocelové, uvnitř vozu

Třetí brzdové světlo

Zadní dveře výklopné

Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívaná, v barvě vozu a ukazatele směru

Sedadla/potahy sedadel

Sedadla 5

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků pro zadní sedadla pevný

Kapsy na zadní straně sedadel vpředu

Kapsy ve dveřích na straně řidiče a na straně spolujezdce

Koberečky textilní

Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná s bederní opěrkou počet el. nastavení: – pro řidiče a spolujezdce s naklápěním sedáku

Kožený volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose

Kryt zavazadlového prostoru posuvný

Luxusní obložení na hlavici řadič páky: kůže, na středové konzoli: hliník, na dveřích: hliník, na přístrojové desce: hliník

Osvětlení zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: látka, doplňkový potahový materiál: látka

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla:háčky

Zadní sedadla 3–místná dělená lavice, s děleným opěradlem 60:40, počet el. nastavení: 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Zadní okno pevné se zadním stěračem s cyklovačem

Volitelná výbava

Funkčnost

Destovy senzor

Nivomat, automat.reg.sv.vysky

Palubni pocitac

Tempomat

Exteriér

Predni svetla do mlhy

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

PASSION RED SOLID – kód 61200

Barva při první registraci v CZ

Červená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

12. 09. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	21.10.2009
Datum první registrace vozidla v ČR	21.10.2009
Tovární značka	VOLVO
Obchodní označení	V50 2.0D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLVO
Výrobce motoru	PEUGEOT
Typ motoru	D4204T
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	100
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1997
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	205
Maximální hmotnost povolena (kg)	1960
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1960

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4522
Šířka celková (mm)	1770
Výška celková (mm)	1457
Rozvor (mm)	2640
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1080/1080
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	700/700
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3460/3460
Ráfky náprava 1	6.5J X 16 ET52.5
Pneumatiky náprava 1	6.5J X 16 ET52.5; 195/60 R 16 90V
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET52.5
Pneumatiky náprava 2	195/60 R 16 90V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO

Hluk stojícího vozidla (db)	78
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	ES 2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,6/4,8/4,8
Další záznamy	CO2: 200/126/153 G/KM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: I #14: 1 499 – VOZIDLO VYBAVENO INTEGROVANÝM PODÉLNÝM STŘEŠNÍM NOSIČEM ZAVAZADEL #20–21: 6.5J X 16 ET52.5; 205/55 R 16 90V 7J X 17 ET52.5; 205/50 R 17 90V 7.5J X 18 ET52.5; 215/45 R 18 90V ZIMNÍ PNEUMATIKY MOHOU MÍT MINIMÁLNÍ RYCHLOSTNÍ INDEX Q (DO 160 KM/H) VOZIDLO MŮŽE BÝT VYBAVENO NÁHRADNÍM KOLEM PRO NOUZOVÉ DOJETÍ T 125/85 R 16. VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. I, TŘÍDA A50-X
Emise CO2 (g/km)	153

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.