

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0720176440
Datum aktivace kuponu:	10. 08. 2026 17:14:44
Platnost do:	09. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

ZFA35600006M50188

Tovární značka

FIAT

Druh vozidla

osobní

Objem

1248 ccm

Platnost STK (CZ)

03. 06. 2028

Model

TIPO

Palivo

nafta

Datum výroby

2019

Typ karoserie

sedan/limuzína

Výkon

70 kW

Datum 1. registrace

22. 05. 2020

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 2019 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2020	01/2020	10 km	 Česko	Inzerce vozidla
	04/2020	10 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 22. 05. 2020 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 22. 05. 2020 Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	05/2020		 Česko	Změna majitele
	05/2020		 Česko	Změna provozovatele
	05/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
	08/2020	10 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2020	200 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 10. 09. 2020 Číslo protokolu: CZ-3427-20-09-0285			
	09/2020		 Česko	Změna majitele
	09/2020		 Česko	Změna provozovatele
2021	09/2021	12 000 km		Servisní záznam
2022	06/2022	28 500 km		Servisní záznam
	11/2022	40 000 km		Servisní záznam
2023	05/2023	50 500 km		Servisní záznam
	08/2023	56 000 km		Servisní záznam
	09/2023			Servisní záznam
	09/2023	58 000 km	 Česko	Poškození

09/2023

Servisní záznam

11/2023

Servisní záznam

2024

04/2024

68 000 km

Servisní záznam

06/2024

71 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 06. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3310-24-06-0308

06/2024

71 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 06. 2024

Číslo protokolu:

CZ-430508-24-06-0165

06/2024

71 500 km

Servisní záznam

08/2024

79 500 km

Servisní záznam

10/2024

83 500 km

Servisní záznam

11/2024

83 500 km

Servisní záznam

2025

04/2025

 Česko

Změna majitele

08/2025

93 500 km

Servisní záznam

09/2025

95 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

10/2025

95 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

2026

01/2026

 Česko

Změna majitele

01/2026

 Česko

Změna provozovatele

06/2026

105 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

03. 06. 2026

Datum příští STK:

03. 06. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3108-26-06-0285

06/2026

105 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

03. 06. 2026

Číslo protokolu:

CZ-510604-26-06-0045

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	09/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	16 117 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	58 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
22.05.2020	14.09.2020	Vlastník	Právní osoba / OSVČ	I M O F A, spol. s r.o. Milevská 922/2, Podolí, 14000 Praha IČ: 43874452	Ne

22.05.2020	14.09.2020	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	I M O F A, spol. s.r.o. Milevská 922/2, Podolí, 14000 Praha IČ: 43874452	Ne
14.09.2020	09.04.2025	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ČSOB Leasing, a.s. Výmolova 353/3, Radlice, 15000 Praha IČ: 63998980	Ne
14.09.2020	05.01.2026	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ENDELON s.r.o. Za zámečkem 745/17, Jinonice, 15800 Praha IČ: 2655471	Ne
09.04.2025	05.01.2026	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ENDELON s.r.o. Za zámečkem 745/17, Jinonice, 15800 Praha IČ: 2655471	Ne
05.01.2026	-	Vlastník	Fyzická osoba	-	Ano
05.01.2026	-	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 14

Datum	09/2021
Stav tachometru:	12 000 km
Materiál (výčet)	Čistič vzduchu kabinový
	FILTRACNI VLOZKA
	AS8
	Motor. olej Selenia Eco 2 0W-20
Práce (výčet)	SERV. PROHLÍDKA
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 14

Datum	06/2022
Stav tachometru:	28 500 km
Materiál (výčet)	Kapalina-ostříkovače 3lt
	Olejový filtr
	Čistič vzduchu kabinový
	Filtrační vložka paliva
	Filtrační vložka vzduchu
Práce (výčet)	Motor. olej Selenia Eco 2 0W-20
	SERV. PROHLÍDKA
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 14

Datum	11/2022
Stav tachometru:	40 000 km
Materiál (výčet)	Závaží zinkové Olejový filtr Čistič vzduchu kabinový RAMINKO STERACE Motor. olej Selenia Eco 2 0W-20
Práce (výčet)	základní načtení diagnostickým přístrojem 1, PŘÍPADNĚ 2 LIŠTY STÍRA SERV. PROHLÍDKA uskladnění pneumatik výměna plechových ráfků nad 15'' včetně vyvážení seřízení geometrie přední nápravy Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 14

Datum	05/2023
Stav tachometru:	50 500 km
Materiál (výčet)	Závaží 19x4mm Hankook 205/55R16
Práce (výčet)	uskladnění pneumatik přezutí alu ráfků nad 16'' včetně vyvážení výměna alu ráfků do 16'' včetně vyvážení Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 14

Datum	08/2023
Stav tachometru:	56 000 km
Materiál (výčet)	Dezinf. sprej pro klima Olejový filtr Čistič vzduchu kabinový Žárovka celosklěněná 12V 5W Filtrační vložka paliva Filtrační vložka vzduchu Náplň klimatizace KRYT Motor. olej Selenia Eco 2 0W-20
Práce (výčet)	základní načtení diagnostickým přístrojem SERV. PROHLÍDKA

Plnění a ošetření klimatizace

oprava ráfku externí firmou

kontrola + čištění interiéru externí firmou

přezutí alu ráfku do 16'' včetně vyvážení

Drobný jednicový materiál

ŽÁROVKA OSVĚTLENÍ REG.ZNA

Číslo záznamu 6 / 14

Datum

09/2023

Materiál (výčet)

Olejový filtr

Filtrační vložka paliva

Motor. olej Selenia WR P.E. 5W-30/ lt

Žárovka celosklěněná 12V 5W

Čistič vzduchu kabinový

žárovka H7 longlife

tyčka stabilizátoru

Filtereinsatz

přední nárazník

pravý přední blatník

Práce (výčet)

KONEC STAB.TYČE PŘ.Z.-D+M

POTKÁVACÍ ŽÁROVKA LEVÉ VÝ

ŽÁROVKA SPZ,ZADNÍ REG.ZNAČKA MONTÁŽ

VÝFUKOVÁ SOUS.-KONTROLA

Drobný jednicový materiál

základní načtení diagnostickým přístrojem

oprava + olakování PZ prahu, PP blatník + výměna

Číslo záznamu 7 / 14

Datum

09/2023

Materiál (výčet)

Varioprimer

Kolík

Štětec pro primer

Pryžový nárazník

PECETITKO

lepidlo na skla – expert

CELNI SKLO

Práce (výčet)

SKLO (LEPENÉHO TYPU) – V.

OSAZENÍ SKLA. OKNA _V

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 8 / 14

Datum	11/2023
Materiál (výčet)	Závaží zinkové
Práce (výčet)	uskladnění pneumatik
	seřízení geometrie přední nápravy
	Drobný jednicový materiál
	výměna plechových ráfků nad 15'' včetně vyvážení

Číslo záznamu 9 / 14

Datum	04/2024
Stav tachometru:	68 000 km
Materiál (výčet)	Olejový filtr
	Čistič vzduchu kabinový
	Závaží 19x4mm
	Motor. olej Selenia Eco 2 0W-20
Práce (výčet)	základní načtení diagnostickým přístrojem
	SERV. PROHLÍDKA
	Drobný jednicový materiál
	P/L ČELIST ZAD.BRZD-V.Z.
	uskladnění pneumatik
	výměna alu ráfků nad 16'' včetně vyvážení

Číslo záznamu 10 / 14

Datum	06/2024
Stav tachometru:	71 500 km
Materiál (výčet)	Žárovka celosklěněná 12V 5W
	tyčka stabilizátoru
Práce (výčet)	Vyřízení STK
	úhrada STK
	emise zážehové
	zajištění emisí
	MECHANICKÁ DIAGNOSTIKA –
	KONEC STAB.TYČE PŘ.Z.–D+M
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 11 / 14

Datum	08/2024
Stav tachometru:	79 500 km
Materiál (výčet)	Olejový filtr

Čistič vzduchu kabinový

Filtrační vložka paliva

Motor. olej Selenia Eco 2 0W-20

FILTRACNI VLOZKA

SERV. PROHLÍDKA

DIAGNOSTIKA

PŘEVOD.+DIFER.-V.Z.

kontrola + oprava převodovky externí firmou

Drobný jednicový materiál

výměna LP vnější kliky – materiál vlastní

Práce (výčet)

Číslo záznamu 12 / 14

Datum 10/2024

Stav tachometru: 83 500 km

Materiál (výčet) Nýt

RAMENKO STIRACE

pneumatika Sebring

Práce (výčet)

ZAHÁJENÍ OPERACE ZA ÚHRAD – ochranný nástřik

uskladnění pneumatik

výměna kol včetně vyvážení

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 13 / 14

Datum 11/2024

Stav tachometru: 83 500 km

Materiál (výčet) Nýt

SENZOR

STIRAC Z.SVETEL

Práce (výčet)

MOTOR ZADNÍHO STĚRAČE VYM

SNÍMAČ OXIDŮ DUSÍKU

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ELEKTRONI

Číslo záznamu 14 / 14

Datum 08/2025

Stav tachometru: 93 500 km

Materiál (výčet) Závaží 19x4mm

63Ah 610A Varta Silver dynamic

Práce (výčet)

výměna alu rafků do 16'' včetně vyvážení

uskladnění pneumatik

AKUMULÁTOR VYMONTOVAT A N

AKUMULÁTOR NABÍT

KONTROLA DIAGNOSTICKÝM PŘÍSTROJEM

Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 10. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 10. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut–Ostrava	NE

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva při první registraci v CZ

Červená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

10. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	22.05.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	22.05.2020
Tovární značka	FIAT
Obchodní označení	TIPO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	FCA
Výrobce motoru	FCA
Typ motoru	55283775
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Zdvihový objem (ccm)	1248
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	180
Maximální hmotnost povolena (kg)	1870
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1870

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4571
Šířka celková (mm)	1792
Výška celková (mm)	1497
Rozvor (mm)	2638
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	950/950
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	500/500
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3070/3070
Ráfky náprava 1	6J X 15 ET 38
Pneumatiky náprava 1	195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6J X 15 ET 38
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	ES 2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2/3,5/3,5
Další záznamy	[*42: TŘÍDA A50-X] CO2: 138/93/110 g/km ROZCHOD: 1 542 – 1 543 Variabilní provedení vozidla: #20–21: 6.5J X 16 ET 39; 205/55 R16 91V Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. M: 2638
Emise CO2 (g/km)	110

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	24. 01. 2020
Inzerovaný nájezd	10 km



Záznam 2/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 04. 2020
Inzerovaný nájezd	10 km





Záznam 3/6

Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 08. 2020

Inzerovaný nájezd

10 km



Záznam 4/6

Foto

Datum pořízení inzerátu

13. 08. 2020

Inzerovaný nájezd

10 km



Záznam 5/6

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 09. 2025

Inzerovaný nájezd

95 328 km





Záznam 6/6	Foto
Datum pořízení inzerátu	03. 10. 2025
Inzerovaný nájezd	95 328 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.